

FECHA:	20/03/2026	PLACA:	JJQ321
ATENDIDO PARA:	Particular		
No.INSPECCION:	3042964192	ROMBO:	5
CENTRO DE INSPECCION:	CIA Valledupar - TECNOCARS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

D
A
T
O
S

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2020
TIPO	COROLLA [12] [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	1987
COD. FASEC.	09001144	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	M20AAA13931	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	9BRB43B9L2012415	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	9BRB43B9L2012415	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE ENVIADO A	84929		


ASEGURADORA			
SUCURSAL			
INTERMEDIARIO		Clave:	
NOMBRE	SHIRLEY RAMOS		
IDENTIFICACION	1192902197	Edad:	
DIRECCION	MZ D CASA 22A		
PROFESION	OTROS	Tel:	3146858658
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 80.800.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 78.000.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 180.000		

LATONERIA	#####	85%		
PINTURA	#####	85%		
VIDRIOS	#####	88%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	85%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, ESTRIBOS DE LUJOS RAYADOS, BOMPER DELANTERO DESALINEADO, PICADO LEVE EN PANORAMICO DELANTERO NO AFECTA VISIBILIDAD, DESGASTE TAPIZADO SILLAS POR USO, AMORTIGUADORES TRASEROS EN MAL ESTADO, VALIDAR MANTENIMIENTO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE SEGUN FICHA TECNICA, LIMITACION VISUAL EN PARTES BAJAS POR PROTECTORES ORIGINALES, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS DE SEGUROS, , DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, VEHICULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, VALOR COLSERAUTO CORRESPONDE A VALOR FASECOLD MENOS DEMERITO,

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE

 RADIO	 RADIO CON UNIDAD CD	 EQUALIZADOR	 CAJA DE CD'S	 PLANTA	 PARLANTE	 TWITER	 VIDRIOS ELECTRICOS	 PELICULA DE SEGURIDAD	 DESEMPAÑADOR	 ESPEJO RETROVISOR	 ESPEJOS ELECTRICOS	 PLUMILLA TRASERA	 BLOQUEO CENTRAL	 3er. STOP	 DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
 DIRECCION HIDRAULICA	 AIRE ACONDICIO.	 LLANTAS	 COPAS	 RINES	 AMPLIACIONES	 ALARMA	 RELOJ	 CINTURONES DE SEGURIDAD	 ENCENDEDOR	 TAPICERIA DE CUERO	 EXPLOSOGRAMA	 PORTA EQUIPAJE	 TECHO CORREDIZO	 SPOILER	 OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗



DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 180.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------