

PROFESIONALES EN REVISIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE TODA CLASE DE
VEHICULOS

KQW008

N° 26-015854

REGISTRO: 383886

NIT: 8697455-8

BARRANQUILLA, 2026-06-04

Hora: 09:02 AM

Señores RAFAEL CHAPARRO

Señores RAFAEL CHAPARRO

Comprador: CC 19186287

Vendedor: CC 19186287

Por medio del presente me permito determinar el resultado técnico del vehículo con las siguientes características.

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO	COLOR
KQW008	Honda	Civic	2021	BLANCO

CLASE	TIPO	COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
Sedán	Automovil	Gasolina	1997

N° MOTOR	N° CHASIS	N° SERIE	N° ARMADO	N° SEGURIDAD
R20Z51600294	93HFC2690MZ600298	93HFC2690MZ600298	N/A	N/A

RECLAMACIONES

NO REGISTRA RECLAMACIONES, PRESENTA POLIZA VIGENTE

RESULTADO DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

REVISADO LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACION SE PUDO CONSTATAR QUE EL NUMERO DE MOTOR, PLAQUETA DE SERIE Y NUMERO DEL CHASIS SON ORIGINALES DE FABRICA, SE EFECTUO EXAMEN DE PINTURA COLOR ORIGINAL BLANCO PERLA ANDES COLOR ACTUAL BLANCO PERLA ANDES EN CONCLUSION EL VEHICULO QUEDA IDENTIFICADO TECNICAMENTE PARA LOS VEHICULOS ENSAMBLADOS EN COLOMBIA.

OBSERVACIONES: REVISION TECNICA COMERCIAL, LA DOCUMENTACION QUE AMPARA A DICHO VEHICULO (MANIFIESTO Y FACTURA), SE DEBEN CONFIRMAR CON LAS ENTIDADES QUE LO EXPIDEN. SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA VERIFICAR, PIGNORACIONES, EMBARGOS U OTROS YA QUE UNICAMENTE SE DICTAMINA SOBRE LA ORIGINALIDAD DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACION AL MOMENTO DE LA REVISION. REVISION NO VALIDA PARA COMPAÑIAS DE SEGURO.



AG FLORIAN PEREZ JOSE MIGUEL
TÉCNICO IDENTIFICACION DE AUTOMOTORES EX-SIJIN PONAL
ESCUELA DE POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIÓN BOGOTA

CRA 45 #63-56 ESQUINA TEL: 6051234567 3001234567- CORREO ELECTRÓNICO: siadecolombia51@gmail.com

SE ANEXAN IMPRONTAS



NÚMERO DE MOTOR

NO LE ESTAMPAN


NÚMERO DE ARMADO

NO LE ESTAMPAN

NÚMERO DE SEGURIDAD



NÚMERO DE CHASIS



SERIE PLAQUETAS

NO LE ESTAMPAN

NÚMERO CABINA



DATOS LEGALES DEL VEHICULO

PENDIENTES RUNT:	NO REGISTRA PENDIENTES
PIGNORACIÓN RUNT:	NO PRESENTA LIMITACIONES
MULTAS POR SIMIT:	NO TIENE COMPARENDOS POR CC
TIMBRE:	DEBE: 1.819.000 (2026)
IMPUESTO:	DEBE: 299.000 (2026)
TARJETA DE PROPIEDAD:	10031847273
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN:	482021000800379
MATRICULADO:	BARRANQUILLA
MATRICULADO FECHA:	2022-02-17

AG FLORIAN PEREZ JOSE MIGUEL
TÉCNICO IDENTIFICACION DE AUTOMOTORES EX-SIJIN PONAL
ESCUELA DE POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIÓN BOGOTA

CARRERA 45 # 63-56 ESQUINA TEL:3692231 - CORREO ELECTRÓNICO: siadecolombia51.gmail.com



	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO:
TECNOMECANICA	A PARTIR DE	2027-02-17
SOAT	VIGENTE	2027-02-20
KILÓMETRAJE	79.411 km	

NOTA: EL KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL MOMENTO DE LA REVISIÓN.



DIAGNÓSTICO TÉCNICO PRUEBA DE VACIO

PRUEBA DE VACÍO ENTRE 20 Y 21 PULGADAS DE MERCURIO, EL MOTOR TRABAJA DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTAR ESCOPELAS,, CAMBIAR BASE INFERIOR DEL MOTOR Y TERMINALES AXIALES, .PRESENTA ASTILLADO MINIMO EN PANORAMICO DELANTERO, HUMEDAD EN RETENEDOR DEL SEMIEJE LADO DERECHO (LIMPIAR), DESAJUSTE EN PROTECTOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO, DESGASTE EN AMORTIGUADORES TRASEROS, ROTULAS DE TIJERAS REGULARES. PRESENTA OVALIZACION EN DISCOS DE FRENOS

OBSERVACIÓN: EL RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DE LOS PARÁMETROS DE COMPRESION ES UNO DE LOS INDICADORES, MAS NO DETERMINA EL ESTADO GENERAL DEL MOTOR.

® AG FLORIAN PEREZ JOSE MIGUEL

TÉCNICO IDENTIFICACION DE AUTOMOTORES EX-SIJIN PONAL
ESCUELA DE POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIÓN BOGOTA

CARRERA 45 # 63-56 ESQUINA TEL:3692231 - CORREO ELECTRÓNICO: siadecolombia51.gmail.com



EXAMEN DE PINTURA



BAÚL

6,22

TECHO

5,46

CAPÓ

5,96



PUERTA

PDD 6,08

(Puerta Delantera Derecha)

PDI 6,12

(Puerta Delantera Izquierda)

PTD 6,04

(Puerta Trasera Derecha)

PTI 6,11

(Puerta Trasera Izquierda)



GUARDAFANGO

GDD 16,4

(Guardafango Delantero Derecha)

GDI 6,44

(Guardafango Delantero Izquierda)

GTD 6,1

(Guardafango Trasero Derecha)

GTI 6,14

(Guardafango Trasero Izquierda)

FOTOGRAFIAS DEL VEHICULO



FRONTAL



TRASERA



IZQUIERDA



DERECHA

OBSERVACIONES



PINTURA

RAYONES MÍNIMO, RETOQUES Y ALTO PORCENTAJE DE PINTURA EN GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO



AIRE

TRABAJA DENTRO DE LOS PARÁMETROS EN 13.9 °C CONSTANTE



SCANNER

NO PRESENTA FALLAS, SE ANEXA HISTORIAL



	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO:
TECNOMECANICA	A PARTIR DE	2027-02-17
SOAT	VIGENTE	2027-02-20
KILÓMETRAJE	79.411 km	

NOTA: EL KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL MOMENTO DE LA REVISIÓN.



DIAGNÓSTICO TÉCNICO PRUEBA DE VACIO

PRUEBA DE VACÍO ENTRE 20 Y 21 PULGADAS DE MERCURIO, EL MOTOR TRABAJA DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTAR ESCOPELAS,, CAMBIAR BASE INFERIOR DEL MOTOR Y TERMINALES AXIALES, .PRESENTA ASTILLADO MINIMO EN PANORAMICO DELANTERO, HUMEDAD EN RETENEDOR DEL SEMIEJE LADO DERECHO (LIMPIAR), DESAJUSTE EN PROTECTOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO, DESGASTE EN AMORTIGUADORES TRASEROS, ROTULAS DE TIJERAS REGULARES. PRESENTA OVALIZACION EN DISCOS DE FRENOS

OBSERVACIÓN: EL RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DE LOS PARÁMETROS DE COMPRESIÓN ES UNO DE LOS INDICADORES, MAS NO DETERMINA EL ESTADO GENERAL DEL MOTOR.

® AG FLORIAN PEREZ JOSE MIGUEL

TÉCNICO IDENTIFICACION DE AUTOMOTORES EX-SIJIN PONAL
ESCUELA DE POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIÓN BOGOTA

CARRERA 45 # 63-56 ESQUINA TEL:3692231 - CORREO ELECTRÓNICO: siadecolombia51@gmail.com



PARTES Y ACCESORIOS



LUCES

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Direccionales del izq	1	Bueno
Farola derecha	1	Bueno
Direccionales del der	1	Bueno
Luces media	1	Bueno
Luces bajas	1	Bueno
Luces altas	1	Bueno
Luz placa trasera	1	Bueno
Luz retrovisor der	1	Bueno
Luz retrovisor izq	1	Bueno
Farola izquierda	1	Bueno
Direccionales trasero izq	1	Bueno
Luces freno	1	Bueno
Luces reversa	1	Bueno
Stop derecho	1	Bueno
Stop izquierdo	1	Bueno
Tercer stop	1	Bueno
Exploradora derecha	1	Bueno
Exploradora izquierda	1	Bueno
Direccionales trasero der	1	Bueno



VIDRIOS Y PARALES

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Panoramico Delantero	1	Bueno
Retrovisor izquierdo	1	Bueno
Retrovisor derecho	1	Bueno
Espejo Interior	1	Bueno
Paral central izquierdo	1	Bueno
Espejo Retrovisor	1	Bueno
Panoramico Trasero	1	Bueno
Vidrio delantero Derecho	1	Bueno
Vidrio delantero Izquiero	1	Bueno
Vidrio Trasero Derecho	1	Bueno
Vidrio Trasero Izquiero	1	Bueno
Vidrio custodio trasero der	1	Bueno
Vidrio custodio trasero izq	1	Bueno
Paral Panorámico Der	1	Bueno
Paral Panorámico Izq	1	Bueno
Paral Central derecho	1	Bueno



TABLERO DE CONTROLES

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Comando limpia brisas	1	Bueno
Comando de retrovisores	1	Bueno
Panel instrumentos	1	Bueno
Comando luces	1	Bueno
Tablero de instrumentos	1	Bueno
Luces tablero	1	Bueno
Comando de exploradoras	1	Bueno
Timon	1	Bueno
Comando luces Parqueo	1	Bueno



EQUIPO ELÉCTRICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Medidor de Aceite	1	Bueno
Bateria	1	Bueno
Aire acondicionado	1	Bueno
Calefaccion	1	Bueno
Pito	1	Bueno
Radio	1	Bueno
Tacómetro	1	Bueno
Odometro	1	Bueno
Encendedor Cigarrillos	1	NA
Medidor de Gasolina	1	Bueno
Medidor de Temperatura	1	Bueno



TAPICERÍA

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Tapetes	1	Bueno
Alfombra piso	1	Bueno
Bandeja porta objetos	1	Bueno
Carteras puertas	1	Bueno
Cojineria	1	Bueno
Forros	1	NA
Tapizado techo	1	Bueno
Tapizado asientos	1	Bueno
Millare	1	Bueno
Guantera	1	Bueno
Tapizado puertas	1	Bueno



MOTOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Llaves	1	Bueno
Viscosidad aceite motor	1	Regular
Nivel refrigerante motor	1	Regular
Nivel liquido de frenos	1	Regular
Nivel aceite hidraulico	1	NA
Nivel aceite motor	1	Regular
Compresor A/A	1	Bueno
Estado mangueras radiador	1	Bueno
Estado correas	1	Bueno
Estado radiador	1	Bueno
Estado radiador A/A	1	Bueno
Estado soportes del motor	1	Bueno
Ignicion	1	Bueno



INTERIOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Descansacabezas	1	Bueno
Pera barra de cambios	1	Bueno
Plumilla trasera	1	NA
Plumilla izquierda	1	Regular
Plumilla derecha	1	Regular
Elevavidrios traseros	1	Bueno
Elevavidrios delanteros	1	Bueno
Antena	1	Bueno
Sunroof	1	NA
Descansabrazos	1	Bueno
Visera	1	Bueno
Consola	1	Bueno




EXTERIOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Manija Puerta delantera der	1	Bueno
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	1	Bueno
C/fango del derecho	1	Bueno
Ajuste cierre puerta trasera derecha	1	Bueno
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	1	Bueno
Ajuste cierre puerta delantera derecha	1	Bueno
Logotipos	1	Bueno
Bumper trasero	1	Bueno
Bumper delantero	1	Bueno
Manija Puerta trasera izq	1	Bueno
Manija Puerta trasera der	1	Bueno
Manija Puerta delantera izq	1	Bueno
Seguro Puerta	1	Bueno
Ajuste capó	1	Bueno
C/fango del izquierdo	1	Bueno
C/fango trasero derecho	1	Bueno
C/fango trasero izq	1	Bueno
Puerta delantera derecha	1	Bueno
Puerta delantera izquierda	1	Bueno
Puerta trasera derecha	1	Bueno
Puerta trasera izq	1	Bueno
Ajuste baúl	1	Bueno



INFERIOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Muñequitos	1	Bueno
Punta chasis del izq	1	Bueno
Tapa polvos	1	Bueno
Rotulas	1	Regular
Brazos axiales	1	Regular
Amortiguadores traseros	1	Regular
Amortiguadores delanteros	1	Bueno
Tijera izquierda	1	Bueno
Tijera derecha	1	Bueno
Punta chasis trasero izq	1	Bueno
Punta chasis tra der	1	Bueno
Base motor derecha	1	Bueno
Base motor izquierda	1	Bueno
Base motor inferior	1	Regular
Cuna motor	1	Bueno
Guardapolvos brazo axial	1	Bueno
Guardapolvos ejes	1	Bueno
Bujes	1	Bueno
Llanta delantera derecha	1	Bueno
Llanta delantera izquierda	1	Bueno
Llanta trasera derecha	1	Bueno
Llanta traera izquierda	1	Bueno
Llanta repuesto	1	Bueno
Cinturon seguridad	1	Bueno
Punta chasis del der	1	Bueno



PARTES Y ACCESORIOS



LUCES

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Direccionales del izq	1	Bueno
Farola derecha	1	Bueno
Direccionales del der	1	Bueno
Luces media	1	Bueno
Luces bajas	1	Bueno
Luces altas	1	Bueno
Luz placa trasera	1	Bueno
Luz retrovisor der	1	Bueno
Luz retrovisor izq	1	Bueno
Farola izquierda	1	Bueno
Direccionales trasero izq	1	Bueno
Luces freno	1	Bueno
Luces reversa	1	Bueno
Stop derecho	1	Bueno
Stop izquierdo	1	Bueno
Tercer stop	1	Bueno
Exploradora derecha	1	Bueno
Exploradora izquierda	1	Bueno
Direccionales trasero der	1	Bueno



VIDRIOS Y PARALES

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Panoramico Delantero	1	Bueno
Retrovisor izquierdo	1	Bueno
Retrovisor derecho	1	Bueno
Espejo Interior	1	Bueno
Paral central izquierdo	1	Bueno
Espejo Retrovisor	1	Bueno
Panoramico Trasero	1	Bueno
Vidrio delantero Derecho	1	Bueno
Vidrio delantero Izquiero	1	Bueno
Vidrio Trasero Derecho	1	Bueno
Vidrio Trasero Izquiero	1	Bueno
Vidrio custodio trasero der	1	Bueno
Vidrio custodio trasero izq	1	Bueno
Paral Panoramico Der	1	Bueno
Paral Panoramico Izq	1	Bueno
Paral Central derecho	1	Bueno



TABLERO DE CONTROLES

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Comando limpia brisas	1	Bueno
Comando de retrovisores	1	Bueno
Panel instrumentos	1	Bueno
Comando luces	1	Bueno
Tablero de instrumentos	1	Bueno
Luces tablero	1	Bueno
Comando de exploradoras	1	Bueno
Timon	1	Bueno
Comando luces Parqueo	1	Bueno



EQUIPO ELÉCTRICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Medidor de Aceite	1	Bueno
Batería	1	Bueno
Aire acondicionado	1	Bueno
Calefaccion	1	Bueno
Pito	1	Bueno
Radio	1	Bueno
Tacómetro	1	Bueno
Odometro	1	Bueno
Encendedor Cigarrillos	1	NA
Medidor de Gasolina	1	Bueno
Medidor de Temperatura	1	Bueno



TAPICERÍA

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Tapetes	1	Bueno
Alfombra piso	1	Bueno
Bandeja porta objetos	1	Bueno
Carteras puertas	1	Bueno
Cojinería	1	Bueno
Forros	1	NA
Tapizado techo	1	Bueno
Tapizado asientos	1	Bueno
Millare	1	Bueno
Guantera	1	Bueno
Tapizado puertas	1	Bueno



FUGAS DE FLUIDOS

DESCRIPCION	ESTADO
Fuga retenedor delantero	No
Fugas aceite motor	No
Fugas aceite caja velocidades	No
Fugas aceite caja transmision	No
Fuga liquido de frenos	No
Fugas hidraulico direccion	No
Fugas tanque de combustible	No
F. aceite de amortiguadores	No
Fugas semiejes	Si
F empaque tapa valvula	No
Fugas carter	No
Fuga botella direccion	No
Fuga bomba hidraulica	No
Fuga retenedor trasero	No

OBSERVACIÓN:

SE RECOMIENDA POR MEDIDA PREVENTIVA HACER CAMBIO DE LOS FLUIDOS Y LIQUIDOS DE VEHÍCULOS.

LLANTAS

POSICION	LADO	MARCA	ESTADO	FECHA VENC.
Delantera	Derecho	Maxxis	3.82	06/24
Delantera	Izquierdo	Maxxis	3.89	06/24
Trasera	Derecho	Maxxis	4.86	06/24
Trasera	Izquierdo	Maxxis	4.88	06/24



OTROS

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
Rines	1	Bueno
Tapa puerta platon	1	NA
Platon	1	NA
Estribo izquierdo	1	Bueno
Estribo derecho	1	Bueno
Placa trasera	1	Bueno
Placa delantera	1	Bueno

BATERÍA %

VIDA UTIL	86 %
-----------	------

VALOR SUGERIDO

CODIGO FASECOLDA	03401165
V. FASECOLDA	\$89,300,000
V. SUGERIDO	\$77,000,000

OBSERVACIONES GENERALES

N/A

INGENIERO: Juan Escalante

Tener en cuenta que existen múltiples motivos de rechazos por compañías de seguros, aquí le mencionamos algunos: Seguridad pasiva: Carrocería, Airbag, Parachoques, Traviesa, Chasis, Asientos, cinturones, Reposacabezas - Seguridad activa: Sistema de dirección, Iluminación, Frenos ABS - Discos, Suspensión, Llantas. Otros factores comp: panorámicos astillados o quebrados, fugas de motor, pintura en mal estado o golpe medios y fuertes etc.

NOTA: CUALQUIER BORRÓN O ENMENDADURA NO ACLARADA ANULA ESTE DOCUMENTO Y LA RESPONSABILIDAD SE ASUME ÚNICAMENTE HASTA LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

® AG FLORIAN PEREZ JOSE MIGUEL
TÉCNICO IDENTIFICACION DE AUTOMOTORES EX-SIJIN PONAL
ESCUELA DE POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIÓN BOGOTA

CARRERA 45 # 63-56 ESQUINA, Barranquilla, Atlántico 3692231 · 304-594-3381 · 301-411-5497
siadecolombia51@gmail.com

2021 Honda Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

2021/Honda/Civic/
 VIN: 93HFC2690MZ600298

Lectura del odómetro: 79411km
 Matrícula: --

Información del cliente

Nombre: --


Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiSys MS906 Pro
 Versión: V7.11

Número de serie: VA5GPBC01415
 Número de orden de reparación:
 VA5GPBC0141520260604090231637

Sistema/s escaneado/s (11)

Sistema	Estado/DTC
PGM-FI	✔ 0
TA	✔ 0
ABS/TCS/VSA	✔ 0
SRS	✔ 0
Cuadro de instrumentos	✔ 0
COMPONENTES ELÉCTRICOS DE LA CARROCERÍA 	✔ 0
Inmovilizador	✔ 0
EPS	✔ 0
Sistema de ACCESO SIN LLAVE	✔ 0
PCU	✔ 0
Unidad de control de respaldo	✔ 0

DTC (0)

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

Descargo de responsabilidad: este informe es sólo para la referencia de la inspección y reparación del vehículo. Autel no se hace responsable de ningún accidente, daños a la propiedad o lesión personal que resulte del uso de esta información.



Matrícula: KQW008

Fecha: 04/06/2026 Hora: 09:05:48


FRENOS



Total F.S.: 3,927 kN
Efic.: 30 %

Total peso: 1319 kg


Total F.M.: 2,741 kN
Efic.: 21 %



F.Izq.: 0,984 kN F.Der.: 1,131 kN
Dif.: 13 %
Dif.Máx.: 13 %



F.Izq.: 1,451 kN F.Der.: 1,290 kN
Dif.: 11 %
Dif.Máx.: 33 %



F.Izq.: 0,885 kN F.Der.: 0,927 kN
Dif.: 5 %
Dif.Máx.: 5 %

D.M.I.: 0,984 kN D.M.D.: 1,131 kN
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

D.M.I.: 0,572 kN D.M.D.: 0,385 kN
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

D.M.I.: 0,885 kN D.M.D.: 0,927 kN
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

F. PEDAL: --- N






F. PEDAL: --- N

Peso: 787 kg Efic.: 27 %
R.R.I.: 0,089 kN R.R.D.: 0,120 kN

R.R.I.: 0,105 kN R.R.D.: 0,089 kN

Peso: 532 kg Efic.: 35 %
R.R.I.: 0,086 kN R.R.D.: 0,086 kN

FRENOS





Matrícula: KQW008

Fecha: 04/06/2026 Hora: 09:05:

FRENOS

