

Informe de peritaje básico



JXP410

Fecha

2026-08-22

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO




Cliente

Nombres y apellidos MAYKOL ALBERTO OSPINA CRUZ

C.C o NIT 1000646475

Email ospinamaykol17@gmail.com



Información del vehículo

Marca: KIA

Línea: RIO VIBRANT [FL] - MT 1400CC 4P R

Modelo: 2022

Clase de vehículo: AUTOMOVIL

Código fasecolda: 04601304

Cilindraje: 1368

Tipo de combustible: GASOLINA

Accesorios:

Vencimiento RTM: NO REPORTADO

Vencimiento 2026-09-27

Valor asegurado: 56,900,000

RESULTADO DEL SERVICIO



APROBADO

Resumen

	✓	X
Toma de imágenes	☒	☐
Estudio Legal	☒	☐
Carrocería	☒	☐
Inferior	☒	☐
Suspensión, Frenos y Llantas	☒	☐
Batería	☒	☐
Interior Elementos Eléctricos	☒	☐

Informe de peritaje básico

JXP410

Fecha


2026-08-22

Sede


AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO

Características del vehículo
Estudio legal vehicular

Marca:	KIA
Línea:	RIO
Modelo:	2022
Clase:	AUTOMOVIL
Motor:	G4LCME704950
Chasis:	3KPA341AANE414564
VIN:	3KPA341AANE414564
Color:	BLANCO
Tipo de caja:	MANUAL
Cilindraje:	1368
Nombre de propietario:	MAYKOL ALBERTO OSPINA CRUZ
Fecha de Matrícula:	2021-08-27
Fecha de registro:	2
Histórico Propietarios:	2
Blindaje:	0
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASOLINA
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	0
Entidad prenda:	NO REPORTADO
Tipo de carrocería:	SEDAN
Fasecolda:	04601304
Organismo tránsito:	MANUAL

Limitaciones a la propiedad
(Medidas cautelares)

Tiene Embargo:	0
Denunció robo Vehículo:	0
Reporte por hurto:	0
Abstención trámite Hurto:	0
Medida cautelar embargo:	0
Accidente con Muerto:	0
Orden Decomiso:	0
Otros:	0
Medida cautelar Secuestro:	0



Observaciones

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION,

JXP410

Fecha


2026-08-22

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Notas de vehículo

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO |
| 1. DESCUADRADO | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO | 7. CORROIDO |
| 3. MAL REPARADO | 8. GOLPEADO |
| 4. ROTO | 9. OXIDADO |

Observaciones

Puerta delantera derecha con reparación pdr

Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	BIEN REPARADO - MAL REPINTADO - REPINTADO PARCIAL
Estribo izquierdo:	GOLPE LEVE - REPINTADO PARCIAL
Retrovisor izquierdo:	BUENO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	REPINTADO PARCIAL - MAL REPARADO
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	MAL REPARADO - GOLPE LEVE
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	BUENO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

Lado derecho

Costado derecho:	GOLPE LEVE - RAYADO
Estribo derecho:	GOLPE LEVE - BIEN REPARADO
Retrovisor derecho:	BUENO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	BUENO
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	MAL REPARADO - OBSERVACIONES
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	REPINTADO PARCIAL - BIEN REPARADO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

Parte frontal

Capó:	BUENO
Antena:	NO TIENE
Capota:	BUENO
Boceles:	NO TIENE
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	BUENO
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	NO TIENE
Farola izquierda:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Paragolpes delantero:	MAL REPINTADO - GOLPE LEVE - RAYADO FUERTE
Panorámico delantero:	BUENO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

Parte trasera

Compuerta:	SUMIDO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	BUENO
Vidrio compuerta:	BUENO
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	MAL REPINTADO - RAYADO FUERTE - GOLPE LEVE

JXP410

Fecha


2026-08-22

Sede

AUTOS SURA MALL RIO,10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz dnl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	NO TIENE
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	60882
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	NO TIENE
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO




Observaciones interior y elementos eléctricos

Informe de peritaje básico


Sura

JXP410

Fecha	Sede	Servicio
2026-08-22	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO



Chasis



Observaciones inferior

Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	RAYADO
Marco frontal:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Punta delantera derecha:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Punta delantera izquierda:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO

Parte central

Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	GOLPE LEVE
Protector inferior:	BUENO

Informe de peritaje básico



JXP410

Fecha


2026-08-22

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BASICO



Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines:	RAYADO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	REVISAR
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	81-99
Pastas traseras derechas:	REVISAR
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	41-60
Llantas traseras izquierda:	81-99
Pastas traseras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	41-60
Pastas delanteras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de direccion:	BUENO
Direccion hidráulicaeléctrica:	BUENO

Batería

Batería12v:	BUENO
Comprobación de carga:	BUENO
Terminales de conexión:	BUENO



Observaciones batería

100% vida útil



Observaciones suspensión, frenos y llantas