


Informe de peritaje básico



LtQ660

Fecha


2026-08-14

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO




Cliente

Nombres y apellidos DANILO VALENCIA VASQUEZ


C.C o NIT 1017150862

Email davalenco@hotmail.com

RESULTADO DEL SERVICIO



APROBADO



Información del vehículo

Marca: MAZDA

Línea: 2 [2] [FL] GRAND TOURING LX SEDAN - TP
1500CC 6AB TC CR

Modelo: 2024

Clase de vehículo: AUTOMOVIL

Código fasecolda: 05601200

Cilindraje: 1496

Tipo de combustible: GASOLINA

Accesorios:

Vencimiento RTM: NO REPORTADO

Vencimiento 2027-05-11

Valor asegurado: 86,900,000

Resumen

✓

X

Toma de imágenes

●

○

Estudio Legal

●

○

Carrocería

●

○

Inferior

●

○

Suspensión, Frenos y Llantas

●

○

Batería

●

○

Interior Elementos Eléctricos

●

○

Informe de peritaje básico

Sura

LtQ660

Fecha

2026-08-14

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10


Servicio

PERITAJE BÁSICO



Características del vehículo Estudio-legal vehicular

Marca:	MAZDA
Línea:	2 SEDAN
Modelo:	2024
Clase:	AUTOMOVIL
Motor:	P540640477
Chasis:	3MDDJ2SAARM410024
VIN:	3MDDJ2SAARM410024
Color:	MACHINE GRAY
Tipo de caja:	AUTOMÁTICA
Cilindraje:	1496
Nombre de propietario:	DANILO VALENCIA VASQUEZ
Fecha de Matrícula:	2023-05-12
Fecha de registro:	0
Histórico Propietarios:	0
Blindaje:	0
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASOLINA
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	3
Entidad prenda:	NO REPORTADO
Tipo de carrocería:	SEDAN
Fasecolda:	05601200
Organismo tránsito:	AUTOMÁTICA



Limitaciones a la propiedad (Medidas cautelares)

Tiene Embargo:	0
Denunció robo Vehículo:	0
Reporte por hurto:	0
Abstención trámite Hurto:	0
Medida cautelar embargo:	0
Accidente con Muerto:	0
Orden Decomiso:	0
Otros:	0
Medida cautelar Secuestro:	0



Observaciones

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION,

LTD660

Fecha


2026-08-14

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Notas de vehículo

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO |
| 1. DESCUADRADO | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO | 7. CORROIDO |
| 3. MAL REPARADO | 8. GOLPEADO |
| 4. ROTO | 9. OXIDADO |

Observaciones

Vehículo sucio no se garantiza inspección de pintura

Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Retrovisor izquierdo:	BUENO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	SUMIDO
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	SUMIDO
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	BUENO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

Lado derecho

Costado derecho:	BUENO
Estribo derecho:	BUENO
Retrovisor derecho:	BUENO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	BUENO
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	SUMIDO
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	BUENO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

Parte frontal

Capó:	PINTURA MANCHADA
Antena:	NO TIENE
Capota:	BUENO
Boceles:	BUENO
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	NO TIENE
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	BUENO
Farola izquierda:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Paragolpes delantero:	BUENO
Panorámico delantero:	BUENO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

Parte trasera

Compuerta:	BUENO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	BUENO
Vidrio compuerta:	BUENO
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	RAYADO

LtQ660

Fecha


2026-08-14

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz drl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	NO TIENE
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	30244
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	NO TIENE
Sillas eléctricas:	NO TIENE
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO



Observaciones interior y elementos eléctricos

Informe de peritaje básico



LtQ660

Fecha


2026-08-14

Sede


AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BASICO



Chasis



Observaciones inferior

Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Punta delantera derecha:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Punta delantera izquierda:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesas inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	NO TIENE
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	NO TIENE

Parte central

Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	RAYADO
Protector inferior:	BUENO

Informe de peritaje básico



LTQ660

Fecha


2026-08-14

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BASICO



Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines:	BUENO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	NO TIENE
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	NO TIENE
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	NO TIENE
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	41-60
Pastas traseras derechas:	NO TIENE
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	NO TIENE
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	61-80
Llantas traseras izquierda:	41-60
Pastas traseras izquierdas:	NO TIENE
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	61-80
Pastas delanteras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de dirección:	BUENO
Dirección hidráulica/eléctrica:	BUENO

Batería

Batería 12v:	BUENO
Comprobación de carga:	BUENO
Terminales de conexión:	BUENO



Observaciones batería

SOH 100%



Observaciones suspensión, frenos y llantas