



#### DATOS DEL CLIENTE

**NOMBRE:** CAMILO CASTIBLANCO  
**CEDULA:** 1000150679  
**CELULAR:** 3053126560  
**CORREO:** jccasti21@gmail.com

#### DATOS DEL VEHÍCULO

4/8/2025 - 9:15Am

**PLACAS:** UDM262  
**MARCA Y MODELO:** PEUGEOT 308 5P ACTIVE 1.6E  
**VIN:** VF34C5FV8DS017336  
**AÑO:** 2013  
**KILOMETRAJE:** 55,399

## INSPECCIÓN EXTERNA

### PINTURA Y CARROCERÍA:

92%



	Evaluación
BÓMPER DELANERO	BUENO
BÓMPER TRASERO	BUENO
CAPÓ	EXCELENTE
BAÚL	EXCELENTE
PERSIANA	EXCELENTE
FAROS DELANTEROS	EXCELENTE
FAROS TRASEROS	EXCELENTE

	Evaluación
PUERTA DEL. IZQU.	BUENO
PUERTA DEL. DER.	EXCELENTE
PUERTA TRAS. IZQU.	EXCELENTE
PUERTA TRAS. DER.	REPARADO
GUARD. FRONT. IZQ.	EXCELENTE
GUARD. FRONT. DER.	EXCELENTE
GUARD. TRAS. IZQ.	EXCELENTE
GUARD. TRAS. DER.	REPARADO
ESTRIBOS	EXCELENTE

	Evaluación
TECHO	EXCELENTE
ESPEJO IZQU.	EXCELENTE
ESPEJO DERECHO	EXCELENTE
ANTENA	EXCELENTE

#### OBSERVACIONES:

- Vehículo bien repintado.
- Capó posiblemente reemplazado.
- Presenta reparación con masilla en el costado derecho trasero.

### CHASIS Y ESTRUCTURA:

100%



	Evaluación
PUNTA DELANT. IZQ.	EXCELENTE
PUNTA DELANT. DER.	EXCELENTE
PUNTA TRAS. IZQ.	EXCELENTE
PUNTA TRAS. DER.	EXCELENTE
LARGUERO IZQUIERDO	EXCELENTE
LARGUERO DERECHO	EXCELENTE

	Evaluación
PARAL CENTRAL IZQ.	EXCELENTE
PARAL CENTRAL DER.	EXCELENTE
PARAL DELANT. IZQ.	EXCELENTE
PARAL DELANT. DER.	EXCELENTE
PARAL TRAS. IZQ.	EXCELENTE
PARAL TRAS. DER.	EXCELENTE
PISO MALETERO	EXCELENTE

#### OBSERVACIONES:

SIN NOVEDAD.

### FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS

100%



	Evaluación
PUERTA CONDUCTOR	EXCELENTE
PUERTA COPILOTO	EXCELENTE
PUERTA TRAS. IZQUIERDA	EXCELENTE
PUERTA TRAS. DERECHA	EXCELENTE
CAPÓ	EXCELENTE
MALETERO	EXCELENTE

#### OBSERVACIONES:

SIN NOVEDAD.

# INSPECCIÓN EXTERNA

## FUNCIONAMIENTO LUCES

100%



	Evaluación
LUZ DE POSICIÓN	EXCELENTE
LUCES BAJAS	EXCELENTE
LUCES ALTAS	EXCELENTE
EXPLORADORAS	EXCELENTE
LUCES TRASERAS	EXCELENTE
LUZ DE FRENO	EXCELENTE
LUZ DE REVERSA	EXCELENTE
DIRECCIONALES	EXCELENTE
LUCES DE PARQUEO	EXCELENTE

### OBSERVACIONES:

SIN NOVEDAD.

## NEUMÁTICOS Y RINES

69%

### DELANTERO IZQUIERDO

15%

2.56

#### DESGASTE

PAREJO

RIN

EXCELENTE

### TRASERO IZQUIERDO

14%

2.47

#### DESGASTE

PAREJO

RIN

EXCELENTE

### DELANTERO DERECHO

12%

2.37

#### DESGASTE

PAREJO

RIN

EXCELENTE

### TRASERO DERECHO

15%


2.54

#### DESGASTE

PAREJO

RIN

EXCELENTE



### OBSERVACIONES:

- Se recomienda cambio de naumaticos a corto plazo.

## CRISTALES Y PARABRISAS

100%



	Evaluación
PANORAMICO	EXCELENTE
DELANTERO DERE.	EXCELENTE
DELANTERO IZQU.	EXCELENTE
TRASERO DERE.	EXCELENTE
TRASERO IZQ.	EXCELENTE
LUNAS TRASERAS	EXCELENTE
VIDRIO TRASERO	EXCELENTE
ESPEJOS	EXCELENTE

### OBSERVACIONES:


- Leves indicios de levantamiento del polarizado.

# INSPECCIÓN INTERNA Y ACCESORIOS

INTERIOR DEL HABITÁCULO

100%


## ASIENTOS, TAPICERÍA Y PLÁSTICOS



### Evaluación

ASIENTOS	EXCELENTE
RIEL Y MECANISMO	EXCELENTE
TECHO	EXCELENTE
ALFOMBRA	EXCELENTE
AJUSTE PLÁSTICOS	EXCELENTE

## VOLANTE, PEDALES Y BARRA CAMBIOS



### Evaluación

VOLANTE	EXCELENTE
PEDALES	EXCELENTE
BARRA DE CAMBIOS	EXCELENTE

## SISTEMA DE AUDIO



### Evaluación

RADIO	EXCELENTE
AUDIO DELANTERO	EXCELENTE
AUDIO TRASERO	EXCELENTE


## TABLERO DE INSTRUMENTOS



### Evaluación

TACÓMETROS	EXCELENTE
LUZ INTERNA	EXCELENTE
TESTIGOS BASICOS	EXCELENTE
MICA	EXCELENTE

## AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN



### Evaluación

AC - AIRE	EXCELENTE
CALEFACCIÓN	EXCELENTE
REJILLAS Y DUCTOS	EXCELENTE

## VIDRIOS ELÉCTRICOS - MANUALES



### Evaluación

DELANTEROS	EXCELENTE
TRASEROS	EXCELENTE

## RETROVISORES



### Evaluación

DERECHO	EXCELENTE
IZQUIERDO	EXCELENTE
RETROV. CENTRAL	EXCELENTE

## CINTURONES DE SEGURIDAD, AIRBAG



### Evaluación

CINTURONES DELAN.	EXCELENTE
CINTURONES TRASE.	EXCELENTE
AIRBAGS	EXCELENTE

## ALARMA Y BOQUEO CENTRAL



### Evaluación

ALARMA	EXCELENTE
BLOQUEO CENTRAL	EXCELENTE
CONTROL	EXCELENTE

## COMANDOS Y PALANCAS



### Evaluación

LIMPIA PARABRISAS	EXCELENTE
LUCES	EXCELENTE
CLAXON	EXCELENTE
COMANDO RADIO	EXCELENTE

## TECHO SOLAR - PANORÁMICO



### Evaluación

TECHO SOLAR	N/A
TECHO PANORAMICO	EXCELENTE
CAPOTA	N/A

## SALPICADERO Y CARTERAS



### Evaluación

SALPICADERO	EXCELENTE
CARTERAS DELANT.	EXCELENTE
CARTERAS TRASER.	EXCELENTE


## OSERVACIONES:

- Habitáculo y sistemas de confort en óptimas condiciones.

# MOTOR, SUSPENSIÓN Y FRENO

MOTOR Y SISTEMA DE ESCAPE

75%



Diferencia de compresión máxima entre cilindros de: **5%**

**BIEN**

El motor se encuentra en buen estado con una diferencia de compresión dentro de los límites aceptables lo que indica un buen rendimiento y sin signos de desgaste grave

## ACEITE



### Evaluación

NIVEL **EXCELENTE**  
 ASPECTO **MALO**  
 FUGAS **VARIAS**

## REFRIGERANTE - AGUA



### Evaluación

NIVEL **EXCELENTE**  
 ASPECTO **BUENO**  
 FUGAS **NINGUNA**

## HIDRÁULICO DE DIRECCIÓN



### Evaluación

NIVEL **N/A**  
 ASPECTO **N/A**  
 FUGAS **NINGUNA**

## FILTRO DE AIRE



### Evaluación

ASPECTO **REGULAR**

## BUJÍAS Y BOBINAS



### Evaluación

ASPECTO BUJÍAS **BUENO**  
 ASPECTO BOBINAS **EXCELENTE**

## BATERÍA Y CARGA



### Evaluación

CARGA APAGADO **EXCELENTE**  
 CARGA ENCENDIDO **EXCELENTE**  
 ASPECTO **BUENO**

## RADIADOR Y VENTILADOR



### Evaluación

RADIADOR **BUENO**  
 VENTILADOR **EXCELENTE**

## ESTABILIDAD - FALLAS



### Evaluación

ESTABILIDAD **BUENO**  
 FALLAS **LEVES**  
 RUIDO **REGULAR**

## SISTEMA DE ESCAPE



### Evaluación

FUGAS - FISURAS **NINGUNA**  
 SENSORES O2 **EXCELENTE**  
 CARBONILLA - SMOCK **NINGUNA**

### OBSERVACIONES:

- Presenta fuga de aceite en empaque de tapa válvulas, carter y costado de la repartición del motor. Revisar y corregir.
- Presenta sonido anómalo proveniente de los taqués hidraulicos.
- Se recomienda mantenimiento de aceite y filtros de inmediato.
- Se recomienda cambio de bujías como mantenimiento preventivo.
- Diferencia de compresión dentro de limites sanos para el motor según fabricante.
- Se recomienda realizar sincronización como mantenimiento preventivo, ya que presenta dificultad de encendido en frio.

# PEUGEOT\_308 Informe DTC



Empresa: DiagnostiCar Peritaje Automotriz

Buzón de correo: diagnosticarpro@gmail.com

Teléfono: 3174895693

Sitio web: www.diagnosticarautos.com

Dirección: --

## ► Información básica

VIN: VF34C5FV8DS017336

Kilometraje: 55399km

Placa N°: UDM262

Fecha del informe: 2025-08-04 09:50:59

SN: D8S-WE56JEU

Versión: V5.7.32\_11.38

Ruta: PEUGEOT2-V12.60-&gt;308-&gt;2013

## ► Resultado del análisis del sistema

16 Sistemas detectados: 2 sistemas relacionados con los códigos de fallo, 2 códigos de fallo

NO.	Nombre del sistema	Estado
1	Antibloqueo de rueda (ABS) o control dinámico de estabilidad (ESP)	▲ 1
2	caja de servicio inteligente	▲ 1
3	calculador control motor	✓
4	caja de servicio motor	✓
5	dirección asistida	✓
6	caja de estado de carga de la batería	✓
7	calculador cojines inflables y pretensores	✓
8	pantalla multifunción	✓
9	climatización	✓
10	mandos en volante de dirección	✓
11	Cuadro de a bordo	✓
12	autorradio	✓
13	captador de lluvia y de luminosidad	✓
14	caja testigos de no-abrochado el cinturón de seguridad	✓
15	Caja de servicio remolque	✓
16	módulo de puerta conductor	✓

## ► Código de falla

### ■ Antibloqueo de rueda (ABS) o control dinámico de estabilidad (ESP) (Cantidad de DTC:1)

NO.	Código DTC	Descripciones de código de problemas	ESTADO
1	P0606	Defecto calculador.	

### ■ caja de servicio inteligente (Cantidad de DTC:1)

NO.	Código DTC	Descripciones de código de problemas	ESTADO
1	F5FF	Defecto de reinicialización imprevista de la caja de servicio inteligente.	

\*Este informe solo es responsable de los resultados de esta detección.

SUSPENSIÓN Y FRENOS

82%


LIQUIDO DE FRENOS



Evaluación

NIVEL **EXCELENTE**  
 ESTADO **BUENO**  
 FUGAS **NINGUNA**

AMORTIGUADORES Y ESPIRALES



Evaluación

SUSPENSIÓN DELANTERA **BUENO**  
 SUSPENSIÓN TRASERA **BUENO**  
 EJES DE TRANSMISIÓN **EXCELENTE**  
 RUIDOS **NINGUNO**

FRENOS



Evaluación

DISCOS DELANTEROS **EXCELENTE**  
 PASTILLAS DELANTERAS **EXCELENTE**  
 FRENADO TRASERO **REGULAR**

OBSERVACIONES:

- Pastillas de freno traseras con exceso de desgaste, se recomienda reemplazo inmediato.

DOCUMENTACIÓN, SINIESTROS, EMBARGOS Y PRENDAS

SOAT:	<b>VIGENTE</b>	HASTA	28/6/2026
TECNOMECÁNICA:	<b>VIGENTE</b>	HASTA	9/7/2026
EMBARGOS:	<b>NINGUNO</b>	NO REGISTRA	
PRENDAS:	<b>NINGUNO</b>	NO REGISTRA	
SINIESTROS:	<b>NINGUNO</b>	NO REGISTRA - FASECOLDA ACCESO PÚBLICO	

La información sobre embargos, siniestros y prendas ha sido obtenida de portales oficiales de tránsito. No obstante, para mayor seguridad en la verificación de la procedencia del vehículo, recomendamos al cliente descargar un **Certificado de Tradición y Libertad** ante la entidad de tránsito correspondiente. Este documento brinda un historial más completo y preciso sobre titularidad, embargos, gravámenes o limitaciones legales del vehículo.

CONCLUSIONES FINALES

ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO

90%



0% - 74%



75% - 84%



85% - 100%

VIABILIDAD ASEGURACIÓN

90%

OBSERVACIONES FINALES:

- Vehículo bien repintado, con acabado uniforme y sin defectos visibles.
- Capó posiblemente reemplazado, sin afectar funcionamiento ni estructura.
- Presenta reparación con masilla en el costado derecho trasero (ver: REPARADO).
- Se recomienda cambio de neumáticos a corto plazo por desgaste.
- Leves indicios de levantamiento del polarizado, sin comprometer visibilidad.
- Habitáculo y sistemas de confort en óptimas condiciones.
- Presenta fuga de aceite en empaque de tapa de válvulas, cárter y costado de la repartición del motor. Se recomienda revisión y corrección.
- Sonido anómalo proveniente de los taqués hidráulicos. Se sugiere inspección del tren de válvulas.
- Se recomienda mantenimiento de aceite y filtros de inmediato.
- Cambio preventivo de bujías recomendado por kilometraje.
- Diferencia de compresión dentro de los límites sanos según fabricante.
- Se recomienda realizar sincronización como mantenimiento preventivo, ya que presenta dificultad de encendido en frío.
- Pastillas de freno traseras con desgaste excesivo. Reemplazo inmediato necesario.

- ◆ Viabilidad de aseguramiento: 90 - **Condicionada a corrección de fugas y mantenimiento de frenos.**
- ◆ Calificación final: 90 - **Bueno, con detalles puntuales por corregir.**

Vehículo revisado por:



**INSPECTOR**  
**FELIPE CORTÉS POVEDA**  
317-489-5693  
[diagnosticarpro@gmail.com](mailto:diagnosticarpro@gmail.com)

**Diagn****stiCar**  
Peritaje Automotriz