


Informe de peritaje básico



PMR097

Fecha

2026-08-03

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BASICO



Cliente

Nombres y apellidos LUZ MARIA RAMIREZ DUQUE


C.C o NIT 1017192387

Email

RESULTADO DEL SERVICIO



APROBADO



Información del vehículo

Marca: MAZDA

Línea: CX50 GRAND TOURING - AT 2500CC 4X4

Modelo: 2026

Clase de vehículo: CAMIONETA PASAJ.

Código fasecolda: 05606115

Cilindraje: 2488

Tipo de combustible: GASOLINA

Accesorios:

Vencimiento RTM: NO REPORTADO

Vencimiento 2027-03-27

Valor asegurado: 164,200,000

Resumen

	✓	X
Toma de imágenes	☒	☐
Estudio Legal	☒	☐
Carrocería	☒	☐
Inferior	☒	☐
Suspensión, Frenos y Llantas	☒	☐
Batería	☒	☐
Interior Elementos Eléctricos	☒	☐

Informe de peritaje básico

Sura

PMR097

Fecha


2026-08-03

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10


Servicio

PERITAJE BÁSICO



Características del vehículo Estudio legal vehicular

Marca:	MAZDA
Línea:	CX-50
Modelo:	2026
Clase:	CAMIONETA
Motor:	PY40902746
Chasis:	JM7VA4WLATN200630
VIN:	JM7VA4WLATN200630
Color:	POLIMETAL GRAY
Tipo de caja:	AUTOMÁTICA
Cilindraje:	2488
Nombre de propietario:	LUZ MARIA RAMIREZ DUQUE
Fecha de Matrícula:	2025-03-28
Fecha de registro:	0
Histórico Propietarios:	0
Blindaje:	0
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASOLINA
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	3
Entidad prenda:	NO REPORTADO
Tipo de carrocería:	WAGON
Fasecolda:	05606115
Organismo tránsito:	AUTOMÁTICA



Limitaciones a la propiedad (Medidas cautelares)

Tiene Embargo:	0
Denunció robo Vehículo:	0
Reporte por hurto:	0
Abstención trámite Hurto:	0
Medida cautelar embargo:	0
Accidente con Muerto:	0
Orden Decomiso:	0
Otros:	0
Medida cautelar Secuestro:	0



Observaciones

SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// PRESENTA RECLAMACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS A LA FECHA.

PMR097

Fecha


2026-08-03

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio


PERITAJE BÁSICO



Notas de vehículo

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO |
| 1. DESCUADRADO | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO | 7. CORROIDO |
| 3. MAL REPARADO | 8. GOLPEADO |
| 4. ROTO | 9. OXIDADO |

Observaciones



Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Retrovisor izquierdo:	BUENO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	BUENO
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	BUENO
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	BUENO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

Lado derecho

Costado derecho:	RAYADO
Estribo derecho:	BUENO
Retrovisor derecho:	BUENO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	BUENO
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	RAYADO
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	BUENO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

Parte frontal

Capó:	BUENO
Antena:	TIENE
Capota:	BUENO
Bocales:	BUENO
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	NO TIENE
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	BUENO
Farola izquierda:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Paragolpes delantero:	RAYADO
Panorámico delantero:	BUENO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

Parte trasera

Compuerta:	REPINTADO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	BUENO
Vidrio compuerta:	BUENO
Faldón delantero:	BUENO
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	RAYADO

PMR097

Fecha	Sede	Servicio
2026-08-03	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BASICO

 Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz dnt:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	BUENO
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	17158
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	NO TIENE
Sillas eléctricas:	BUENO
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO

 Observaciones interior y elementos eléctricos


Informe de peritaje básico



PMR097

Fecha	Sede	Servicio
2026-08-03	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

Chasis



Observaciones inferior

Presenta protector inferior, no se verifica fugas.
Presenta gancho remolque anclado a puntas

Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Punta delantera derecha:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Punta delantera izquierda:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO

Parte central

Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	BUENO
Protector inferior:	BUENO

Informe de peritaje básico

PMR097

Fecha


2026-08-03

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines:	RAYADO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	REVISAR
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	81-99
Pastas traseras derechas:	REVISAR
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	81-99
Llantas traseras izquierda:	81-99
Pastas traseras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	81-99
Pastas delanteras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de direccion:	BUENO
Direccion hidráulicaeléctrica:	BUENO

Batería

Batería12v:	BUENO
Comprobación de carga:	BUENO
Terminales de conexión:	BUENO

Observaciones batería

Observaciones suspensión, frenos y llantas