

REPORTE TECNOMECANICO

DATOS PERSONALES

PLACA: GXY566

TECNICO: J

FECHA: 25/06/2026 12:01

ORDEN DE TRABAJO: 35361

CLIENTE: CARLOS MUÑOZ	C. C.: 0	SEG. OBLIGATOR.: 0
MATRICULA A NOMBRE DE: 0	C. C.: 0	FECHA VENCIM.: 0

DATOS VEHICULO

MARCA: HONDA	CARROCERIA: WAGON	DIRECCION: ASISTIDA
LINEA: CR-V	MOTOR No. XXXX	CAJA: AUTOMATICO
CLASE: AUTOMOVIL	CHASIS No. XXXX	COMBUSTIBLE: GASOLINA
SERVICIO: PARTICULAR	SERIAL No. XXXX	COD. FASECOLD: 0
MODELO: 2019	KILOMETRAJE: 87256	VR. FASECOLD: \$ 117.700.000
COLOR: PLATA	CILINDRAJE: 1500	AVALUO COMERCIAL: \$ 105.194.375
MARCADO: NA	POLARIZADO: COMPLETO	IMPORTADO: 0

PINTURA

TIPO: METALIZADO	CALIDAD: REGULAR	REPINTURA: PARCIAL
ESTADO PORCENTUAL DE PINTURA:		80%

LATONERIA

GURADABARRO DELANT IZQ	RAYADO	PUERTA TRASERA DER	REPARADO/RAYADO	GUARDAPOLV METAL DER	BUENO
PUERTA DELANTERA IZQ	SUMIDO/RAYADO	PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO LEVE	GUARDAPOLV METAL IZQ	BUENO
PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO/RAYADO	GUARDABARRO DELANT DER	BUENO	BODEGA	BUENO
GUARDABARRO TRAS IZQ	GOLPE	BOMPER DELANTERO	GOLPE/RAYADO	CAPOT	BUENO
BOMPER TRASERO	RAYADO	REJILLA TORPEDO	BUENO	CAPOTA	BUENO
GUARDABARRO TRAS DER	MAL REPARADO	PERSIANA	BUENO	TAPA MALETA	RAYADA
ESTADO PORCENTUAL DE LATONERIA:					80%

CARROCERIA

TORRE DERECHA	BUENO	FALDON TRASERO	BUENO	ASIENTOS TRASEROS	BUENO
TORRE IZQUIERDA	BUENO	AIRBAG	BUENO	CINTURON SEGURIDAD	BUENO
PARAL DELANTERO DER.	BUENO	MARCO DERECHO	BUENO	ENCENDEDOR	NA
PARAL DELANTERO IZQ.	BUENO	MARCO IZQUIERDO	BUENO	CONSOLA	BUENO
PARAL CENTRAL DER.	BUENO	PLUMILLAS DELANTERAS	BUENO	MILLARET/TABLERO INST.	BUENO
PARAL CENTRAL IZQ.	BUENO	PLUMILLAS TRASERAS	BUENO	PANEL TRASERO	BUENO
PARAL TRASERO DER.	BUENO	RETROVISOR INTERNO	BUENO	TAPIZADO CUERO	BUENO
PARAL TRASERO IZQ.	BUENO	RETROVISOR EXTER. DER.	BUENO	TAPIZADO PISO	BUENO
ESTRIBO BABERO DER.	BUENO	RETROVISOR EXTER. IZQ.	BUENO	TAPIZADO PUERTAS DEL.	BUENO
ESTRIBO BABERO IZQ.	BUENO	TANQUE GASOLINA	BUENO	TAPIZADO PUERTAS TRAS.	BUENO
CABINA	BUENO	ANTENA	BUENO	TAPIZADO TECHO	BUENO
ESTADO CARROCERIA	BUENO	ASIENTOS DELANTEROS	BUENO	PISO CARROCERIA	BUENO
ESTADO PORCENTUAL DE LA CARROCERIA:					95%

CHASIS

FRONTAL SUPERIOR	BUENO	BASE TIJERA IZQ DELANT	BUENO	CARTER	BUENO
FRONTAL INFERIOR	BUENO	BASE TIJERA DER DELANT	BUENO	ROTULAS	BUENO
BASES FAROLAS	BUENO	BASE TIJERA IZQ TRASERA	BUENO	BUJES TIJERAS	BUENO
LARGUERO DERECHO	NA	BASE TIJERA DER TRASERA	BUENO	TIJERA IZQUIERDA	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	NA	DIAGONAL CENTRAL	BUENO	TIJERA DERECHA	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO	DIAGONAL TRASERA	BUENO	GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
PUNTA DELANT IZQ	BUENO	DIAGONAL DELANTERA	BUENO	LAGRIMAS DER-IZQ	JUEGO LEVE
PUNTA DELANT DER	BUENO	BASE CAJA DIRECCION	BUENO	TERMINALES DIRECCION	JUEGO LEVE
PUNTA TRASERA IZQ	BUENO	ESTRIBO DERECHO	BUENO	CAUCHO BARRA ESTABIL.	BUENO
PUNTA TRASERA DER	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	LLANTAS DELANTERAS	BUENO
REFUERZOS PISO DERECHO	BUENO	TORPEDO	BUENO	LLANTAS TRASERAS	DESGASTE MEDIO
REFUERZOS PISO IZQUIERDO	BUENO	TROQUE TRASERO	BUENO	BUJES DIRECCION	BUENO
ESTADO PORCENTUAL CHASIS:					95%

SUSPENSION

PORCENTUAL SUSPENSION 85%

VIDRIOS

DELANTERO DER.	BUENO	PARABRISAS	CAMBIADO	RESISTENCIA DESEMPAÑ.	OK
DELANTERO IZQ.	BUENO	VIDRIO TRASERO	BUENO	VIDRIO COMPUERTA	OK
TRASERO DER.	BUENO	LUNETAS DELANTERA DER.	NA		0
TRASERO IZQ.	BUENO	LUNETAS DELANTERA IZQ.	NA		0

ESTADO PORCENTUAL DE VIDRIOS 95%

FUGAS

FUGA ACEITE CAJA	NA	FUGA ACEITE CARTER	NA
FUGA ACEITE MOTOR	NA	FUGA HIDRAULICA DIRECC	NA

ESTADO PORCENTUAL FUGAS

90%

LUCES

FAROLA IZQUIERDA	BUENO	LUZ REVERSA	BUENO	EXT. STOP	BUENO
FAROLA DERECHA	BUENO	LUZ PLACA	BUENO	LUZ MEDIA DERECHA	BUENO
DIRECCIONAL DELANT. DER.	BUENO	STOP IZQUIERDO	BUENO	LUZ MEDIA IZQUIERDA	BUENO
DIRECCIONAL DELANT. IZQ.	BUENO	STOP DERECHO	BUENO		0

ESTADO PORCENTUAL DE LUCES

95%

ACCESORIOS

CAMARA REVERSA	0	SPOILER	0	RINES DELANTEROS	RAYADOS
CARPA	0	ANTENA	OK	RINES TRASEROS	RAYADOS
BAZUCA	0	VIDRIOS ELECTRICOS	OK	SUN RUF (ESCOTILLA)	OK
RADIO CD MD	0	BLOQUEO	0	RADIO TELEFONO	NA
BAJO	0	ALARMA	0	BOSTER	NA
PLANTA	0	RELOJ	0	BLINDAJE	NA
TWITTER	0	TERCER STOP	0	SENSORES REVERSA	NA
EQUALIZADOR	0	ROMPE NIEBLA-EXPLORADORAS	0	CORNETAS ESPECIALES	NA
DVD MD	0	BISELES BOCALLANTA	0	ESTRIBOS	NA
PANTALLA DVD	OK	BISELES PUERTA	0	GANCHO REMOLQUE	NA
AIRE ACONDICIONADO	OK	PORTA EQUIPAJE	0	HEADER	NA
PARLANTES	OK	TAPA RIN	0	TAPICERIA CUERO	NA
LLANTA DE REPUESTO	OK				

OBSERVACIONES

ESTADO PORCENTUAL DE ACCESORIOS

0%

PARALES Y VIGAS ORIGINALES	0
SUMIDOS Y RAYONES GENERALES	0
REPARACIONES REGULARES DE LAMINA Y PINTURA	0
GANCHO DE TIRO ATORNILLADO A VIGAS	0
PROTECTOR INFERIOR GOLPEADO Y ROTO	0
REVISAR MANTENIMIENTO A TREN DELANTERO Y SUSPENSION	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

AVALUO COMERCIAL \$ 105.194.375

ESTADO PORCENTUAL TOTAL 89%

FOTOS VEHICULO DE PLACAS: GXY566

FECHA: 25 de junio de 2026

HORA: 12:01:11 p. m.

Wilson Martinez
Director Ejecutivo
Avalautos S.A.S
FIRMA DEL INSPECTOR

REVISION DE MOTOR

PLACA	GXY566	FECHA	2026-06-25	KILOMETRAJE	87.256
		HORA	12:02:54 p. m.	MARCA	HONDA CR-V
				TECNICO:	H

COMPRESION (PSI) -FUGAS (%)			PERDIDA DE FLUIDOS		REVISAR
CILINDRO		FUGA			
1	155	20%	EMPAQUE TAPA VALVULAS		
2	155	20%	HIDRAULICO DIRECCION		
3	155	20%	RADIADOR y/o MANGUERAS		
4	155	20%	CARTER MOTOR y/o CAJA		
5			RETENES DISTRIBUCION		
6			RETENES CIGÜEÑAL		
7			SELLOS CAJA DE CAMBIOS		
8			TRANSMISIONES y/o TRANSFER		
VACIO INTERNO IN/HG		17"	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO		
			TERMOSTATO y/o TROMPOS		

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO y/o CORRECCION

OPERACIÓN	REVISAR	CAMBIAR	OPERACIÓN	REVISAR	CAMBIAR
BUJIAS			DESGASTE BLOQUE		
BOBINAS DE ALTA			DESGASTE ANILLOS		
CABLES DE ALTA			DESMONTAR CULATA		
BOBINA PRINCIPAL			GUIAS VALVULAS		
TAPA DISTRIBUCION			IMPULSADORES		
BATERIA			OBTURADORES		
ALTERNADOR			GOLPETEO VALVULAR		
ARRANQUE			VALVULAS		
SISTEMA A/A	OK		CORREAS EXTERNAS	X	C/40.000 KM
EMBRAGUE	NA		CORREA DISTRIBUCION	X	CADENILLA
SOPORTES MOTOR	JUEGO		ACEITE MOTOR	X	C/5.000 KM
MANGUERAS VACIO			ACEITE CAJA	X	C/30.000 KM
PASO O MEZCLA			ACEITE TRANSMISION		
INYECTORES			G/POLVOS EJES		
FILTRO AIRE MOTOR			SELLOS EJES		

OBSERVACIONES

COMPRESIONES EN RANGO NORMAL DE DESGASTE

EN ESFUERZO NO FUMA

NIVEL DE ACEITE BIEN - TAPA LLENADO LIMPIA

REVISAR BUJES DE TIJERA - POR KM MANTENIMIENTO SUGERIDOS POR FABRICANTE

CALADO DE CAJA NORMAL AL MOMENTO DE LA PRUEBA

La prueba realizada es una verificación del estado mecánico del motor, no de fallas eléctricas y/o electrónicas del mismo; esta certifica su funcionamiento en el instante de la revisión, debido a que existen muchos factores que pueden alterar el estado del mismo; fallas en lubricación, refrigeración y/o eléctricas, igualmente rupturas en mangueras y correas

NOTA IMPORTANTE: Para los vehículos con caja automática solo se podrá verificar con una prueba de ruta, el accionar de los cambios. En ningún momento damos garantía sobre desgaste interno o fallas electrónicas en las mismas.

EL KILOMETRAJE REGISTRADO ES EL QUE SE OBSERVA AL MOMENTO DE LA INSPECCION.

FIRMA DEL INSPECTOR

Wilson Martínez
Director Ejecutivo
Avalautos S.A.S