

Colserauto

Certificado 1045214

30/07/2026

Fecha: 30/07/2026 Particular Placa: GLX789
 Atendido para: 1033014483 24
 No. Inspección: MEDELLIN - TIVIANOS
 Centro de Inspección:

Asegurable:

No Aplica

Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

Datos

Marca	TOYOTA	Tipo de pintura	Metalizada
Clase	PICKUP DOBLE CA	Modelo	2019
Tipo	LAND CRUISER (LC 70)	Carrocería	DOBLE CAB 4P
Color	BEIGE	Cilindraje	3956
Cod. Fasec	09021074	Combustible	GASOLINA
No. Motor	1GRH234523	Nacionalidad	JAP
No. Chasis	JTFBU71J7KB007885	Tipo de caja	MECANICA
No. Serial	JTFBU71J7KB007885	Orden	
Servicio	PARTICULAR		
Kilometraje	40755		
Enviado a			

Chequeo control de Calidad

Compañía	
Sucursal	
Intermediario	
Nombre	FRANK DAVID PACHECO SALTAREN
Identificación	80097453
Dirección	CL 14 A 11 09
Profesión	OTROS
Tel.	3146136372
V/R Cliente	\$ 198.500.000
V/R Fasecolda	\$ 198.500.000
V/R Colserauto	\$ 4.540.000
V/R Accesorios	+VR Accesorios




Chequeo control de Calidad

Estado General

Lantería	80%
Pintura	100%
Vidrios	100%
Chasis	100%
Tapicería	100%
Fugas Fluidos	100%
Identificación	100%
	0% - 59%
	60% - 89%
	90% - 100%
	Deficiente
	Aceptable
	Óptimo

El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍAS, VEHÍCULO PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN SU LATONERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLOS, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAUCHOS, BUJES, COMPONENTES DE SUSPENSIÓN Y FRENOS, PRESENTA PROTECTORES INFERIORES QUE DIFICULTAN SU INSPECCIÓN VISUAL, EMPAQUES DE PUERTAS DIFICULTAN INSPECCIÓN VISUAL DE PARALES, LEVES FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTE INFERIOR, PUENTE INTERVENIDO, PRESENTA LEVE HUMEDAD EN CARTER, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, NUMERO DE VIN NO PUDO SER LEÍDO. Original () Opcional (X) No tiene (X)

Accesorios

Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor	Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor
Radio				Película de seguridad			
Radio con unidad CD				Desempañador			
Equalizador				Espejo retrovisor			
Caja de CD'S				Espejos electrónicos			
Planta				Plumilla trasera			
Parlantes				Bloqueo central			
Twitter				3er. Stop			
Vidrios eléctricos				Dirección asistida			
Encendedor							
Topicería de cuero							
Exploradoras							
Porta equipaje							
Techo corredizo							
Spoiler							
Otros							
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 200.000				
RINES	OPCIONAL	4	\$ 600.000				
TAPICERIA DE CUERO	OPCIONAL	1	\$ 800.000				
EXPLORADORAS	OPCIONAL	2	\$ 140.000				
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0				
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0				
GANCHO REMOLQUE	OPCIONAL	1	\$ 400.000				
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL	1	\$ 700.000				
RADIO DVD	OPCIONAL	1	\$ 500.000				

Colserauto S.A. Este documento es una copia de los datos de identificación de los vehículos y no es un documento legal. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved. Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene tintas de seguridad.

GO-FO-016 Versión 4


Observaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR AL VEHICULO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALINEACIÓN, FRENCOS Y SUSPENSIÓN.

Chequeo control de Calidad

Llantas

(% Vida útil de las 4 llantas)		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Valor de desviación en metros por kilómetro		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:



Chequeo control de Calidad

Fotos vehículo

Marca **TOYOTA**

Clase **PICKUP DOBLE CAB**

Tipo **LAND CRUISER [LC 70]**



Firma Cliente:

C.C.

COLSERAUTO
NIT: 860 053 578

Inspector **DUVAN ALEJANDRO BERRIO GUERRERO**

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. Colserauto S. A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasesolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Moravia: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Floria: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

Scanned with
CS CamScanner

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

828855

FECHA:	30/07/2026	PLACA:	GLX789
ATENDIDO PARA:	Particular		
No. INSPECCION:	1033014483	ROMBO:	24
CENTRO DE INSPECCION:	MEDELLIN - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2019
TIPO	LAND CRUISER [LC 70]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BEIGE	CILINDRAJE	3956
COD. FASEC.	09021074	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	1GRH234523	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTFBU71J7KB007885	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	JTFBU71J7KB007885	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	40755

NOMBRE	FRANK DAVID PACHECO SALTAREN
IDENTIFICACION	80097453
DIRECCION	CL 14 A 11 09
TELEFONO	3146136372
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 198.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 198.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 4.540.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timón	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado bjeas	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

COLSERAUTO
Inspector: 053.523-8

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y amonestaciones verificadas aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3.

Scanned with
CamScanner

Informe de diagnóstico

THINKCAR

Nombre de tienda: Colserauto	Teléfono: 321 4965483
Correo electrónico: alexandra.ceballos@colserauto.co m	País: N/A
Estado: N/A	Ciudad: N/A
Dirección 1: N/A	Dirección 2: N/A
Hacer: TOYOTA	Modelo: Land Cruiser Prado
Año: 2019	Número de bastidor: JTFBU71J7KB008785
Cuentakilómetros: 16777215.00 kilómetros	Número de licencia: N/A

Pre-reparación

07/30/2026
15:20:22

Sistema (6)	Estado
EOBD/OBD II	Sin culpa
ECMECT (Motor y ECT)	Sin culpa
CCS (Control de Crucero)	Sin culpa

ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) / VSC (Control de Estabilidad del Vehículo) / TRC (Sistema de Control de Tracción)	Sin culpa
SRS (Sistema de Restricción Inflable Suplementaria)	Sin culpa
CM (Medidor de Combinación)	Sin culpa

Datos de Solicitud y Ingreso			
Nº SOLICITUD:			
Fecha de Expedición:	30/07/2026 12:00:00 a.m.	Hora:	13:16:12

Datos del Cliente		Datos del Vehículo	
Nombre:	FRANK DAVID PACHECO SALTAREN	Placa:	GLX789
Identificación:	1 80097453	Marca:	TOYOTA
Dirección:	CL 14 A 11 09	Tipo:	PICKUP DOBLE CAB
Telefono:	3146136372	Modelo:	2019
Rombo:	24	Cilindraje:	3956
		Kilometraje:	40755

Prueba de Batería y Sistema Eléctrico
Alcance: Esta prueba analiza el estado actual del motor de arranque y del alternador, analizando los resultados de voltaje que consume y genera cada uno de esto. Por medio de una prueba de conductancia establece el estado actual de la batería mas no garantiza la durabilidad, ya que depende del tipo de uso que se le de a la misma. No se evalúa los elementos mecánicos, ni se puede establecer fallas por desgastes mecánicos.

Prueba de Batería	
Voltios:	124 V
Resultado:	BATERÍA BUENA
Observaciones:	BATERÍA EN BUEN ESTADO SIN PROBLEMA.

Prueba de Arranque	
Voltaje de Arranque:	124 V
Voltaje más bajo:	120 V
Tiempo:	8 S
Resultado:	ARRANQUE NORMAL
Observaciones:	SISTEMA DEL ARRANQUE SIN FALLA.

Prueba de Carga	
Sin Carga:	138 V
Con Carga:	137 V
Resultado:	FUNCIONAMIENTO NORMAL
Observaciones:	SISTEMA DE CARGA DE LA BATERÍA FUNCIONAMIENTO NORMAL.

Prueba liquido de Frenos
Alcance: Esta prueba mide el porcentaje de humedad que presenta el liquido de frenos , ya que por sus condiciones de operación y características, la presencia de agua en este liquido afecta la efectividad y puede ocasionar fallas en el sistema de frenos.

Parametros (% de humedad)	Resultado	Datos Obtenidos	Resultado	Observaciones
0%	Bueno	4 %	PARA CAMBIO	LIQUIDO CON PRESENCIA DE AGUA, SE RECOMIENDA CAMBIAR EL LIQUIDO PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS.
1 y 2%	Aceptable			
Mayor al 2%	Por Cambio			

Colserauto S.A.
 www.colserauto.com

El presente Informe está basado en criterios técnicos, la información plasmada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Éste informe no genera efecto vinculante, los resultados anteriormente mencionados contempla los hábitos de mantenimiento y cuidado sobre los mismos.

Prueba de Luces

Alcance: Se determina el estado de las luces del vehiculo, verificando la intensidad de luz y la desviacion, de acuerdo a la norma NTC 5375; esta prueba se realiza a 1 metro de distancia del vehiculo.

Parámetros

Mayor a 2,5 Klux	Luces Bajas
Menor a 255 Klux	Intencidad luces Totales
0,5% a 3,5%	Desviacion de la luz

Datos Obtenidos

	Farola Izquierda	Farola Derecha
Luces Bajas	30 Klux	35 Klux
Luces Altas	40 Klux	40 Klux
Intencidad Total	145 Klux	
Desviación	2 %	2 %

Resultados

	Farola Izquierda	Farola Derecha	Observaciones
Luces Bajas	NORMAL	NORMAL	INTENSIDAD DE LUZ DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES.
Intencidad de luces totales	NORMAL		INTENSIDAD DE LUCES TOTAL, SE ENCUENTRA BAJO PARÁMETROS DE ACUERDO A LA NORMA.
Desviación de Luz	DENTRO DE PARÁMETROS	DENTRO DE PARÁMETROS	LUCES EN OPERACIÓN NORMAL

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

El presente informe está basado en criterios técnicos, la información plasmada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Éste informe no genera efecto vinculante, los resultados anteriormente mencionados contempla los hábitos de mantenimiento y cuidado sobre los mismos.

Información del vehículo

2019/Toyota/LAND CRUISER/--
VIN: --


Información del dispositivo

Escáner: MaxiBAS BT609
ID batería: --

Numero de serie: VA7GLBC01152
Tipo: FLOODED

Prueba batería

Batería en buen estado



SOC (estado de carga):

86%

Tipo de batería:	FLOODED
Tensión:	12.49 V
Capacidad nominal:	105D31 JIS
Capacidad medida:	883 CCA JIS
Temperatura:	37 °C

Consejo de reparación: Batería normal. Se encargue de su mantenimiento dentro de 90 días.

Prueba del arrancador


Motor de arranque OK



Tensión de arranque:	12.07 V
Corriente de arranque:	-
Hora de arranque:	0.83 S

Prueba del generador

Generador OK



Ondulación:

23 mV

Tensión sin carga:	13.85 V
Tensión de carga:	13.75 V
Corriente sin carga:	10879.49 A
Corriente de carga:	10653.53 A

Inspección visual

Detalles: --

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

Descargo de responsabilidad: este informe es sólo para la referencia de la inspección y reparación del vehículo. Autel no se hace responsable de ningún accidente, daños a la propiedad o lesión personal que resulte del uso de esta información.

PROTOCOLO BATERIA/ARRANCADOR COMPRESION RELATIVA

COLSERAUTO SAS

AUTEL

Empresa

Dirección

CRA 48 #20-37

Ciudad

MEDELLIN

Email

medellin.livianos@colserauto.com

Marca

TOYOTA LAND CRUISER

Inspector

MAYCOL QUINTERO

Modelo

2019


Placa

GLX789

Control de calidad



Relación de compresión relativa



RESULTADO

Motor con valores de compresión relativa de 92%, 97%, 97%, 95%, 100%, 100% en Porcentaje, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 8%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento, se recomienda realizar una puesta a punto por kilometraje y modelo según el manual de fabricante.

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible. *El resultado de la prueba no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor.

Fecha:	30/07/2026	No Informe	1033014483
Placa:	GLX789	Ciudad	MEDELLIN - LIVIANOS

Este documento es válido únicamente en original
Este contiene sistemas de seguridad

Datos	Marca	TOYOTA	Nombre	FRANK DAVID PACHECO SALTAREN
	Clase	PICKUP DOBLE CAB	Cédula de ciudadanía (NIT)	80097453
	Tipo	LAND CRUISER [LC 70]	Dirección	CL 14 A 11-09
	Modelo	2019	Teléfono	3146136372
	Nacionalidad	JAP	Residencia	24
	Color	BEIGE		
	Cilindraje	3956		
	No Motor	1GRH234523	No Serie	JTFBU71J7KB007885
	No Chasis	JTFBU71J7KB007885		

Documentos	REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE		REGISTRO NACIONAL DE VEHÍCULOS	
	LICENCIA DE TRANSITO No. 10029049971		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 192019000110114	
	PLACA	GLX789	FECHA DE EMISIÓN	06/11/2019
	MARCA	TOYOTA	FECHA DE VENCIMIENTO	06/05/2023
	LINEA	LAND CRUISER GRJ79L	FECHA DE TRANSITO	06/05/2023
	MODELO	2019	FECHA DE TRANSITO	06/05/2023
	COLOR	BEIGE METALICO	FECHA DE TRANSITO	06/05/2023
	TIPO	DOBLE CABINA	FECHA DE TRANSITO	06/05/2023
	COMBUSTIBLE	GASOLINA	FECHA DE TRANSITO	06/05/2023
	CAPACIDAD	1310 - 5	FECHA DE TRANSITO	06/05/2023

Concepto e Improntas	Motor	Original ☐	
	Regrabado ☐		
	Grabado ☐		
	Serial	Original ☐	
	Regrabado ☐		
	Grabado ☐		
	Chasis	Original ☐	
	Regrabado ☐		
	Grabado ☐		

Observaciones	Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.	
	SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.	

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morata: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Plaza: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES
30/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GLX789			

VIGENCIA POLIZA

VENCIDA

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Los antecedentes de Siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación Exclusivamente para las compañías aseguradoras; Colserauto S.A., ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes. Las consultas en la página Pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso de información pueden presentar limitaciones e inconsistencias a nuestra responsabilidad.

No. Vin
Chasis

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**


Fecha:	30/07/2026	Ciudad:	MEDELLIN
Placa:	GLX789	Centro de Servicio:	MEDELLIN - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	NOMBRE	FRANK DAVID PACHECO SALTAREN
MODELO	2019	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	80097453
N° DE MOTOR	1GRH234523	DIRECCIÓN	CL 14 A 11 09
N° SERIE	JTFBU71J7KB007885	TELEFONO	3146136372
N° CHASIS	JTFBU71J7KB007885		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



LUIS ORLANDO AVENDANO ACOSTA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tec2_bog_cia@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
Todos los derechos reservados.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 495467

Fecha Expedición: 30 7 2026 Hora: 3:12 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10038261328

Clase vehículo

CAMIONETA

Organismo tránsito

10038261328

Tipo de servicio

MIXTO

Estado del vehículo

ACTIVO

Fecha matrícula

11/26/2019

PLACA

GLX789

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

JTFBU71J7KB008785

Número VIN

JTFBU71J7KB008785

Número de motor

1GRH234523

Número de chasis

JTFBU71J7KB008785

Clasificación

CAMIONETA - MIXTO

Marca

TOYOTA

Línea

LAND CRUISER GRJ79L

Modelo

2019

Color

BEIGE METALICO

Cilindraje

3956

Carrocería

Número de ejes

0

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

1310

Peso bruto vehicular

0

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

10892

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros sectores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

C.D.A. EL POBLADO

6/26/2026

6/26/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S

EMITIDA

1/10/2026

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

1/9/2027

1/10/2026

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

ALEXANDER LOPERA TOBON

C

1039447991

3/19/2026

URIEL ROCHIEL MARTINEZ

C

1090427237

8/23/2021

9/17/2021

MARLIN SIKU CUEVAS ECHEVERRIA

C

1090423270

5/31/2021

8/23/2021

SUSANA RAMIREZ VELEZ

C

1037632864

11/26/2019

12/12/2019

FAROUH MENESES COSME

C

94528853

9/17/2021

12/16/2022

MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREZ

C

12265734

12/16/2022

5/6/2023

DAWIN ADRIAN TORO OSSA

C

16927290

5/6/2023

3/19/2026

INVERSIONES LA SABANA J.M S A S

N

901052112

12/3/2020

5/31/2021

JUAN MANUEL MARTINEZ MORENO

C

79374259

12/12/2019

12/3/2020

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
296878748	6/26/2026		C.D.A. EL POBLADO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
296889815	6/26/2026		C.D.A. EL POBLADO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
290152828	3/19/2026		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
290212323	3/19/2026		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
---------------------	-------------------	---------------------	---------

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

267783496

5/22/2025

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

209257643

5/12/2023

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

208903945

5/6/2023

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

200879768

12/16/2022

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

160991414

9/17/2021

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

159557458

8/23/2021

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
154913801	5/31/2021		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
147938603	12/3/2020		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
134868900	12/12/2019		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
134131711	11/26/2019		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

La inscripción de inscripción del vehículo se obtiene del comando de la oficina del

La inscripción de inscripción del vehículo se obtiene del comando de la oficina del

La inscripción de inscripción del vehículo se obtiene del comando de la oficina del

La inscripción de inscripción del vehículo se obtiene del comando de la oficina del

La inscripción de inscripción del vehículo se obtiene del comando de la oficina del

La inscripción de inscripción del vehículo se obtiene del comando de la oficina del

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	30/07/2026	Hora:	01:16

Aspecto del Vehículo

Placa:	GLX789
Marca:	TOYOTA
Línea:	LAND CRUISER [LC 70]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BEIGE
Cilindraje (cc):	3956
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	FRANK DAVID PACHECO SALTAREN
Id Solicitante:	80097453
Fecha Informe:	30/07/2026
Centro de Validación:	MEDELLIN - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JTFBU71J7KB007885
Número de Serie:	JTFBU71J7KB007885
Número de motor:	1GRH234523
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

 Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.