

FZY789

[L] INSPECCION No. 20832

CLIENTE

Nombre: HAROLD PANTOLIA
Identificación: CC 108614088
Teléfono: 3173812518
Dirección: CL 27 # 68-43 (barras)

APROBADO



DATOS DEL VEHICULO

PLACA: FZY789
MARCA: MERCEDES BENZ
MODELO: 2020
TIPO CALA: TP
Combustible: GASOLINA
SERVICIO: PARTICULAR
No. CHASIS/VIN: WDD1771871W014474

CLASE: AUTOMOVIL
LINEA: A 200
NACIONALIDAD: ALB
CELEBRACION: 1332
TIPO PINTURA: PLANA
Color: MOJAVE SILVER METALLIC
No. SERIAL: 111111

DATOS LA ORDEN

Concepto: Fecha: 20/05/2020
Solicitante: Aprobado
\$ Faseo: \$114.000.000.00
\$ Peritaje del General

Registro RUNT

Pasajero y dueño propietario: Si
Propietario registrado: Si
Embargo: No
Huile: No


Vehículo registrado: Si
Pronda: No
Entrega provisional: No
Estado del Vehículo: Activo

Reclamaciones

PTD: No
PTD: No
PTH: No

Registros legales

Solicitudes: No
Información impuesto: No aplica
Peritaje impuesto: No aplica



CHASIS

PUNTA CHASIS DEL. DER: ORIGINAL
PUNTA CHASIS DEL. IZQ: ORIGINAL
PUNTA CHASIS TRAS. DER: ORIGINAL
PUNTA CHASIS TRAS. IZQ: ORIGINAL
EXTENSION PUNTA DEL DERECHA: NO APLICA
EXTENSION PUNTA DEL IZQ: NO APLICA
EXTENSION PUNTA TRAS DERECHA: NO APLICA
EXTENSION PUNTA TRAS IZQ: NO APLICA

INFERIOR

TUERA IZQUIERDA: BUEN ESTADO
TORRE IZQUIERDA: ORIGINAL
GUARDAPOLVO EJE IZQUIERDO: BUEN ESTADO
REFUERZO PISO IZQUIERDO: RAYADO
ALMA BOMPER TRASERO: BUEN ESTADO
TROQUE TRASERO: ORIGINAL
TUERA DERECHA: BUEN ESTADO
TORRE DERECHA: ORIGINAL
GUARDAPOLVO EJE DERECHO: BUEN ESTADO
REFUERZO PISO DERECHO: RAYADO
ALMA BOMPER DELANTERO: BUEN ESTADO
FRONTAL: BUEN ESTADO
TRAVESA SUPERIOR: ORIGINAL
FALDÓN INFERIOR: ORIGINAL
PISO BAIL INFERIOR: ORIGINAL
PEGAS FALDÓN INFERIOR: ORIGINAL
TRAVESA INFERIOR: ORIGINAL
BARRA ESTABILIZADORA: BUEN ESTADO
CARTER: BUEN ESTADO
CUNA MOTOR: BUEN ESTADO
ESTADO TUBO EXOSTO: ORIGINAL
DESFASE DIAGONALES: NO TIENE
DESFASE EN LONGITUD: NO TIENE
PISO CARROCERIA: ORIGINAL
TANQUE COMBUSTIBLE: ORIGINAL

100 %

99 %

LLANTAS

LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENO
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENO
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

91 %



ESTRUCTURA

PARAL PARABRISAS IZQUIERDO	ORIGINAL
PARAL PUERTA IZQUIERDA	ORIGINAL
EXTENSION CAPOTA IZQUIERDA	ORIGINAL
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	ORIGINAL
ESTRIBO IZQUIERDO	ORIGINAL
G.POLVO METALICO IZQ	ORIGINAL
PARAL TRASERO IZQUIERDO	ORIGINAL
ENGRAFES COSTADOS TRASEROS	ORIGINAL
ENGRAFES FALDÓN TRASERO	ORIGINAL
PEGAS FALDÓN TRASERO	ORIGINAL
PARAL PARABRISAS DERECHO	ORIGINAL
PARAL PUERTA DERECHA	ORIGINAL
PARAL CENTRAL DERECHO	ORIGINAL
ESTRIBO DERECHO	ORIGINAL
EXTENSION CAPOTA DERECHA	ORIGINAL
G.POLVO METALICO DER	ORIGINAL
PARAL TRASERO DERECHO	ORIGINAL
FALDÓN	ORIGINAL
PISO BAUL SUPERIOR	ORIGINAL
PARALLAMAS	ORIGINAL

100 %



PINTURA

PINTURA COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
PINTURA PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
PINTURA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	ORIGINAL
PINTURA GUARDAFANGO IZQUIERDO	ORIGINAL
PINTURA ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
PINTURA EXTENSION CAPOTA IZQUIERDA	ORIGINAL
PINTURA PARAL PARABRISAS IZQUIERDO	ORIGINAL
PINTURA PARAL CENTRAL IZQUIERDO	ORIGINAL
PINTURA PARAL PUERTA IZQUIERDA	ORIGINAL
PINTURA BOMPER TRASERO	RAYADO
PINTURA COSTADO DERECHO	RAYADO
PINTURA PUERTA DELANTERA DERECHA	ORIGINAL
PINTURA PUERTA TRASERA DERECHA	ORIGINAL
PINTURA GUARDAFANGO DERECHO	ORIGINAL
PINTURA PARAL PARABRISAS DERECHO	ORIGINAL
PINTURA PARAL PUERTA DERECHA	ORIGINAL
PINTURA EXTENSION CAPOTA DERECHA	ORIGINAL
PINTURA PARAL CENTRAL DERECHO	ORIGINAL
PINTURA ESTRIBO DERECHO	RAYADO
PINTURA BOMPER DELANTERO	RAYADO
PINTURA COMPUERTA	ORIGINAL
PINTURA CAPOT	ORIGINAL
PINTURA CAPOTA	ORIGINAL
PINTURA PERSIANA	ORIGINAL
PINTURA CUBIERTA PARALLAMAS	ORIGINAL
PINTURA PARALLAMAS	ORIGINAL

93 %



LATONERÍA

COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	ORIGINAL
GUARDAFANGO IZQUIERDO	ORIGINAL
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
BOMPER TRASERO	RAYADO
COSTADO DERECHO	ORIGINAL
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
GUARDAFANGO DERECHO	ORIGINAL
PUERTA TRASERA DERECHA	SUMIDO
BOMPER DELANTERO	RAYADO
PERSIANA	ORIGINAL
CAPOT	ORIGINAL
CAPOTA	ORIGINAL
COMPUERTA	ORIGINAL
CUBIERTA PARA LLAMAS	ORIGINAL
PLATON	NO APLICA
ESPALDAR CABINA	NO APLICA

94 %



FUGAS

FUGA ACEITE MOTOR	NO
FUGA ACEITE CAJA	NO
FUGA LIQUIDO DE FRENS	NO
FUGA TAPA VALVULA	NO
FUGA TRANSMISION	NO
FUGA COMBUSTIBLE	NO
FUGA DE ACEITE CARTER	NO
FUGA DIRECCION HIDRAULICA	NO
FUGA AMORTIGUADOR	NO
FUGA REFRIGERANTE	NO

100 %



INTERIOR

ASIENTO DELANTERO DERECHO	ORIGINAL
ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO	ORIGINAL
ASIENTO TRASEROS	ORIGINAL
CARTERA PUERTA DELANTERA DERECHA	ORIGINAL
CARTERA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	ORIGINAL
CARTERA PUERTA TRASERA DERECHA	ORIGINAL
CARTERA TRASERA IZQUIERDA	ORIGINAL
TAPICERIA TECHO	ORIGINAL
TAPICERIA PISO	ORIGINAL
MALLAET	BIEN ESTADO
TESTIGOS ENCENDIDOS	NO TIENE
BLINDAJE	NO TIENE
AIRE ACONDICIONADO	ORIGINAL

99 %



LUCES

FAROLA IZQUIERDA	BUEN ESTADO
FAROLA DERECHA	BUEN ESTADO
STOP IZQUIERDO	BUEN ESTADO
STOP DERECHO	BUEN ESTADO
DIRECCIONAL DELANTERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO
DIRECCIONAL DELANTERO DERECHO	BUEN ESTADO
DIRECCIONAL TRASERO DERECHO	BUEN ESTADO
DIRECCIONAL TRASERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO

96 %



VIDRIOS

PANORAMICO TRASERO	ORIGINAL
PANORAMICO DELANTERO	ORIGINAL
RETROVISOR DERECHO	ORIGINAL
RETROVISOR IZQUIERDO	ORIGINAL
VIDRIO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	ORIGINAL
VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDA	ORIGINAL
VIDRIO PUERTA DELANTERA DERECHA	ORIGINAL
VIDRIO PUERTA TRASERA DERECHA	ORIGINAL
LUNETTA COSTADO DERECHO	ORIGINAL
LUNETTA COSTADO IZQUIERDO	ORIGINAL
RETROVISOR INTERNO	ORIGINAL

100 %



NOVEDADES

Novedad
CONSULTA ANTE EL RUNT OR
EL KILOMETRAJE REPORTADO ES TOMADO DEL ODOMETRO A LA FECHA Y HORA DE ESTE PERITAJE
ESTA REVISIÓN NO TIENE EL ALCANCE DE DETERMINAR CUALQUIER INDICE DE VICIO OCULTO
NO SE REALIZA PRUEBA DE RUTA PARA IDENTIFICAR FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES MECANICOS
Se sugiere la revisión y seguimiento al kit de repartición ya que esta revisión no tiene el alcance de determinar su vida útil y su estado interior.
NO SE REVISAN COMPONENTES INTERNOS DE MOTOR NI CORREA DE REPARTICIÓN.
SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE LAS ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

Vehículo presenta ausencia de puntos de apoyo en estribos del lado derecho e izquierdo. Amortiguadores no evidencian fuga de aceite se sugiere realizar prueba de ruta para diagnosticar funcionamiento de componentes en suspensión caja de transmisión y motor. Se sugiere realizar alineación y balanceo. Se sugiere realizar revisiones y mantenimientos preventivos por kilometraje.

ACCESORIOS

Accesorios originales			
AIRE ACONDICIONADO	ALARMA	BLOQUEO CENTRAL	CAMARA DE REVERSA
CINTURONES DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	DIRECCION ASISTIDA	ENCENDEDOR
ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	EXPLORADORAS	PANTALLA DVD
RADIO	RINES	TAPICERIA DE CUERO	TECHO CORREDIZO
TERCER STOP	VIDRIOS ELECTRICOS		

FOTOS DEL VEHICULO




LICENCIA DE TRANSITO



Elemento	Compresión
Cilindro 1	180
Cilindro 2	180
Cilindro 3	180
Cilindro 4	180
Cilindro 5	0
Cilindro 6	0
Cilindro 7	0
Cilindro 8	0

Fuga Aceite Motor	R/V
Tapa Correa Distribución	NO
Emp. Culata	NO
Carter	NO
Tapa Valvulas	NO
Reten Cigüeñal Del	NO
Reten Cigüeñal Tras	NO

Elemento	Perdida %
Cilindro 1	0
Cilindro 2	0
Cilindro 3	0
Cilindro 4	0
Cilindro 5	0
Cilindro 6	0
Cilindro 7	0
Cilindro 8	0



Sincronización	R/V
Inyectores	NO
Calibrar Valvulas	NO
Cables Alta	NO
Bujias	NO
Filtro Aire	SI
Filtro Gasolina	NO

Fuga de Aceite Caja	R/V
Reten Eje Lado Rueda Izq	NO
Reten Eje Lado Rueda Der	NO
Reten Eje Caja Izq	NO
Reten Caja Der	NO
Reten Caja Tras	NO
Reten Selector Cambio	NO

Mangueras	R/V
Manguera Calefacción	NO
Manguera Deposito Auxiliar	NO
Manguera Freno Del Izq	NO
Manguera Freno Del Der	NO
Manguera Superior	NO
Manguera Inferior	NO

Observaciones:

Se sugiere realizar sincronización de motor para optimizar su rendimiento. Aceite de motor líquido de frenos bujías y filtro de aire en regular estado. Se sugiere realizar revisión y mantenimiento sistema de freno. Se sugiere realizar revisiones y mantenimientos preventivos por kilometraje.

PERITAJE
DEL GALERAS
Firma Inspector
Nit. 901570988-4

HAROLD PANTOJA
Firma Cliente

La prueba de compresión constituye apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del motor y nos indica el estado y más no la vida útil del motor, es posible que en el momento de la inspección tenga desgaste de las piezas mecánicas o la obstrucción de alguna de ellas, por lo tanto CENTRO DE INSPECCIÓN PERITAJE DEL GALERAS S.A.S. no asume responsabilidad alguna.



Todo/Modelo de control/EOBDII y OBDII universal/Leer la historia de averías



Codigo	Descripcion	Estado	Buscar
No hay códigos de falla presentes			



CHASIS (VIN)		
Original	Copiado	Registrado

SERIAL		
Original	Copiado	Registrado

MOTOR		
Original	Copiado	Registrado

Observaciones

Al rodante no se le halló ningún requerimiento que impida su comercialización
No reporta siniestros

Peritaje basado únicamente en los sistemas de identificación y estructura del vehículo, valorados a la hora y fecha en PERITAJE DEL GALERAS, documentos que amparan procedencia y legalidad deben ser conformados en entidades de expedición.

PRUEBA DE VACIO

Ralentí (mHg) Desaceleración (16)	Constante (mHg) (17)	Fondo (mHg) Aceleración (18)	Observaciones Prueba de vacío con resultados positivos, dentro de parámetros establecidos por el fabricante hasta el momento se sugiere realizar revisiones y mantenimientos preventivos por kilometraje.
---	-------------------------	------------------------------------	--

Firma Inspector

Firma Cliente



20832FZY78952140742

CENTRO DE INSPECCIÓN PERITAJE DEL GALERAS S.A.S. informa que consultadas las bases de datos de vehículos hurtados, recuperados y embargados, no cumplen el 100% de dicha información debido que en ocasiones el contenido no es actualizado a sus bases de datos, por tal motivo sólo corresponde a la información registrada al momento de la revisión. Válido este informe únicamente en original y hasta la fecha y hora de la revisión.

Las revisiones y pruebas que son realizadas por CENTRO DE INSPECCIÓN PERITAJE DEL GALERAS S.A.S. contienen apreciaciones técnicas y puntuales de las partes propias del vehículo, no se investiga sobre la vida útil de ninguno de los elementos ni reemplaza los mantenimientos recomendados por el fabricante. Las revisiones y pruebas pueden tener inexactitudes propias, debido a la diferencia de criterio y concepto de los funcionarios del CENTRO DE INSPECCIÓN PERITAJE DEL GALERAS S.A.S. o impresiones de los equipos utilizados para dicha revisión, esta situación se entenderá como margen de error que se da en toda prueba. El diagnóstico dado por el CENTRO DE INSPECCIÓN PERITAJE DEL GALERAS S.A.S., no es contrario a otras personas o entidades, sólo sirve de ayuda técnica. La revisión es personal y no transferible a otras personas.

Puedes consultar los resultados en <http://galeras.com.co>

Copyright 2024 © Peritaje DEL GALERAS S.A.S.™
Todos los derechos reservados.