



Fecha | 05/03/2026

AVALÚO BASIC
STATION_WAGON

Placa:

DJP366

Asegurable

NO

Tipo:	CAMPERO
Año:	2012
Marca:	HYUNDAI
Referencia 1:	SANTA FE [2] [FL]
Referencia 2:	GL
Kilometraje:	150571

N° inspección: 12446	N° Chasis: KMHSG81BDCU890821	N° Motor: G4KECU704527	Tipo de Caja: AUTOMATICA	Color: GRIS PIEDRA
Centro de Servicio: Itagüí	N° de Serie: KMHSG81BDCU890821	Cilindraje: null	Combustible: GASOLINA	

Datos información básica:

Marca	HYUNDAI	Placa	DJP366
Clase	CAMPERO	Centro de Servicios	Itagüí
Tipo	SANTA FE [2] [FL]	Cédula de ciudadanía	901523739
Color	GRIS PIEDRA	Dirección	CL 61 S 48 25
Cilindraje	null	Nacionalidad	KOR

Documentos:

Licencia de tránsito





Formulario Fasecolda

Código Fasecolda	03208041
Valor Fasecolda	53300000

Modelo	2012
--------	------

Descripción del Vehículo

Marca	HYUNDAI
Referencia 1	SANTA FE [2] [FL]
Referencia 3	AT 2400CC 7PSJ 4X4
Cilindraje	2349
Combustible	GSL

Clase	CAMPERO
Referencia 2	GL
Descripción Completa	SANTA FE [2] [FL] GL AT 2400CC 7PSJ 4X4
Nacionalidad	KOR

Especificaciones Originales Según Fasecolda

Abs	SI
Aire Acondicionado	SI
Espejos Eléctricos	2
Frenos	DISCO/DISCO
Sillas Eléctricas	0
Tapicería Cuero	NO
Tipo de Dirección	HIDRÁULICA
Transmisión	4X4
Tracción	DOBLE

Airbags	4
Cámara de Reversa	NO APLICA
Exploradoras	SI
Sensores	NO
Sunroof	NO
Tipo de Caja	AUTOMATICA
Tipo de Faros	HALOGENO
Vidrios Eléctricos	4

Accesorios Adicionales

Accesorio	Existencia	Valor
ACCESORIOS ORIGINALES SEGÚN MODELO	Si	1
PELICULA DE SEGURIDAD	Si	200000
SENSOR DE REVERSA	Si	250000
TAPICERIA EN CUERO	Si	1000000



Inspección Visual

Sistema	Resultado Final
Aire Acondicionado	100%
Luces	97.37%
Sistema de Dirección	100%
Vidrios y Espejos	100%
Sistema de Frenos	100%
Tapicería y Guarnecidos	100%
Suspensión	99.43%
Sistema Eléctrico y Electrónico	100%
Estructura	100%
Tren Motriz	90.84%
Carrocería	92.6%



90% al 100%

60% a 89%

0% a 59%

Valor del vehículo	\$53,300,000
Valor demerito latonería y pintura	\$404,000
Valor demerito otros	\$1,033,770
Valor final	\$51,862,230

* Valor mano de obra, actualizado a la hora y fecha de impresión del servicio.



Datos del sistema de vista Izquierda - Mecánica

Pieza: Llanta delantera izquierda
Defecto: Profundidad de labrado

Observacion: 70% - Desgaste Normal

Pieza: Llanta trasera izquierda
Defecto: Profundidad de labrado


Observacion: 50% - Desgaste Normal

Datos del sistema de vista Izquierda - Carrocería

Pieza: Costado
Defecto: Intervención
Observacion: Ok

Pieza: Puerta trasera
Defecto: Intervención
Observacion: Ok

Pieza: Puerta delantera
Defecto: Intervención
Observacion: Ok



Datos del sistema de vista Posterior - Carrocería

Pieza: Quinta puerta
Defecto: Intervención
Observacion: Ok

Pieza: Bómpier
Defecto: Intervención
Observacion: Ok

Datos del sistema de vista Posterior - Luces

Pieza: Stop izquierdo
Defecto: Roto
Observacion: Técnicamente no es viable su reparación



Vista Derecha

Datos del sistema de vista Derecha - Carrocería

Pieza: Costado
Defecto: Intervención
Observacion: Ok

Pieza: Puerta delantera
Defecto: Intervención
Observacion: Ok

Pieza: Puerta trasera
Defecto: Intervención
Observacion: Ok

Datos del sistema de vista Derecha - Mecánica

Pieza: Llanta delantera derecha
Defecto: Profundidad de labrado



Observacion: 70% - Desgaste Normal

Pieza: Llanta trasera derecha
Defecto: Profundidad de labrado
Observacion: 40% - Desgaste Normal



Vista Frontal

Datos del sistema de vista Frontal - Carrocería

Pieza: Bomper delantero
Defecto: Intervención
Observacion: Ok

Pieza: Capot
Defecto: Rayas
Observacion: Intervención para mejorar



Vista Inferior

Datos del sistema de vista Inferior - Mecánica

Pieza: Carter motor

Defecto: Fuga continua



Observacion: Realizar intervención

Pieza: Caja de cambios

Defecto: Fuga continua

Observacion: Realizar intervención

Datos del sistema de vista Superior



Vista Superior

Dentro de los parámetros normales ✓

Excelente!, la revisión de los componentes de la vista Superior nos indica que no hay ningún defecto en esta parte de tu vehículo.

Datos del sistema de vista Interior



Vista Interior

Dentro de los parámetros normales ✓

Excelente!, la revisión de los componentes de la vista Interior nos indica que no hay ningún defecto en esta parte de tu vehículo.



Subida de improntas



Improntas

Número de motor

Estado OK



Plaqueta o Sticker

Estado OK



Número Chasis o VIN

Estado	OK
--------	----



Tarjeta de Propiedad

Estado	OK
--------	----

Placa

Estado	OK
--------	----

Generales

Estado	OK
--------	----



Consulta Registro Automotor

Solicitud No: 130134278 Fecha y Hora de Expedición: 05/03/2026 09:57:05.678

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Placa	DJP366	Número licencia tránsito	10028657898	Clase vehículo	CAMPERO
Organismo tránsito	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA	Tipo de servicio	Particular	Estado del vehículo	ACTIVO
Fecha matrícula	02/06/2012				

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	KMHS81BDCU890821	Número VIN	KMHS81BDCU890821	Número de motor	G4KECU704527
Número de chasis	KMHS81BDCU890821	Clasificación	AUTOMOVIL	Marca	HYUNDAI
Línea	SANTAFE GL	Modelo	2012	Color	GRIS PIEDRA
Cilindraje	2359	Carrocería	CABINADO	Número de ejes	2

Capacidad total de pasajeros	
Peso bruto vehicular	1935
Número de registro	130134278
Número regrabación motor	
Regrabación serie	NO
Número regrabación VIN	
Identificador de carrocería	21

Pasajeros sentados	7
País de origen	SIN IDENTIFICAR
Re potenciado	NO
Regrabación chasis	NO
Número regrabación serie	
Tiene prenda	NO
Identificador de color	243

Capacidad de carga	
Días matriculados	5023
Regrabación motor	NO
Número grabación chasis	
Regrabación VIN	NO
Tiene gravamen	NO
Nombre acreedor prendario	

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	CDA DE ITAGUI
Vigencia RTM	SI
CDA Expide RTM	CDA MOTOS Y CARROS SABANETA S.A.S.
Vigencia RTM	NO
CDA Expide RTM	CDA ENVIDIAGNOSTICO 2
Vigencia RTM	NO
CDA Expide RTM	ENVIDIAGNOSTICO S.A.S.
Vigencia RTM	NO
CDA Expide RTM	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS BUCAROS
Vigencia RTM	NO

Fecha expedición	12/12/2025
Fecha expedición	15/08/2023
Fecha expedición	06/07/2022
Fecha expedición	06/07/2021
Fecha expedición	06/07/2020

Fecha vigente	12/12/2026
Fecha vigente	15/08/2024
Fecha vigente	06/07/2023
Fecha vigente	06/07/2022
Fecha vigente	06/07/2021

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Fecha vencimiento	13/10/2026
Entidad expide Soat	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
Fecha vencimiento	14/08/2025
Entidad expide Soat	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS
Fecha vencimiento	14/08/2024
Entidad expide Soat	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Fecha vencimiento	07/07/2023

Estado del registro de la póliza	VIGENTE
Fecha vigencia	14/10/2025
Estado del registro de la póliza	NO VIGENTE
Fecha vigencia	15/08/2024
Estado del registro de la póliza	NO VIGENTE
Fecha vigencia	15/08/2023
Estado del registro de la póliza	NO VIGENTE
Fecha vigencia	08/07/2022

Fecha expedición	13/10/2025
Número póliza	92919522
Fecha expedición	09/08/2024
Número póliza	4308005649881000
Fecha expedición	14/08/2023
Número póliza	4308004358879000
Fecha expedición	03/07/2022
Número póliza	83690162

Entidad expedidora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Fecha vencimiento: 07/07/2022

Estado del registro de la póliza: NO VIGENTE

Fecha vigencia: 08/07/2021

Fecha expedición: 03/07/2021

Número póliza: 81394174

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre: EDWIN MONCADA HIGUITA

Fecha inicio (Propiedad): 14/03/2023

Nombre: SANDRA CRISTINA GIRALDO GALLO

Fecha inicio (Propiedad): 10/08/2019

Nombre: YOJANA ALEJANDRA GARCIA NOREÑA

Fecha inicio (Propiedad): 26/05/2016

Nombre: ANA MARIA RESTREPO MUÑOZ

Fecha inicio (Propiedad): 29/01/2015

Nombre: GABRIEL JAIME GONZALEZ ACEVEDO

Fecha inicio (Propiedad): 15/12/2014

Nombre: ANA MARIA RESTREPO MUÑOZ

Fecha inicio (Propiedad): 02/06/2012

Tipo de documento: Cédula Ciudadanía

Fecha fin (Propiedad):

Tipo de documento: Cédula Ciudadanía

Fecha fin (Propiedad): 14/03/2023

Tipo de documento: Cédula Ciudadanía

Fecha fin (Propiedad): 10/08/2019

Tipo de documento: Cédula Ciudadanía

Fecha fin (Propiedad): 26/05/2016

Tipo de documento: Cédula Ciudadanía

Fecha fin (Propiedad): 29/01/2015

Tipo de documento: Cédula Ciudadanía

Fecha fin (Propiedad): 15/12/2014

Número de documento: 8164305

Número de documento: 1041325118

Número de documento: 1020409363

Número de documento: 43876698

Número de documento: 71330453

Número de documento: 43876698

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud: 282733438

Entidad: CDA DE ITAGUI

Número de solicitud: 216075520

Entidad: CDA MOTOS Y CARROS SABANETA S.A.S.

Número de solicitud: 206240505

Entidad: STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA

Número de solicitud: 206042150

Entidad: STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA

Número de solicitud: 186675543

Entidad: CDA ENVIDIAGNOSTICO 2

Fecha de registro: 12/12/2025

Descripción del trámite: Tramite revision tecnico mecanica,

Fecha de registro: 15/08/2023

Descripción del trámite: Tramite revision tecnico mecanica,

Fecha de registro: 14/03/2023

Descripción del trámite: TRÁMITE TRASPASO,

Fecha de registro: 10/03/2023

Descripción del trámite: TRÁMITE TRASPASO,

Fecha de registro: 06/07/2022

Descripción del trámite: Tramite revision tecnico mecanica,

Estado de solicitud: APROBADA

Estado de solicitud: APROBADA

Estado de solicitud: AUTORIZADA

Estado de solicitud: REGISTRADA

Estado de solicitud: APROBADA



Prueba de Pista

Alineador al paso

Eje delantero

Eje trasero

Prueba de suspensión

Eje delantero

Rueda izquierda

Rueda derecha

Diferencia de eficacia

Eje trasero

Rueda izquierda

Rueda derecha

Diferencia de eficacia

Peso total del vehículo

Prueba de frenos

Eficacia prueba de frenado

Eje delantero

Rueda izquierda

Rueda derecha

Resultado Eje delantero

Eje Trasero

Rueda izquierda

Rueda derecha

Resultado Eje trasero

Freno de mano

Información: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información plasmada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Éste informe no genera efecto vinculante, los resultados anteriormente mencionados contempla los hábitos de mantenimiento y cuidado sobre los mismos, se establece para este informe los parámetros que se encuentran en la norma Colombiana NTC 5375.



Siniestros

Placa

DJP366

Póliza

Póliza vigente

¿Se realiza consulta de siniestros?

Si

¿Vehículo presenta reclamación?

Vehículo no registra reclamaciones por daños o hurto a la fecha



Antecedentes

Placa	DJP366
Marca	HYUNDAI
Línea	SANTAFE GL
Número de Chasis	KMHSG81BDCU890821
Número de Motor	G4KECU704527
Número de Serie	KMHSG81BDCU890821
Modelo	2012

CÓDIGO-NOVEDAD	218-SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, 52-DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
Asegurabilidad	Si
Responsable Central de Control Técnico	maicol pardo

Garantía del Servicio.

COLSERAUTO S.A. en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto del Consumidor garantiza la prestación de su servicio en los siguientes términos. La garantía legal se hará efectiva como lo establece la Ley 1480 de 2011, artículo once, numeral tercero, esto es, que cuando haya incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad, se procederá, a elección del consumidor, a la prestación del servicio en las condiciones en que fue contratado o a la devolución del precio pagado. Y teniendo en cuenta que el informe se basa en el estado en que se encuentra el vehículo, para la fecha y hora de la prestación del servicio, la misma solo podrá hacerse efectiva dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la culminación del servicio prestado.

COLSERAUTO S.A.