

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

**ORDEN** COLSERAUTO S.A

|                              |                     |                             |  |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| FECHA:                       | 9/04/2026           | PLACA                       | KRU837   |
| COMPAÑÍA                     | AUTOMAX S.A.S       | ROMBO                       | 1  |
| No. ORDEN                    | 2892971068          | CENTRO DE INSPECCIÓN        | MEDELLIN - SATELITE AUTOLARTE PALACE [MEDELLIN ] |
| ASEGURABLE                   | SI                  | SUCURSAL                    | AUTOAMERICA PALACE                               |
| TIPO DE ORDEN                | Compañía de Seguros | DIRECCIÓN DE ENVÍO          | CRA 50 # 38-50                                   |
| VALOR FASECOLDA              | \$ 0                | INTERMEDIARIO               | ALEJANDRO MARÍNBERMÚDEZ [ ]                      |
| VALOR COLSERAUTO             | \$ 0                | TIPO DE VEHICULO            |  |
| VALOR CLIENTE                | \$ 0                | DOMICILIO                   |  |
| VALOR ACCESORIOS             | \$ 0                | No. RECIBO                  | 0  |
| TIEMPO                       | 86                  | FORMA DE PAGO               | 30   |
| <b>ReInspección</b>          |                     |                             |  |
| REINSPECCIÓN                 | NO                  | ASEGURABLE                  |  |
| OBSERVACIÓN                  |                     | FECHA                       |  |
| <b>SOLICITUD DE SERVICIO</b> |                     |                             |  |
| No. SOLICITUD                | 21562089            | ¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?   | ALEJANDRO MARÍN BERMÚDEZ                         |
| ¿CUANDO SE INGRESÓ?          | 9/04/2026           | ¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD? | F  |

**CLIENTE** COLSERAUTO S.A

|           |                  |                    |                    |
|-----------|------------------|--------------------|--------------------|
| Nombres   | AUTOAMERICA S.A. | No. Identificación | CC CC: 890904615   |
| Apellidos |                  | E-mail             |                    |
| Profesión | OTROS            | Dirección          | CARRERA 65 #99-109 |
| Ciudad    | BARRANQUILLA     | Teléfono           | 3005209118         |
| Edad      |                  | Fecha Creación     | 25/11/2008         |
| Sexo      | M                | Código             | 77255              |

**VEHICULO** COLSERAUTO S.A

|                      |            |                                 |                   |
|----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| Placa                | KRU837     | Clase                           | AUTOMOVIL         |
| Modelo               | 2022       | Marca                           | TOYOTA            |
| Código Fasecolda     | 00000000   | No. Chasis                      | 9BRB43BE6N2068444 |
| Kilometraje          | 30742      | No. Serie                       | 9BRB43BE6N2068444 |
| Tipo Servicio        | PARTICULAR | No. Motor                       | M20AAA76723       |
| Combustible          | GASOLINA   | Cilindraje                      | 1987              |
| Tipo Caja            | TIPTRONICA | Nacionalidad                    | BRA               |
| Color                | ROJO       | Tipo carroceria                 | AUTO SEDAN        |
| Tipo de Pintura      | Metalizada | Empresa Afiliación              |                   |
| Vigencia Gases (RTM) | 1/01/0001  | Referencia                      | COROLLA [12] [FL] |
| Vigencia SOAT        | 1/01/0001  | Repotenciado (PESADOS)          |                   |
|                      |            | Repotenciado a Modelo (PESADOS) |                   |

**INSPECCION VISUAL** COLSERAUTO S.A

|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |
|----------------|------------|-----------|--------|
| LATONERIA      |            | 98%       |        |
| PINTURA        |            | 100%      |        |
| VIDRIOS        |            | 100%      |        |
| CHASIS         |            | 100%      |        |
| TAPICERIA      |            | 100%      |        |
| FUGAS FLUIDO   |            | 100%      |        |
| IDENTIFICACIÓN |            | 100%      |        |

| SubCategoría  | Categoría       | Pregunta           | Respuesta     |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| CHASIS        | ESTADO GENERAL  | ESTADO DEL CHASIS  | Bueno         |
| FUGAS FLUIDOS | VISTA INFERIOR  | FUGA ACEITE CAJA   | No            |
|               |                 | FUGA ACEITE CARTER | No            |
|               |                 | FUGA ACEITE MOTOR  | No            |
|               |                 | FUGA COMBUSTIBLE   | No            |
|               |                 | FUGA DIR. HIDR.    | NA            |
|               |                 | FUGA LIQ. FRENSOS  | No            |
| LATONERIA     | VISTA DERECHA   | COSTADO            | Rayon         |
|               |                 | PUERTA DEL.        | Arreglo Bueno |
|               |                 | PUERTA TRAS.       | Arreglo Bueno |
|               | VISTA FRONTAL   | BABERO             | NA            |
|               |                 | BOMPER             | Arreglo Bueno |
|               |                 | CAPOT              | Arreglo Bueno |
|               | VISTA IZQUIERDA | COSTADO            | Rayon         |
|               |                 | GUARDAFANGO        | Arreglo Bueno |
|               |                 | PUERTA TRAS.       | Sumido        |
|               | VISTA POSTERIOR | BOMPER             | Arreglo Bueno |
|               |                 | PLATON             | NA            |
|               |                 | TAPA BAUL/COMP.    | NA            |
| NA            | ESTADO GENERAL  | ANTENA             | Manual        |

| ITEM    | ESTADO GENERAL   | ARTICULO                                 | NUMERO             |
|---------|------------------|--|--------------------|
|         |                  | CLASE PINTURA                            | Metalizada         |
|         |                  | VIDRIOS DEL.                             | Electricos         |
|         |                  | VIDRIOS TRAS.                            | Electricos         |
|         | VISTA DERECHA    | LLANTA DEL.                              | 100                |
|         |                  | LLANTA TRAS.                             | 100                |
|         | VISTA EXTERIORES | AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA             | BUENO              |
|         |                  | AJUSTE CIERRE CAPOT                      | BUENO              |
|         |                  | AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA   | BUENO              |
|         |                  | AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO              |
|         |                  | AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA     | BUENO              |
|         |                  | AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENO              |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES             | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS               | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS               | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS        | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS              | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS              | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO             | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA               | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA             | FUNCIONA           |
|         | VISTA INFERIOR   | ESTADO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN        | BUENO              |
|         |                  | ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS          | BUENO              |
|         |                  | ESTADO CARTER                            | BUENO              |
|         |                  | ESTADO CAUCHOS SUSPENSION                | BUENO              |
|         |                  | ESTADO GUARDAPOLVOS EJES                 | BUENO              |
|         |                  | ESTADO PROTECTORES INFERIORES            | BUENO              |
|         |                  | ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES          | BUENO              |
|         |                  | ESTADO TANQUE SILENCIADOR                | BUENO              |
|         |                  | ESTADO TIJERAS                           | BUENO              |
|         |                  | ESTADO TUBERIA FRENOS                    | BUENO              |
|         |                  | ESTADO TUBO EXOSTO                       | BUENO              |
|         |                  | FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION          | NA                 |
|         |                  | FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES             | SIN FUGA           |
|         |                  | FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA         | NA                 |
|         |                  | FUGA ACEITE MOTOR                        | SIN FUGA           |
|         |                  | FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE           | NA                 |
|         |                  | FUGA LIQUIDO DE FRENOS                   | SIN FUGA           |
|         |                  | FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR            | SIN FUGA           |
|         |                  | FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE                 | SIN FUGA           |
|         | VISTA INTERIOR   | CINTURONES                               | Retractil          |
|         |                  | ENCENDEDOR                               | NA                 |
|         |                  | ESTADO CARTERAS PUERTAS                  | BUENO              |
|         |                  | ESTADO TAPICERIA ASIENTOS                | BUENO              |
|         |                  | ESTADO TAPICERIA TECHO                   | BUENO              |
|         |                  | ESTADO TIMÓN                             | BUENO              |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS       | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO CALEFACCION               | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR              | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR                | NA                 |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS        | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA         | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO      | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR              | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO PITO                      | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO RADIO                     | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO RELOJ                     | NA                 |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE     | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO TACOMETRO                 | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO           | FUNCIONA           |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO               | FUNCIONA           |
|         |                  | RELOJ                                    | NA                 |
|         |                  | TESTIGO ABS                              | FUNCIONA           |
|         |                  | TESTIGO AIR BARG                         | FUNCIONA           |
|         |                  | TESTIGO CHECK ENGINE                     | FUNCIONA           |
|         | VISTA IZQUIERDA  | LLANTA DEL.                              | 100                |
|         |                  | LLANTA TRAS.                             | 100                |
|         | VISTA MOTOR      | ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA        | NO VERIFICABLE     |
|         |                  | ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES       | BUENO              |
|         |                  | ESTADO CORREAS                           | NO VERIFICABLE     |
|         |                  | ESTADO EXTERNO BATERIA                   | BUENO              |
|         |                  | ESTADO FILTRO DE AIRE                    | NO VERIFICABLE     |
|         |                  | ESTADO MANGUERAS RADIADOR                | BUENO              |
|         |                  | ESTADO RADIADOR                          | BUENO              |
|         |                  | ESTADO RADIADOR A/A                      | BUENO              |
|         |                  | ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES          | NO VERIFICABLE     |
|         |                  | ESTADO SOPORTE MOTOR                     | NO VERIFICABLE     |
|         |                  | FUNCIONAMIENTO A/A                       | FUNCIONA           |
|         |                  | NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA        | NA                 |
|         |                  | NIVEL ACEITE MOTOR                       | NIVEL NORMAL       |
|         |                  | NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS                | NIVEL NORMAL       |
|         |                  | NIVEL LIQUIDO DE FRENOS                  | NIVEL NORMAL       |
|         |                  | NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE                   | NA                 |
|         |                  | NIVEL REFRIGERANTE MOTOR                 | NIVEL NORMAL       |
|         |                  | TENSION CORREAS                          | NO VERIFICABLE     |
|         |                  | VISCOSIDAD ACEITE MOTOR                  | NORMAL             |
|         | VISTA POSTERIOR  | PLUMILLA                                 | NA                 |
|         | VISTA SUPERIOR   | TIPO CABINA                              | Metal              |
| PINTURA | ESTADO GENERAL   | ESTADO PINTURA                           | Piezas afectada: 0 |



**MARCAcion**

COLSERAUTO S.A.

¿Se marcó el vehículo?

No



**SERVICIOS**

COLSERAUTO S.A.

**L. AVALUO SENCILLO**

DETALLE DEL SERVICIO

| Servicio           | Usuario                      | Fecha Y Hora           |
|--------------------|------------------------------|------------------------|
| VISUAL LIVIANOS    | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 9/04/2026 9:34:58 a.m. |
| OBSERVACIONES      | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 9/04/2026 9:34:58 a.m. |
| NOVEDADES          | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 9/04/2026 9:34:58 a.m. |
| ACCESORIOS         | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 9/04/2026 9:34:58 a.m. |
| IMPRONTAS          | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 9/04/2026 9:34:58 a.m. |
| FOTOS              | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 9/04/2026 9:34:58 a.m. |
| PISTA              | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 9/04/2026 9:34:58 a.m. |
| PERITAJE COMERCIAL | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 9/04/2026 9:34:58 a.m. |

**ACCESORIOS**

COLSERAUTO S.A

**ORIGINALES**

| Accesorio               | Marca | Descripcion | Referencia | Cantidad | Total |
|-------------------------|-------|-------------|------------|----------|-------|
| AIRE ACONDICIONADO      |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| ALARMA                  |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| BLOQUEO CENTRAL         |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| CINTURONES DE SEGURIDAD |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| DESEMPAÑADOR            |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| DIRECCION ASISTIDA      |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| ESPEJO RETROVISOR       |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| ESPEJOS ELECTRICOS      |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| EXPLORADORAS            |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| LLANTAS                 |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| OTROS                   |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| PARLANTES               |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| RADIO CD                |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| RINES                   |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| TAPICERIA DE CUERO      |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| TECHO CORREDIZO         |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| TERCER STOP             |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| TWITER                  |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| VIDRIOS ELECTRICOS      |       |             |            | 1        | \$ 0  |

**ADICIONALES**

| Accesorio             | Marca    | Descripcion | Referencia             | Cantidad | Total |
|-----------------------|----------|-------------|------------------------|----------|-------|
|                       | ORIGINAL | ABS         |                        | 1        | \$ 0  |
|                       | ORIGINAL | AIR BAG     |                        | 9        | \$ 0  |
|                       | OPCIONAL | TEST        | CAMARA 360             | 1        | \$ 0  |
|                       | ORIGINAL | TEST        | SENSORES DE PROXIMIDAD | 1        | \$ 0  |
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL |             |                        | 1        | \$ 0  |

**NOVEDADES**

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN  
 PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS  
 SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS  
 NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ  
 PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

**OBSERVACIONES**

COLSERAUTO S.A

| Servicio      | Observacion  | Usuario                      |
|---------------|--|------------------------------|
| OBSERVACIONES | CODIGO FASECOLD: 09001144. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICA DE COMPAÑÍA.<br>VEHÍCULO PRESENTA LEVES RAYONES Y SUMIDOS EN LATONERIA Y PARTES PLASTICAS,<br>APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO. | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA |

**PRUEBA DE VACIO**

COLSERAUTO S.A

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| PRUEBA RALENTI               | inHg    |
| PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE | inHg    |
| PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO   | 0- inHg |

**COMPRESION DE MOTOR**

COLSERAUTO S.A

|            |     |            |     |
|------------|-----|------------|-----|
| CILINDRO 1 | Psi | CILINDRO 5 | Psi |
| CILINDRO 2 | Psi | CILINDRO 6 | Psi |
| CILINDRO 3 | Psi | CILINDRO 7 | Psi |
| CILINDRO 4 | Psi | CILINDRO 8 | Psi |

**DINAMOMETRO**

COLSERAUTO S.A

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Servicio de Dinamometro |  |
|-------------------------|--|

**PISTA**

COLSERAUTO S.A

**CONVENCIONES**

COLSERAUTO S.A. COLSERAUTO S.A. COLSERAUTO S.A.

Deficiente

Aceptable

Optimo

| FRENOS | RUEDAS DELANTERAS | RUEDAS TRASERAS | FRENO DE MANO |
|--------|-------------------|-----------------|---------------|
|        |                   |                 |               |

| SUSPENSIÓN | EJES DELANTEROS | EJES TRASEROS |
|------------|-----------------|---------------|
|            |                 |               |

| ALINEACIÓN Y LLANTAS | % VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS | ALINEACION             |
|----------------------|------------------------------|------------------------|
|                      |                              | Primer Eje Segundo Eje |

| Rueda Delantera Derecha | Rueda Delantera Izquierda | Rueda Trasera Derecha | Rueda Trasera Izquierda |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                         |                           |                       |                         |