

Solicitud No: 458515

Fecha Expedición: 13 / 2 / 2026 Hora: 11:58 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10015947888

Tipo de servicio

Particular

Clase vehiculo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA MCPAL TTOYTE IBAGUE

Fecha matrícula

4/2/2014

PLACA
HQW229

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

KMHJT81CDEU830410

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

ROJO OSCURO

Capacidad total de pasajeros

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Número VIN

KMHJT81CDEU830410

Marca

HYUNDAI

Cilindraje

2359

Pasajeros sentados

5

Días matriculados

4335

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

G4KEDU207168

Línea

TUCSON IX35 GLS

Carrocería

WAGON

Capacidad de carga

Número de registro

177095413

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

234

Número de chasis

KMHJT81CDEU830410

Modelo

2014

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

2140

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

2691

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA PEÑAS DEL RIO SAS

9/11/2025

9/11/2026

SI

CDA PEÑAS DEL RIO SAS

8/9/2024

8/9/2025

NO

CDA PEÑAS DEL RIO SAS

7/28/2023

7/28/2024

NO

CDA PEÑAS DEL RIO SAS

7/27/2022

7/27/2023

NO

CDA PEÑAS DEL RIO SAS

7/26/2021

7/26/2022

NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

8/9/2025

Fecha vencimiento

8/9/2026

Fecha vigencia

8/10/2025

Número póliza

1508006403466000

Entidad expide Soat

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/28/2024

Fecha vencimiento

6/28/2025

Fecha vigencia

6/29/2024

Número póliza

14289409588880

Entidad expide Soat

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/27/2023

Fecha vencimiento

6/27/2024

Fecha vigencia

6/28/2023

Número póliza

10565300097810

OSA

ncimiento

6/25/2023

Entidad expide Soat

SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha vencimiento

6/24/2022

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

6/26/2022

Fecha expedición

6/25/2022

Número póliza

15123800116430

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

6/25/2021

Fecha expedición

6/24/2021

Número póliza

15297100000110

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

ZULMA LORENA CORTES RODRIGUEZ

Cédula Ciudadanía

65800685

4/20/2018

OSCAR IVAN PIRAZAN MARTINEZ

Cédula Ciudadanía

7309535

4/2/2014

4/20/2018

TARJETAS DE OPERACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

276124842

9/11/2025

APROBADA

CDA PEÑAS DEL RIO SAS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Se declara que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entidades territoriales, con los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

San
perito

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

8/9/2024

APROBADA

CDA PEÑAS DEL RIO SAS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolcitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

214954563

7/28/2023

APROBADA

CDA PEÑAS DEL RIO SAS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolcitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

192390071

7/27/2022

APROBADA

CDA PEÑAS DEL RIO SAS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de dolcitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

158041515

7/26/2021

APROBADA

CDA PEÑAS DEL RIO SAS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, directores territoriales, etc., son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

San...
perito.

ERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2014
TIPO	TUCSON IX 35	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	ROJO	CLINDRAJE	2359
COD. FASEC.	03208035	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4KEDU207168	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KMHJT81CDEU830410	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	KMHJT81CDEU830410	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	100321

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA: 13/03/2026
 ATENDIDO PARA: 809321
 No. INSPECCION: 1492947756
 CENTRO DE INSPECCION: Cia Ibagué - S.Q INVERSIONES
 ASEGURABLE: No Aplica

NOMBRE	GP MOTORS S.A.S
IDENTIFICACION	9019234826
DIRECCION	CR 6 31 14
TELEFONO	3104478680
V/R CLIENTE	\$ 55.000.000
V/R FASECOLD	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 1.070.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajusta cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhausto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR +
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Santiago Yoda
Perito

MOTOR

Chequeo control de Calidad

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

1006038

COLSERAUTO **CERTIFICADO**

FECHA:

13/02/2026

PLACA:

HQW229

ATENDIDO PARA:

No. INSPECCIÓN:

Compañía de Seguros

CENTRO DE INSPECCIÓN:

1492947756

ROMBO:

9

ASEGURABLE:

SI

Cia Ibague - S.Q INVERSIONES

"Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

DATOS

MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	
CLASE	CAMPERO	MODELO	Metalizada
TIPO	TUCSON IX 35	CARROCERÍA	2014
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	CAMIONETA 4P
COD. FASEC.	03208035	COMBUSTIBLE	2359
No. MOTOR	G4KEDU207168	NACIONALIDAD	GASOLINA
No. CHASIS	KMHJT81CDEU530410	TIPO DE CAJA	KOR
No. SERIAL	KMHJT81CDEU530410	ORDEN	AUTOMATICA
SERVICIO	PARTICULAR		0
KILOMETRAJE	100321		
ENVIADO A	CARRERA 16 #20A-61		

Chequeo control de Calidad

COMPANIA	CLIENTE PREFERENCIAL PEREIRA (SYQ INVERSIONES)
SUCURSAL	PRINCIPAL
INTERMEDIARIO	CESAR FABRICIORAMIREZ BAQU
NOMBRE	GP MOTORS S.A.S
IDENTIFICACIÓN	9019234826
DIRECCIÓN	CR 6 31 14
PROFESIÓN	Tel.
V/R CLIENTE	OTROS
V/R FASECOLD	\$ 55.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 0
	\$ 1.070.000
	+ VR ACCESORIOS


Chequeo control de Calidad

ESTADO GENERAL

LATONERÍA	83%
PINTURA	75%
VIDRIOS	100%
CHASIS	98%
TAPICERÍA	85%
FUGAS FLUIDOS	100%
IDENTIFICACIÓN	100%
0% - 59%	Deficiente
60% - 89%	Aceptable
90% - 100%	Optimo

El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odometro al momento de la Inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



AVALUO COMERCIAL REALIZADO 13 DE FEBRERO DE 2026. NO SE REALIZA PRUEBA MECÁNICA DE MOTOR NI DE CAJA DE CAMBIOS. RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO. INTERVENCIONES DE LATONERÍA Y PINTURA CON MATERIAL DE RELLENO Y TERMINACIONES RIZADAS EN PARTES MARCADAS COMO ARREGLOS. VALIDAR HISTORIAL DE MANTENIMIENTO EN COMPONENTES MECÁNICOS DE DESGASTE. TAPICERÍA TECHO DESGASTADA. VENTANAS PANTANÓMICAS DELANTERAS. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME. PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA. PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACIÓN EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES. VALOR CLIENTE CORRESPONDE A VALOR LISTA USADOS COLSERAUTO MENOS DEMERITO, VALOR COLSERAUTO CORRESPONDE A VALOR FASECOLD MENOS DEMERITO, NUMERO DE VIN NO PUDO SER LEIDO POR EL ESCANER.

ORIGINAL ☒ OPCIONAL ☐ NO TIENE ☐

ACCESORIOS

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	ESTEREO	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TYMTER	VIDRIOS ELÉCTRICOS	PELÍCULA DE SEGURIDAD	ESPALDADERO	ESPEJO RETRÓVISOR	ESPEJO ELÉCTRICOS	PUERTA LA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	30-STOP	DIRECCIÓN ASISTIDA
DIRIGIDA	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS

Chequeo control de Calidad