

Informe de peritaje básico



KOZ252

Fecha	Sede	Servicio
2026-07-23	MOVICENTRO	PERITAJE BÁSICO



Cliente

Nombres y apellidos	JOSE ABERTANO JARAMILLO GIRALDO
C.C o NIT	71597464
Email	JOSEJARA914@GMAIL.COM



Información del vehículo

Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	VOYAGE TRENDLINE - TP 1600CC 16V 2AB ABS
Modelo:	2022
Clase de vehículo:	AUTOMOVIL
Código fasecolda:	09201275
Cilindraje:	1598
Tipo de combustible:	GASOLINA
Accesorios:	\$300,000
Vencimiento RTM:	NO REPORTADO
Vencimiento	2026-10-23
Valor asegurado:	55,600,000

RESULTADO DEL SERVICIO

✓ **APROBADO**

Resumen

	✓	✗
Toma de Imágenes	●	○
Relación de accesorios	●	○
Estudio Legal	●	○
Carrocería	●	○
Inferior	●	○
Suspensión, Frenos y Llantas	●	○
Batería	●	○
Interior Elementos Eléctricos	●	○

Observaciones

PRESENTA TRASLADO DE CUENTA DE FUNZA A SABANETA, DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// SIN RECLAMACIONES A LA FECHA. 86% soh.

KOZ252

Fecha

2026-07-23

Sede

MOVICENTRO

Servicio

PERITAJE BÁSICO

**Características del vehículo**
Estudio legal vehicular

Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	VOYAGE TRENDLINE
Modelo:	2022
Clase:	AUTOMOVIL
Motor:	CWS129735
Chasis:	9BWDL45U0NT065096
VIN:	9BWDL45U0NT065096
Color:	PLATA SIRIUS METALICO
Tipo de caja:	AUTOMÁTICA
Cilindraje:	1598
Nombre de propietario:	SERGIO ANDRES JARAMILLO JIMENEZ
Fecha de Matrícula:	2021-10-25
Fecha de registro:	2
Histórico Propietarios:	2
Blindaje:	0
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASOLINA
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	3
Entidad prenda:	NO REPORTADO
Tipo de carrocería:	SÉDAN
Fasecolda:	09201275
Organismo tránsito:	AUTOMÁTICA

**Limitaciones a la propiedad**
(Medidas cautelares)

Tiene Embargo:	0
Denunció robo Vehículo:	0
Reporte por hurto:	0
Abstención trámite Hurto:	0
Medida cautelar embargo:	0
Accidente con Muerto:	0
Orden Decomiso:	0
Otros:	0
Medida cautelar Secuestro:	0

 Observaciones

PRESENTA TRASLADO DE CUENTA DE FUNZA A SABANETA, DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// SIN RECLAMACIONES A LA FECHA.

Informe de peritaje básico



KOZ252

Fecha


2026-07-23

Sede

MOVICENTRO

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Notas de vehículo

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO |
| 1. DESCUADRADO | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO | 7. CORROIDO |
| 3. MAL REPARADO | 8. GOLPEADO |
| 4. ROTO | 9. OXIDADO |

Observaciones



Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Retrovisor izquierdo:	RAYADO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	SUMIDO
Vidrio costado izquierdo:	NO TIENE
Puerta delantera izquierda:	SUMIDO
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	NO TIENE

Lado derecho

Costado derecho:	BUENO
Estribo derecho:	RAYADO
Retrovisor derecho:	RAYADO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio costado derecho:	NO TIENE
Puerta delantera derecha:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	NO TIENE

Capo:	BUENO
Antena:	TIENE
Capota:	BUENO
Bocales:	NO TIENE
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	NO TIENE
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	NO TIENE
Farola izquierda:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Paragolpes delantero:	MAL REPINTADO
Panorámico delantero:	BUENO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

Componente:	BUENO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	NO TIENE
Vidrio compuerta:	NO TIENE
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	MAL REPINTADO

Info

Informe de peritaje básico



KOZ252

Fecha

2026-07-23

Sede

MOVICENTRO

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz dnt:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	NO TIENE
Cámaras:	NO TIENE
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	81059
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	NO TIENE
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO



Observaciones interior y elementos eléctricos

Informe de peritaje básico





KOZ252

Fecha	Sede	Servicio
2026-07-23	MOVICENTRO	PERITAJE BÁSICO

Chasis

Observaciones inferior



Parte frontal

Carter:	GOLPE LEVE
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Punta delantera derecha:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	NO TIENE
Punta delantera izquierda:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	NO TIENE
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	NO TIENE

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	GOLPEADO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO

Parte central

Estribo derecho:	GOLPE LEVE
Estribo izquierdo:	GOLPE LEVE
Pisos carrocería:	BUENO
Protector inferior:	BUENO



Informe de peritaje básico

KOZ252

Fecha

2026-07-23

Sede

MOVICENTRO

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines:	BUENO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	NO TIENE
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	NO TIENE
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	81-99
Pastas traseras derechas:	NO TIENE
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	81-99
Llantas traseras izquierda:	81-99
Pastas traseras izquierdas:	NO TIENE
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	81-99
Pastas delanteras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de dirección:	BUENO
Dirección hidráulica/eléctrica:	BUENO

Batería

Batería 12v:	BUENO
Comprobación de carga:	BUENO
Terminales de conexión:	BUENO



Observaciones batería

86% soh



Observaciones suspensión, frenos y llantas

KOZ252

Fecha

2026-07-23

Sede

MOVICENTRO

Servicio

PERITAJE BÁSICO

CLÁUSULAS DE ALCANCE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Servicio: Revisión básica Autos, Revisión Básica Motos, Estudio Legal.

① Alcance del servicio:

Auto/Sura realizará una revisión técnica del vehículo en condiciones estáticas, sin incluir pruebas de ruta ni dinámicas del motor. El servicio comprende:

- Inspección de la estructura del vehículo (chasis y carrocería).
- Evaluación de la efectividad de los sistemas de dirección, suspensión, frenos, transmisión y sistema eléctrico.
- Verificación de la identificación del vehículo, incluyendo consulta en Fasecolda, RUNT, embargos y antecedentes policiales.

② Limitaciones técnicas del diagnóstico:

La revisión no incluye pruebas dinámicas del motor ni determina el estado interno de sus componentes. El diagnóstico se limita a observar el desempeño de los sistemas en condiciones simuladas, sin emitir juicios sobre su vida útil ni sobre eventos pasados o futuros relacionados con el vehículo.

③ No sustitución de mantenimiento:

Este servicio no reemplaza ni suple las revisiones de mantenimiento periódico recomendadas por el fabricante o ensamblador del vehículo. Tampoco verifica el cumplimiento de programas de

④ Naturaleza no pericial del informe:

El resultado de la revisión no constituye dictamen pericial ni tiene validez como prueba judicial. No se extiende a hechos ocurridos antes o después de la fecha de la revisión.

⑤ Posibles imprecisiones técnicas:

El cliente acepta que pueden existir márgenes de error en el diagnóstico, derivados de criterios técnicos del personal de Auto/Sura, fallas en los equipos o limitaciones de los sistemas de diagnóstico utilizados.

⑥ Uso restringido del informe:

El diagnóstico emitido es exclusivo para el cliente que contrató el servicio y no puede ser utilizado ni invocado por terceros ajenos al presente acuerdo.

Informe de peritaje básico



KOZ252

Fecha	Sede	Servicio
2026-07-23	MOVICENTRO	PERITAJE BÁSICO

7 Exoneración de responsabilidad comercial:

- Auto/Sura no participa, media ni asume responsabilidad alguna en las negociaciones, acuerdos o transacciones que puedan realizarse entre particulares respecto al vehículo objeto de revisión. El servicio prestado se limita exclusivamente a emitir una opinión técnica sobre el estado del vehículo en la fecha y hora en que se realiza la revisión.
- El diagnóstico emitido no contempla ni se extiende a modificaciones, mantenimientos, reparaciones, trámites administrativos, ni cualquier otro tipo de intervención que se realice con posterioridad a la revisión. En consecuencia, Auto/Sura no será responsable por condiciones nuevas, alteraciones o eventos que afecten el estado del vehículo después de la prestación del servicio.

8 Entrega del informe y aceptación del resultado:

En el momento de la entrega del informe de inspección, Auto/Sura realizará las explicaciones y aclaraciones pertinentes sobre los resultados obtenidos durante la revisión técnica del vehículo. El cliente tendrá la oportunidad de formular preguntas y recibir información complementaria sobre el diagnóstico.

Una vez entregado el informe y realizadas las explicaciones correspondientes, se entenderá que el cliente ha recibido el resultado de la inspección a satisfacción, aceptando su contenido, alcance y limitaciones, sin que haya lugar a reclamaciones posteriores por aspectos ya informados y aclarados en dicho momento.

9 Estudio Legal del vehículo:

Auto/Sura informa para la información legal consultada del vehículo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Firma del cliente