

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

**ORDEN** COLSERAUTO S.A

FECHA:	5/02/2026	PLACA	LZY334
COMPAÑÍA	AUTOMAX S.A.S	ROMBO	1
No. ORDEN	2892944153	CENTRO DE INSPECCIÓN	MEDELLIN - SATELITE AUTOLARTE PALACE [MEDELLIN ]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	AUTOAMERICA PALACE
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CRA 50 # 38-50
VALOR FASECOLDA	\$ 0	INTERMEDIARIO	ALEJANDRO MARÍNBERMÚDEZ [ ]
VALOR COLSERAUTO	\$ 0	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	0
TIEMPO	22	FORMA DE PAGO	30
<b>ReInspección</b>			
REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	
<b>SOLICITUD DE SERVICIO</b>			
No. SOLICITUD	21561755	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	ALEJANDRO MARÍN BERMÚDEZ
¿CUANDO SE INGRESÓ?	5/02/2026	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

**CLIENTE** COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTOAMERICA S.A.	No. Identificación	CC CC: 890904615
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CARRERA 65 #99-109
Ciudad	BARRANQUILLA	Teléfono	3005209118
Edad		Fecha Creación	25/11/2008
Sexo	M	Código	77255

**VEHICULO** COLSERAUTO S.A

Placa	LZY334	Clase	PICKUP DOBLE CAB
Modelo	2023	Marca	TOYOTA
Código Fasecolda	00000000	No. Chasis	8AJBA3CD6P1781051
Kilometraje	84398	No. Serie	8AJBA3CD6P1781051
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	1GD-1362375
Combustible	DIESEL	Cilindraje	2755
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	ARG
Color	NEGRO	Tipo carrocería	DOBLE CAB 4P
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	HILUX [8] [2 FL]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

**INSPECCION VISUAL** COLSERAUTO S.A

	Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA		88%	
PINTURA		95%	
VIDRIOS		100%	
CHASIS		100%	
TAPICERIA		100%	
FUGAS FLUIDO		100%	
IDENTIFICACIÓN		100%	

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Rayon
		GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Arreglo Regular
		CAPOT	Rayon
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Rayon
		GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Sumido
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Rayon
		PANEL TRASERO	Sumido
		TAPA BAHI /COMP	Sumido

NA	ESTADO GENERAL	AREA BASE/COMP.	Suminro
		ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	80
		LLANTA TRAS.	80
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESTADO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	BUENO
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	BUENO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	SIN FUGA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	NA
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	NA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	80
		LLANTA TRAS.	80
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NO VERIFICABLE
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	NO VERIFICABLE
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	NO VERIFICABLE
		ESTADO SOPORTE MOTOR	NO VERIFICABLE
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	NO VERIFICABLE
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	Metal
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 1



### MARCAION

COLSERAUTO S.A.

¿Se marcó el vehiculo?

No



### SERVICIOS

COLSERAUTO S.A.

#### L. AVALUO SENCILLO

##### DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
VISUAL LIVIANOS	LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA	5/02/2026 4:22:49 p.m.
OBSERVACIONES	LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA	5/02/2026 4:22:49 p.m.
NOVEDADES	LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA	5/02/2026 4:22:49 p.m.
ACCESORIOS	LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA	5/02/2026 4:22:49 p.m.
IMPROMTAS	LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA	5/02/2026 4:22:49 p.m.
FOTOS	LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA	5/02/2026 4:22:49 p.m.
PISTA	LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA	5/02/2026 4:22:49 p.m.

**ACCESORIOS** COLSERAUTO S.A

**ORIGINALES**

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

**ADICIONALES**

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS		1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG		9	\$ 0
	OPCIONAL	SENSOR DE REVERSA		1	\$ 0
	ORIGINAL	CAMARA DE REVERSA		1	\$ 0
	OPCIONAL	CARPAS		1	\$ 0
	OPCIONAL	BARRA ANTIVUELCO		1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 0
RINES	OPCIONAL			4	\$ 0

**NOVEDADES** COLSERAUTO S.A

NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO  
 DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS  
 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN  
 PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS  
 SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS  
 NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ  
 PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

**OBSERVACIONES** COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	CODIGO FASECOLD: 09021086. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICA DE COMPAÑÍA. VEHÍCULO PRESENTA LEVES RAYONES Y SUMIDOS EN LATONERIA Y PARTES PLASTICAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO. SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A CONJUNTO DE SUSPENSION Y FRENOS.	LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA

**PRUEBA DE VACIO** COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

**COMPRESION DE MOTOR** COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

**DINAMOMETRO** COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

**PISTA** COLSERAUTO S.A

**CONVENCIONES**

Deficiente  Acceptable  Optimo 

**FRENOS**

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

**SUSPENSION**

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

**ALINEACIÓN Y LLANTAS**

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje
					