

Colserauto

Certificado 1044193

~~22/07/2026~~

Fechar

Compañía de Seguros

EMT519

Atendido para:

1003011203

16

No. Inspección.

LIVIANOS CALLE 99

Centro de inspección

SI

*Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

Asegurable:

Datos

Marca	SUBARU	Tipo de pintura	Plano
Clase	CAMPERO	Modelo	2018
Tipo	XV [2]	C carroceria	MONOVOL
Color	ROJO	Cilindraje	1995
Cod. Fasec	08608084	Combustible	GASOLINA
No. Motor	VD58834	Nacionalidad	JAP
No. Chasis	JF1GT7LLSJG041029	Tipo de caja	TIPTRONICA
No. Serial	*****	Orden	0
Servicio	PARTICULAR		
	103681		
Kilometraje	CALLE 95A # 69D-05		
Enviado a			

Chequeo control de Calidad

Compañía	CARLOS ALBERTO PEDRAZA RODRIGUEZ		
Sucursal	PRINCIPAL		
Intermediario	DIRECTOR CARLOS PEDRAZA		
Nombre	CARLOS PEDRAZA		
Identificación	808315521		
Dirección	CR 67 A 95 04		
Profesión	OTROS	Tel	3014699840
V/R Cliente	\$ 0		
V/R Fasesolda	\$ 78.900.000		
V/R Colsoaruto	\$ 76.900.000		
V/R Accesorios	\$ 150.000		+ VR Accesorios

Chequeiro control da Qualidade

El reporte de kilometraje hace referencia al




que registra el odómetro a fin de medir el verdadero modelo del vehículo inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad.

En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.

Estado General

	0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Latanería	Deficiente	Aceptable	Óptimo
Pintura	Deficiente	Aceptable	Óptimo
Vidrios	Deficiente	Aceptable	Óptimo
Chasis	Deficiente	Aceptable	Óptimo
Tapicería	Deficiente	Aceptable	Óptimo
Fugas Fluidos	Deficiente	Aceptable	Óptimo
Identificación	Deficiente	Aceptable	Óptimo



VH PRESENTA SÚRDIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, CAJA DE VELOCIDADES Y FRENSOS, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍAS, RINES RAYADOS, TAPICERÍA SUCIA, BAJA POTENCIA SISTEMA DE AC (VALIDAR CARGA), SE LIMITA INSPECCIÓN VISUAL EN PARTE BAJA POR PROTECTORES,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

Chequeo control de Calidad

☒ Original ☐ Opcional ☐ No tiene

Accesorios

Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor	Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor
Radio	Radio con unidad CD	1	\$ 150.000	Radio	Radio con unidad CD	1	\$ 150.000
Equalizador	Equalizador	1	\$ 0	Equalizador	Equalizador	1	\$ 0
Caja de CD	Caja de CD	1	\$ 0	Caja de CD	Caja de CD	1	\$ 0
Planta	Planta	1	\$ 0	Planta	Planta	1	\$ 0
Parlantes	Parlantes	1	\$ 0	Parlantes	Parlantes	1	\$ 0
Twitter	Twitter	1	\$ 0	Twitter	Twitter	1	\$ 0
Vidrios eléctricos	Vidrios eléctricos	1	\$ 0	Vidrios eléctricos	Vidrios eléctricos	1	\$ 0
Película de seguridad	Película de seguridad	1	\$ 0	Película de seguridad	Película de seguridad	1	\$ 0
Desempañador	Desempañador	1	\$ 0	Desempañador	Desempañador	1	\$ 0
Espejo retrovisor	Espejo retrovisor	1	\$ 0	Espejo retrovisor	Espejo retrovisor	1	\$ 0
Espejos electrónicos	Espejos electrónicos	1	\$ 0	Espejos electrónicos	Espejos electrónicos	1	\$ 0
Plumilla trasera	Plumilla trasera	1	\$ 0	Plumilla trasera	Plumilla trasera	1	\$ 0
Bloqueo central	Bloqueo central	1	\$ 0	Bloqueo central	Bloqueo central	1	\$ 0
3er. Stop	3er. Stop	1	\$ 0	3er. Stop	3er. Stop	1	\$ 0
Dirección asistida	Dirección asistida	1	\$ 0	Dirección asistida	Dirección asistida	1	\$ 0
Directora hidráulica	Directora hidráulica	1	\$ 0	Directora hidráulica	Directora hidráulica	1	\$ 0
Aire acondicionado	Aire acondicionado	1	\$ 0	Aire acondicionado	Aire acondicionado	1	\$ 0
Llantas	Llantas	1	\$ 0	Llantas	Llantas	1	\$ 0
Copos	Copos	1	\$ 0	Copos	Copos	1	\$ 0
Rines	Rines	1	\$ 0	Rines	Rines	1	\$ 0
Ampliac.	Ampliac.	1	\$ 0	Ampliac.	Ampliac.	1	\$ 0
Alar.	Alar.	1	\$ 0	Alar.	Alar.	1	\$ 0
Reloj	Reloj	1	\$ 0	Reloj	Reloj	1	\$ 0
Columna de seguridad	Columna de seguridad	1	\$ 0	Columna de seguridad	Columna de seguridad	1	\$ 0
Encarn.	Encarn.	1	\$ 0	Encarn.	Encarn.	1	\$ 0
Tapetes de cuero	Tapetes de cuero	1	\$ 0	Tapetes de cuero	Tapetes de cuero	1	\$ 0
Exterior	Exterior	1	\$ 0	Exterior	Exterior	1	\$ 0
Porte aguas	Porte aguas	1	\$ 0	Porte aguas	Porte aguas	1	\$ 0
Techo corred.	Techo corred.	1	\$ 0	Techo corred.	Techo corred.	1	\$ 0
Spoiler	Spoiler	1	\$ 0	Spoiler	Spoiler	1	\$ 0
On	On	1	\$ 0	On	On	1	\$ 0

Sección de Control de Calidad


Copyright © 2003 **Corrales S. A.** Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.
Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL, ya que contiene tintas de seguridad.

GO-FO-016
Version 4

Observaciones


VH PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS EN COMPONENTES DE SUSPENSION DIRECCION, A/C, CAJA DE VELOCIDADES Y FRENOS, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS, RINES RAYADOS, TAPICERIA SUCIA, BAJA POTENCIA SISTEMA DE AC (VALIDAR CARGA), SE LIMITA INSPECCION VISUAL EN PARTE BAJA POR PROTECTORES,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

Llantas



Observaciones:

Fotos vehículo



Firma Cliente: _____
C.C.

ANDRES RICARDO ROMERO _____
Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. Colserauto S. A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fosecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Moravia: Calle 98A # 69C - 15 / Cel 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel 320 899 83 50 / Cel 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / Cel 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel 313 395 4716 - Cali Flores: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	SUBARU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMPERO	MODELO	2018
TIPO	XV [2]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	1995
COD. FASEC.	08608084	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	YD58834	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JF1GT7LLSG041029	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	103681

FECHA:	22/07/2026	PLACA:	EMT919
ATENDIDO PARA:	762022 Compañía de Seguros		
No. INSPECCION:	1003011203	COMBO:	16
CENTRO DE INSPECCION:	JIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	CARLOS PEDRAZA
IDENTIFICACION	808315521
DIRECCION	CR 67 A 95 04
TELEFONO	3014699840
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 78.900.000
V/R COLSERAUTO	\$ 76.900.000
V/R ACCESORIOS	\$ 150.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direccion hidraulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tension Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalacion de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefaccion	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocimetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacometro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos electricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmision	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccion hidraulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhausto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente: C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3

REPORTE DE RECLAMACIONES
22/07/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
EMT519	DAÑOS MENOR CUANTIA	17/09/2024	\$ 5 923 630

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	378		
Fecha de Expedición:	22/07/2026	Hora:	11:31

Aspecto del Vehículo

Placa:	EMT519
Marca:	SUBARU
Línea:	XV [2]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	ROJO
Cilindraje (cc):	1995
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	CARLOS PEDRAZA
Id Solicitante:	808315521
Fecha Informe:	22/07/2026
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JF1GT7LL5JG041029
Número de Serie:	*****
Número de motor:	YD58834
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2018

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

 Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 493562

Fecha Expedición: 22 7 2025

Hora: 11:33 AM

ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

LICENCIA DE TRANSITO



Numero licencia transito	Organismo Emisor
1003733211	1003733211
Tipo de servicio	Fecha matricula
PASAJEROS	7/13/2018
Clase vehiculo	Estado del vehiculo
CAMIONETA	ACTIVO

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Numero de serie	Numero de motor	Numero de chasis
J11GT7LL5X041029	Y0583M	J11GT7LL5X041029
Calificación	Linea	Modelo
CAMIONETA PASAJEROS	2V	2018
Delor	Carroceria	Numero de ejes
RED PVE		2
Capacidad total de pasajeros	Capacidad de carga	Peso bruto vehicular
	0	1840.00
Pat de origen	Numero de registro	Repotenciado
		NO
Registación motor	Registación serie	Registación VIN
NO	NO	NO
Numero registación motor	Numero registación serie	Numero registación VIN
Tiene gravamen	Identificador de carroceria	Identificador de color
NO		14481

REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA

Fecha expedición	Fecha siguiente	Vigencia RTM
6/30/25	8/3/2025	SI

SOAT VEHICULOS NACIONALES

Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
EMITIDA	7/13/2025
Fecha vigencia	Numero póliza
7/13/2025	

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Numero de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
HERNANDEZ HERNANDEZ	7828559	12/30/2025	
CRISTIAN GARCIA VARGAS	101421521	11/30/2024	12/30/2025
OSCAR SALL NABEVAN BALLELL	79311273	7/13/2018	11/30/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

NOTA: Este documento es una copia impresa de la información registrada en el Sistema de Consulta de Datos del Registro Automotor. La información contenida en este documento es válida únicamente para el momento de su impresión y no debe ser utilizada como base para tomar decisiones legales o administrativas.

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
283456930	12/20/2025		SECRETARIA DISTRITAL DE MON

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
273704881	8/8/2025		COA TECNICALO S A S

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico meccanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
255623849	11/30/2024		SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
245872507	8/9/2024		IVESUR COLOMBIA - TOJIMA

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
215948990	8/14/2023		CENTRO NACIONAL DE REVISION

Descripción del trámite

Tramite revisione tecnico meccanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
114800778	7/13/2018		SECRETARIA DISTRITAL DE MOD.

Descripción del trámite

DATOS

MARCA	SUBARU	NOMBRE	CARLOS PEDRAZA
CLASE	CAMPERO	IDENTIFICACIÓN	808315521
TIPO	XV (2)	DIRECCIÓN	CR 67 A 95 04
MODELO	2018	TELÉFONO	3014699840
SERVICIO	PARTICULAR		
CILINDRAJE	1995		
COMBUSTIBLE	GASOLINA		
KILOMETRAJE	103681		
TIPO CAJA	TIPTRONICA		

Checkeo control de Calidad

CONCEPTO TÉCNICO

MOTOR

ESTADO
Nivel Aceite Motor y Viscosidad
Funcionamiento Testigo Aceite
Fuga de Aceite
Estado Bujías
Detección Ruidos
Nivel Refrigerante
Potencia Motor
Estado Mangueras
Estado Radiador
Estado Bomba Refrigeración
Funcionamiento Testigo Temperatura
Funcionamiento Motoventilador

Observaciones:

RESULTADO

SI

AIRE ACONDICIONADO

ESTADO
Estado Tubería
Estado Compresor
Estado Radiador A/C
Estado Correa Compresor
Estado Ventilación y Funcionamiento

Observaciones:

RESULTADO

CAJA VELOCIDADES

ESTADO
Fuga de Fluidos
Detección Ruidos
Estado Corazas
Holgura Barra Cambios
Comprobación de Empaques Carcaza
Sostenimiento y Engranaje Cambios
Aceptación de Cambios
Fugas Reten Eje

Observaciones:

RESULTADO

DIRECCIÓN

ESTADO
Holgura Timón
Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección
Nivel Depósito Hidráulico
Estado Guarda Polvo
Detección de Ruidos
Vibración Timón
Desenvolvimiento Timón
Esfuerzo Aplicado al Timón
Estado Bomba y Caja Dirección
Fuga Hidráulico

Observaciones:

RESULTADO

SISTEMA DE FRENSOS

ESTADO
Nivel Líquido Frenos
Fugas Líquido Frenos
Estado Mangueras y Tuberías
Estado Discos de Frenos
Estado Servofreno
Estado Mordazas
Funcionamiento Testigo Freno ABS
Estado Freno de Emergencia
Desviación de Dirección en Frenado
Esfuerzo Pedal de Freno
Esfuerzo de Freno de Mano

Observaciones:

RESULTADO

SI

ANDRES RICARDO ROMERO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.


El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
 PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
 RESTO DEL PAIS 01 8000182121
 WWW.COLSERAUTO.COM

Prohibida su reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular

GO-FO-11
 Versión 3.

Protocolo



Batería/arrancador. /compresión

7.80.23.11.2022 ()

Orden

Fecha 22.07.2027 12:53:32

Cliente

COLSERAUTO SA
CALLE 98 A 69 C 15
BOGOTA

Tel

Tel 7452121

Fax

Fax

Email

Email coordinador.cda99@colserauto.com

Vehículo

Make

SUBARU

Model

Impreza XV 2.0i 4WD

Código del motor

FB20

Gasolina 4 tiempos / 4 cilindro / EFS con transmisor NW

Placa del vehículo

EMT519

Número de identificación del vehículo

JF1GT7LL5JG041029

kilometraje

58045

Operador



No


Prueba: Batería/arrancador /compresión

batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Min.	Max.	Medido
numero revoluciones	1/min			1152
temperatura aceite	°C			73.5
tensión de batería	V			13
corriente reposo CH2	A			-179.8





Resumen

batería/arrancad. /compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros.

Motor con valores de compresión relativa de 63.5 - 60.1 - 63.5 - 55.1 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 8.4 Amperios equivalente al 14%; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento

*En la prueba no se verifica sistema de repartición, inyección, refrigeración, turbo y accesorios de estos componentes,

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto, cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada, se evidencia fuga de aceite por ductos de intercooler, no se da cobertura a motor.