

CERTIFICADO 1035205

FECHA:**PLACA:****ATENDIDO PARA:**

No. INSPECCION: 5/06/2026

ROMBO: KUR716

CENTRO DE INSPECCION

Compañía de Seguros

3582995603

9

ASEGURABLE:

ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS
Deposito de pólizas de aceptación de las compañías aseguradoras*

DATOS

MARCA		TIPO PINTURA	
CLASE		MODELO	
TIPO	MAZDA	CARROCERÍA	Metalizada
COLOR	AUTOMOVIL	CILINDRAJE	2023
COD. FASEC.	2 (2) [FL]	COMBUSTIBLE	AUTO 5P
No. MOTOR	ROJO	NACIONALIDAD	1496
No. CHASIS	05601190	TIPO DE CAJA	GASOLINA
No. SERIAL	P540622144		MEX
SERVICIO	3MDDJ2HAAPM40275	ORDEN	TIPTRONICA
KILOMETRAJE	*****		0
ENVIADO A	PARTICULAR		
	71032		
	CALLE 61 SUR #48-25		

Chequeo control de Calidad

COMPANIA	No Aplica	
SUCURSAL		
INTERMEDIARIO	MAXIAUTOS INVERSIONES	
NOMBRE	PRINCIPAL	
IDENTIFICACION	MAXIAUTOS INVERSIONES	
DIRECCION	MAXIAUTOS INVERSIONES	
PROFESION	9015237391	Tel.
	CALLE 61 SUR # 48-25	
V/R CLIENTE	OTROS	3013154873
V/R FASECOLDA	\$ 0	
V/R COLSERAUTO	\$ 74.500.000	+ VR ACCESORIOS
V/R ACCESORIOS	\$ 74.500.000	
	\$ 1.450.000	

Chequeo control de Calidad




ESTADO GENERAL

LATONERÍA	#####	#####	#####	97%
PINTURA	#####	#####	###	85%
VIDRIOS	#####	#####	#####	100%
CHASIS	#####	#####	#####	100%
TAPICERÍA	#####	#####	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	#####	#####	100%
IDENTIFICACIÓN	#####	#####	#####	100%
	0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%	
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

1035205

El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo
El reporte de kilometraje HBC Referencia
que registra el odómetro al momento de la
inspección.

**Este Informe contiene identificaciones de seguridad.
En caso de que usted este comprando un vehiculo con
este documento suministrado por parte de terceros
confirme la informacion directamente en nuestras sedes
y/o verifique que presente el sello de seguridad.**



ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍA, APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO, RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERÍA, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A BUJES, CAUCHOS, COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS, SE DESCONOCE PARTE INFERIOR POR PROTECTORES, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, MULTAS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

Chequeo control de Calidad

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☐ NO TIENE

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RADIO				PELÍCULA DE SEGURIDAD			
RADIO CON UNIDAD CD				TAPICERÍA DE CUERO			
EQUALIZADOR				ABS			
CAJA DE CD S				OPCIONAL ORIGINAL			
PLANTA				RINES ORIGINAL			
PARLANTES				AMPLIACIONES			
TWITER				ALARMA			
VIDRIOS ELÉCTRICOS							
PELÍCULA DE SEGURIDAD				CINTURONES DE SEGURIDAD			
DESEMPAÑADOR				ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR				TAPICERÍA DE CUERO			
ESPEJO ELÉCTRICOS				EXPLORADORAS			
PLUMILLA TRASERA				PORTA EQUIPAJE			
BLOQUEO CENTRAL				TECHO CORREDIZO			
3er.STOP				SPOILER			
DIRECCIÓN ASISTIDA				OTROS			

Cheques control d- C-11-20

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones


FRENO AUXILIAR



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



SUSPENSIÓN




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo




VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente



Observaciones

FOTOS VEHÍCULO

MARCA



CLASE



TIPO



JOHAN CAMILO HENAO LÓPEZ

Firma Cliente: _____
C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

Inspector

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Carrera 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022- **Cartagena:** Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO



FECHA:	5/06/2026	PLACA:	KUR716
ATENDIDO PARA:		Compañía de Seguros	
No.INSPECCION:	3582995603	ROMBO:	9
CENTRO DE INSPECCION:		ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
TIPO	2 [2] [FL]	CARROCERIA	AUTO SP
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	1496
COD. FASEC.	05601190	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	P540622144	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3MDDJ2HAAPM402739	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	71032

NOMBRE	MAXIAUTOS INVERSIONES
IDENTIFICACION	9015237391
DIRECCION	CALLE 61SUR # 48-25
TELEFONO	3013154873
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 74.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 74.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 1.450.000

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com