

LGS564

Fecha

2026-04-20

Sede


AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO

 Cliente

Nombres y apellidos JUAN CAMILO COLMENARES ARBOLEDA
 C.C o NIT 1000893525
 Email JUANCOLMENARES406@GMAIL.COM


 Información del vehículo

Marca: TOYOTA
 Línea: COROLLA [12] [FL] SE-G HYBRID - TP
 1800CC 7AB ABS TC CT
 Modelo: 2023
 Clase de vehículo: AUTOMOVIL
 Código fasecolda: 09001146
 Cilindraje: 1798
 Tipo de combustible: GASO ELEC
 Accesorios:
 Vencimiento RTM: NO APLICA
 Vencimiento 2026-12-11
 Valor asegurado: 114,600,000

RESULTADO DEL SERVICIO


 APROBADO

Resumen	✓	✗
Toma de imágenes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Estudio Legal	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carrocería	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inferior	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suspensión, Frenos y Llantas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Batería	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Interior Elementos Eléctricos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

 Observaciones

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// presenta afectaciones de otras compañías, prenda: BANCOLOMBIA, SOH 100%.

Informe de peritaje básico



LGS564

Fecha: 2026-04-20
 Sede: AUTOS SURA MALL RÍO 10
 Servicio: PERITAJE BÁSICO

Características del vehículo
 Estudio legal vehicular

Marca:	TOYOTA
Línea:	COROLLA
Modelo:	2023
Clase:	AUTOMOVIL
Motor:	2ZR2P73291
Chasis:	9BRBZ3BE2P4035725
VIN:	9BRBZ3BE2P4035725
Color:	PLATA METALICO
Tipo de caja:	CVT
Cilindraje:	1798
Nombre de propietario:	DAVID GARCES ZULUAGA
Fecha de Matrícula:	2022-08-11
Fecha de registro:	0
Histórico Propietarios:	0
Blindaje:	NO REPORTADO
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASO ELEC
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	PRENDA INSCRITA
Entidad prenda:	BANCOLOMBIA
Tipo de carrocería:	SEDAN
Fasecolda:	09001146
Organismo tránsito:	CVT

Limitaciones a la propiedad
 (Medidas cautelares)

Tiene Embargo:	NO REPORTADO
Denunció robo Vehículo:	NO REPORTADO
Reporte por hurto:	NO REPORTADO
Abstención trámite Hurto:	NO REPORTADO
Medida cautelar embargo:	NO REPORTADO
Accidente con Muerto:	NO REPORTADO
Orden Decomiso:	NO REPORTADO
Otros:	NO REPORTADO
Medida cautelar Secuestro:	NO REPORTADO

Observaciones

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHICULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// presenta afectaciones de otras compañías, prenda: BANCOLOMBIA

Forme de peritaje básico



LGS564

Fecha


2026-04-20

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BASICO



Notas de vehículo

- 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
- 1. DESCUADRADO
- 2. RAYADO
- 3. MAL REPARADO
- 4. ROTO
- 5. ABOLLADO
- 6. DESPRENDIDO
- 7. CORROIDO
- 8. GOLPEADO
- 9. OXIDADO

Observaciones

Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Retrovisor izquierdo:	BUENO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	BUENO
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	RAYADO LEVE
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	RAYADO LEVE
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

Lado derecho

Costado derecho:	BIEN REPARADO - SUMIDO
Estribo derecho:	BUENO
Retrovisor derecho:	BUENO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	REPINTADO - REMOVIDO
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	BIEN REPARADO
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	RAYADO LEVE
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

Parte frontal

Capó:	SUMIDO
Antena:	TIENE
Capota:	BUENO
Boceles:	BUENO
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	BUENO
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	BUENO
Farola izquierda:	BUENO
Paragolpes delantero:	REPINTADO
Panorámico delantero:	BUENO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

Parte trasera

Compuerta:	BUENO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	BUENO
Vidrio compuerta:	BUENO
Llanta de repuesto:	TIENE
Paragolpes trasero:	RAYADO LEVE

LGS564

Fecha	Sede	Servicio
2026-04-20	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO


 Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz dnl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	BUENO
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	51101
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	BUENO
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO


Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO


 Observaciones interior y elementos eléctricos

LGS564

Fecha	Sede	Servicio
2026-04-20	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BASICO

 **Chasis**

 **Observaciones inferior**



Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Punta delantera derecha:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Punta delantera izquierda:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Pane trasero:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO

Parte central

Estribo derecho:	GOLPE LEVE
Estribo izquierdo:	GOLPE LEVE
Pisos carrocería:	GOLPE LEVE
Protector inferior:	REGULAR

LGS564

Fecha

2026-04-20

Sede

AUTOS SUPA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO



Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines:	RAYADO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	REVISAR
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	41-50
Pastas traseras derechas:	REVISAR
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	61-80
Llantas traseras izquierda:	41-60
Pastas traseras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	61-80
Pastas delanteras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de dirección:	BUENO
Dirección hidráulica y eléctrica:	BUENO

Batería

Batería 12v:	BUENO
Comprobación de carga:	BUENO
Terminales de conexión:	BUENO

Observaciones batería

SOH 100%

Observaciones suspensión, frenos y llantas