

Placa:

FGZ958

CDA:

Colserauto

Hora Llegada:

10/12/2024 15:13:59

Producto:

6031

Motivo:

null

Hora Salida:

10/12/2024 15:17:19

Fecha:

2024/12/10

N° Inspección:

676027

Asegurable:

SI

DATOS GENERALES

Marca:	TOYOTA	Tipo de Pintura:	METALIZADA
Clase:	CAMPERO	Modelo:	2008
Tipo:	FORTUNER	Carroceria:	CAMPERO
Tipo Vehiculo:	LIVIANO	Código Fasecolda:	09008117
Cilindraje:	3,956	Color:	GRIS CLARO
Combustible:	GASOLINA	Motor:	1GR0909255
Origen:	IMPORTADO	Chasis:	MR0YU59G188003931
Tipo Caja:	AUTOMÁTICO	Serial:	MR0YU59G188003931
Kilometraje:	163,302	Servicio:	PARTICULAR
Inspección por:	OMAR.MUNOZ		

Código Intermediario:	4094969	Intermediario:	HELMER BAUTISTA GUEVARA
Identificación:	1010189195	Nombre Asegurado:	OBANDO VILLAMOR KAREN VANESSA
Dirección:	TV 120 # 78B - 87 JARDINES DE	Teléfono:	
Valor Fasecolda:	\$ 69,300,000	Valor Liberty:	\$ 71,300,000
Valor Accesorios:	\$ 2,000,000		

INSPECCIÓN VISUAL

Área	Ponderación	Estado
LATONERIA	95 %	Bueno
CARROCERIA	100 %	Bueno
PINTURA	90 %	Bueno
VIDRIOS	100 %	Bueno
CHASIS	100 %	Bueno
TAPICERIA	100 %	Bueno
FUGA DE FLUIDOS	100 %	Bueno
LUCES	100 %	Bueno

FOTOGRAFIAS



ACCESORIOS								
Tipo	Marca	Referencia	Valor Unitario	Cantidad	Original?	Asegurable?	Total	Observación
ACCESORIOS ORIGINALES SEGÚN MODELO			0	1	NO	NO	0	
RINES DE LUJO		SR	500,000	4	NO	SI	2,000,000	
TOTAL ACCESORIOS							2,000,000	

INSPECCIÓN VISUAL					
CARROCERIA					
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO	TORRE IZQUIERDA	BUENO	TORRE DERECHA	BUENO
PARAL PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PARAL PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PARAL PANORÁMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORÁMICO IZQUIERDO	BUENO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO		
CHASIS					
CAJA DE DIRECCION	BUENO	PISO TRASERO	BUENO	TROQUE TRASERO	BUENO
TIJERA IZQUIERDA	BUENO	TIJERA DERECHA	BUENO	PUNTA CHASIS TRASERA IZQUIERDA	BUENO
PUNTA CHASIS TRASERA DERECHA	BUENO	PUNTA CHASIS DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PUNTA CHASIS DELANTERA DERECHA	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO				
FUGA DE FLUIDOS					
FUGA DE FLUIDOS	No Fuga				
LATONERIA					
BAUL	BUENO	BOMPER DELANTERO	REGULAR	BOMPER TRASERO	REGULAR
CAPOTA	BUENO	CAPOT	REGULAR	COSTADO DERECHO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	BUENO	ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
FRONTAL	BUENO	GUARDAFANGO DERECHO	BUENO	GUARDAFANGO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO DEL DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO DEL IZQUIERDO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO TRAS. DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO TRAS.	BUENO	PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO	TORPEDO	BUENO
LUCES					
FAROLA DERECHA	BUENO	DIRECCIONAL TRASERA	BUENO	DIRECCIONAL DELANTERA	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO	STOP DERECHO	BUENO	LUZ MEDIA IZQUIERDA	BUENO
LUZ MEDIA DERECHA	BUENO	FAROLA IZQUIERDA	BUENO		
PINTURA					
PINTURA	BUENA 1 PIEZA MALA				
TAPICERIA					
TAPICERIA	BUENO				
VIDRIOS					
ESPEJO INTERIOR	BUENO	PANORÁMICO DELANTERO	BUENO	PANORÁMICO TRASERO	BUENO
VIDRIO DELANTERO DERECHO	BUENO	VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO TRASERO DERECHO	BUENO
VIDRIO TRASERO IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO CUSTODIO DERECHO	BUENO	VIDRIO CUSTODIO IZQUIERDO	BUENO
LUNETA DERECHA	BUENO	LUNETA IZQUIERDA	BUENO		
LLANTAS NUEVAS AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN Y TAPIZADOS INTERIORES. SUMIDOS Y RAYAS EN CONTRONO, BOMPERES REPINTADOS,					

Firma Cliente

Inspector

El análisis de los sistemas de identificación es única y exclusivamente para fines internos de HDI Seguros Colombia S.A. y como tal no lo compromete por antecedentes que tuviera el vehículo no detectados en la presente inspección. Por estar basado en criterios Técnicos HDI Seguros Colombia S.A. no se hace responsable por daños, fallas y otros no detectados en esta inspección y no opera la cobertura del riesgo asegurable de manera inmediata. Esta inspección sólo tiene validez por 5 Días hábiles, vencido este tiempo si la póliza no ha sido emitida el vehículo debe volver a inspección. No obstante el vehículo se encuentra en buenas condiciones mecánicas y de carrocería, la expedición de la póliza esta sujeta a la revisión de los sistemas de identificación y documentos que amparan la legalidad del mismo por parte de técnicos especializados de la Compañía.



LIBERTAD Y ORDEN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027369651

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FGZ958	TOYOTA	FORTUNER	2008
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
4.000	GRIS OSCURO MICA METALICO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kwh/KV
CAMIONETA	STATION WAGON	GASOLINA	6
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
1GR0909255	N	MR0YU59G188003931	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
MR0YU59G188003931	N	MR0YU59G188003931	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)		IDENTIFICACIÓN	
OBANDO VILLAMOR KAREN VANESSA		C.C. 1018189195	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

ME

FECHA IMPORT.

PUERTAS

01186100667025

I

08/05/2008

4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTQ.

FECHA VENCIMIENTO


23/05/2008

04/10/2022

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTO ENVIGADO





LT03005576248

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2128267

FECHA: 10/12/2024

PLACA: IIZ991

No. Informe: 1002733972

Proceder: CIVILIANOS CALLE 58

Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL. Este contiene imágenes de seguridad.

DATOS

MARCA	TOYOTA
MODELO	TOYOTA
VERSIÓN	TOYOTA
PLACA	IIZ991
REGISTRO	REGISTRO

No. MOTOR	No. CHASIS
27492030440608	WDD2120341B210549

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015077798

PLACA: IIZ991

MARCA: TOYOTA

MODELO: TOYOTA

VERSIÓN: TOYOTA

PLACA: IIZ991

REGISTRO: REGISTRO

PROPIETARIO: OBANDO VILLAMOR KAREN VANESSA

C.C. 1018189195





LT06001184093

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS

Original

Registrado

Original

Registrado

Original

Registrado







OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.



Firma: [Firma]

Firma Cliente: [Firma]