

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN COLSERAUTO S.A

FECHA:	24/07/2025	PLACA	LWQ864
COMPAÑÍA	FINANZAUTO DESEMBOLSO	ROMBO	6
No. ORDEN	1062849729	CENTRO DE INSPECCIÓN	B/QUILLA - LIVIANOS [BARRANQUILLA]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	AV AMERICAS N 50 50
VALOR FASECOLDA	\$ 123.600.000	INTERMEDIARIO	GISELLA DEL CARMENCASTRO CASTILLO []
VALOR COLSERAUTO	\$ 123.600.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	30028274
TIEMPO	392	FORMA DE PAGO	CO
ReInspección			
REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	
SOLICITUD DE SERVICIO			
No. SOLICITUD	7692	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	GISELLA DEL CARMEN CASTRO CASTILLO
¿CUANDO SE INGRESÓ?	23/07/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE COLSERAUTO S.A

Nombres	SALUD Y BIENESTAR EN VIDA SAS	No. Identificación	CC CC: 9007437849
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CR 45 99C 84
Ciudad	BARRANQUILLA	Teléfono	3014429893
Edad		Fecha Creación	18/07/2025
Sexo		Código	1537121

VEHICULO COLSERAUTO S.A

Placa	LWQ864	Clase	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	2024	Marca	MAZDA
Código Fasecolda	05606111	No. Chasis	3MVDM2W7ARL208981
Kilometraje	17614	No. Serie	*
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	PE40773994
Combustible	NO APLICA	Cilindraje	1998
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	MEX
Color	ROJO	Tipo carrocería	MONOVOL
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	CX30
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL COLSERAUTO S.A

	Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA		93%	
PINTURA		90%	
VIDRIOS		100%	
CHASIS		100%	
TAPICERIA		100%	
FUGAS FLUIDO		100%	
IDENTIFICACIÓN		100%	

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	NA
		FUGA LIQ. FRENSOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	GUARDAFANGO	Sumido
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Sumido
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Rayon
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Rayon
		GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Rayon
		PLATON	NA
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CI ASE PTNTHRA	Metalizada

		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
VISTA DERECHA		BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	80
		LLANTA TRAS.	80
VISTA EXTERIORES		AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
VISTA INFERIOR		ESTADO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	BUENO
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	BUENO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
VISTA INTERIOR		CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	No
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
VISTA IZQUIERDA		BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	80
		LLANTA TRAS.	80
VISTA MOTOR		ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	BUENO
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO SOPORTE MOTOR	BUENO
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
VISTA SUPERIOR		TIPO CABINA	Metal
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 2



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L. AVALUO SENCILLO PLUS LG-LD

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
VISUAL LIVIANOS	JESSER BOHORQUEZ CAMARGO	24/07/2025 9:27:02 a.m.
OBSERVACIONES	JESSER BOHORQUEZ CAMARGO	24/07/2025 9:27:02 a.m.
NOVEDADES	JESSER BOHORQUEZ CAMARGO	24/07/2025 9:27:02 a.m.
ACCESORIOS	JESSER BOHORQUEZ CAMARGO	24/07/2025 9:27:02 a.m.
FOTOS	JESSER BOHORQUEZ CAMARGO	24/07/2025 9:27:02 a.m.
PISTA	JESSER BOHORQUEZ CAMARGO	24/07/2025 9:27:02 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	JESSER BOHORQUEZ CAMARGO	24/07/2025 9:27:02 a.m.
RUNT	JESSER BOHORQUEZ CAMARGO	24/07/2025 9:27:02 a.m.

ACCESORIOS COLSERAUTO S.A

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
AMPLIACIONES				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION ASISTIDA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
SPOILER				1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO				1	\$ 0
TECHO CORREDIZO				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	7	\$ 0
	ORIGINAL	CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	SILLAS ELECTRICAS	ORIGINALES	1	\$ 0

NOVEDADES COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
 SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
 NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ
 AVALÚO CON OBJETO CRÉDITO ENTIDAD FINANCIERA, NO APLICA DEMÉRITOS POR ESTADO
 PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	SUMIDOS Y RAYONES EN ALGUNAS PIEZAS DE LATONERÍA. LIMITACIÓN VISUAL EN PARTE BAJA POR PROTECTOR. VERIFICAR PRÓXIMOS MTTOS PREVENTIVOS SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE.	JESSER BOHORQUEZ CAMARGO

PRUEBA DE VACIO COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

COMPRESION DE MOTOR COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

DINAMOMETRO COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

PISTA COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES

Deficiente  Acceptable  Optimo 

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje
					