

1. DESCRIPCION DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección no presenta licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa DEW913, del organismo de tránsito de la Ciudad de IBAGUE.

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo con la consulta del Runt, aparece la tarjeta de registro N° 10024820669 aparece como propietario del bien se desconoce del vehículo de placas DEW913. con prenda a favor de COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO.

1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	DEW913
Clase	AUTOMOVIL
Marca	CHEVROLET
Línea	AVEO EMOTION
Tipo de Carrocería	SEDAN
Modelo	2011
Color	PLATA BRILLANTE
Capacidad Psj ó Carga (kg)	5 PJS
Peso bruto Vehicular (kg)	1540
Peso Vacío (kg)	1125
Peso Mermado (kg)	844
Cilindraje (cm³)	1598
Kilometraje	111118
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	9GATJ5861BB058667
N° Serie	9GATJ5861BB058667
N° Motor	F16D37910831

1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	*****	86%
PINTURA	*****	80%
VIDRIOS	*****	100%
CHASIS	*****	88%
TAPICERIA	*****	100%
FUGAS FLUIDOS	*****	86%
IDENTIFICACION	*****	100%
	0% 60% 90% 90%	
	Deficiente Aceptable Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



➤ El vehículo presenta:

- **En parte delantera:** plumillas en mal estado, frontal con sumido.
- **En parte izquierda:** Costado con sumido.
- **En parte trasera:** stop derecho talco fisurado.
- **En parte derecha:** Guardafango con arreglo regular.
- **En parte interior:** Timón en regular estado.
- **En parte inferior:** Refuerzos piso y estribos con sumidos, tanque silenciador en mal estado por fuera
- **En motor:** Agua limpiavidrios. líquido de frenos fuera de nivel, soporte de batería en regular estado.

- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día **04/07/2026** y la revisión tecno-mecánica hasta el día **03/07/2026**.
- Se sugiere realizar alistamiento optimo.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo no presenta reclamaciones.

1.5. ACCESORIOS

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> OPCIONAL <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE															
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

1.6. ESTADO LLANTAS

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	1	0	Delantera	1	0
Trasera	1	0	Trasera	1	0
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Total Buen Estado		4
Repuesto	0	1	Total Para Cambio		1

Estado del vehículo: favorable

Inspección física realizada por: Carlos Alberto Cardenas Cardenas



Placa:	DEW913
Fecha Servicio:	08/07/2025 9:38:47 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	08/07/2025	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Placa:	DEW913	Centro de Servicio:	DOMICILIOS BOGOTA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO NA
MODELO	2011	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	860015017
N° DE MOTOR	F16D37910831	DIRECCIÓN	KRA 50 N° 122-32 APTO 510
N° SERIE	9GATJ5861BB058667	TELEFONO	
N° CHASIS	9GATJ5861BB058667		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
223	VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
223	VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO

OBSERVACIONES



ernesto.mateus@colserauto.com
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.



Responsable Central de Control Técnico

No/na

367

9GATJ5861B3058667
VIN

61B3058667
VIN

F16D3
7910831

F16D3
7910831

Cherwell Auto
2011

NEW 913

Vehículo:

Sitio web: www.colserauto.com

2025-07-08 09:48:38 a. m.

FECHA:	8/07/2025	PLACA:	DEW913
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	2932839646	ROMBO:	9
CENTRO DE INSPECCION:	DOMICILIOS BOGOTA		
ASEGURABLE:	Si Aplica		

NOMBRE	COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO NA
IDENTIFICACION	8600150170
DIRECCION	KRA 50 N° 122-32 APTO 510
TELEFONO	
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 26.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 26.200.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2011
TIPO	AVEO EMOTION	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	01601203	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	F16D37910831	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9GATJ5861BB058667	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9GATJ5861BB058667	ORDEN	49
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	111118

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	MALO *
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	REGULAR *
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	NA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	REGULAR *
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	MALO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTE BAJA