

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN COLSERAUTO S.A

FECHA:	21/08/2025	PLACA	KWK696
COMPAÑÍA	AUTOBOG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	ROMBO	30
No. ORDEN	1012865207	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS [BOGOTA D.C.]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 11 N 28 - 45 OFI 401
VALOR FASECOLDA	\$ 182.000.000	INTERMEDIARIO	DIRECTO []
VALOR COLSERAUTO	\$ 182.000.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 200.000	No. RECIBO	120026897
TIEMPO	61	FORMA DE PAGO	CO

ReInspección			
REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO			
No. SOLICITUD	911	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	CRISTIÁN DUVAN PRIETO MENDOZA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	21/08/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTOBOG SOLUCIONES INTEGRALES SAS	No. Identificación	CC CC: 901531585
Apellidos	...	E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CR 51 98 SUR 233
Ciudad	BOGOTA D.C.	Teléfono	3104108900
Edad		Fecha Creación	23/11/2021
Sexo	M	Código	1352739

VEHICULO COLSERAUTO S.A

Placa	KWK696	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2022	Marca	MERCEDES BENZ
Código Fasecolda	05801335	No. Chasis	W1K1770511N262449
Kilometraje	40416	No. Serie	****
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	26092030370957
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1991
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	ALE
Color	BLANCO	Tipo carrocería	AUTO 5P
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	A 35
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL COLSERAUTO S.A

Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	95%		
PINTURA	90%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	100%		
TAPICERIA	100%		
FUGAS FLUIDO	100%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	NA
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	PUERTA DEL.	Sumido
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Arreglo Regular
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Rayon
		PLATON	NA
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	50
		LLANTA TRAS.	80
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO

		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	BUENO
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	NO VERIFICABLE
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	SIN FUGA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	NA
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	50
		LLANTA TRAS.	80
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	NO VERIFICABLE
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	NO VERIFICABLE
		ESTADO SOPORTE MOTOR	NO VERIFICABLE
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	NO VERIFICABLE
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NA
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	Metal
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 2



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L. AVALUO SENCILLO PLUS LG-LD

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
VISUAL LIVIANOS	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	21/08/2025 4:14:00 p.m.
OBSERVACIONES	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	21/08/2025 4:14:00 p.m.
NOVEDADES	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	21/08/2025 4:14:00 p.m.
ACCESORIOS	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	21/08/2025 4:14:00 p.m.
PISTA	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	21/08/2025 4:14:00 p.m.
PERITAJE COMERCIAL	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	21/08/2025 4:14:00 p.m.
RUNT	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	21/08/2025 4:14:00 p.m.
IMPONTAS	JAZMÍN ALEXANDRA ROJAS HERNANDEZ	21/08/2025 4:14:00 p.m.
FOTOS	CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA	21/08/2025 4:14:00 p.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0

ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION ASISTIDA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO				1	\$ 0
TECHO CORREDIZO				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	6	\$ 0
	ORIGINAL	SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL		SR	1	\$ 200.000

NOVEDADES COLSERAUTO S.A.

NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO
 DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
 PINTURA PRESENTA IMPUREZAS
 PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA
 SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
 SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
 NUMERO DE SERIE ORIGINAL
 NUMERO DE CHASIS ORIGINAL
 PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES COLSERAUTO S.A.

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	VH PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO, PROTECTOR FRONTAL FISURADO, DIFICIL INSPECCION VISUAL EN PARTES BAJAS POR PROTECTORES INFERIORES, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS EN COMPONENTES DE SUSPENSION, CAJA DE VELOCIDADES, DIRECCION Y SISTEMA DE FRENOS EN GENERAL POR KILOMETRAJE SEGUN PARAMETROS DEL FABRICANTE, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS.	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ

PRUEBA DE VACIO COLSERAUTO S.A.

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

COMPRESION DE MOTOR COLSERAUTO S.A.

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

DINAMOMETRO COLSERAUTO S.A.

Servicio de Dinamometro

PISTA COLSERAUTO S.A.

CONVENCIONES

Deficiente  Acceptable  Optimo 

FRENOS	RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO

SUSPENSION	EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje
					