

**FECHA:** 3/09/2025 **PLACA:** HXT250  
**ATENDIDO PARA:** Compañía de Seguros  
**No. INSPECCIÓN:** 1032872016 **ROMBO:** 16  
**CENTRO DE INSPECCIÓN:** MEDELLIN - LIVIANOS

## CERTIFICADO

**ASEGURABLE:** No Aplica \*Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras\*

### DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	Metallizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2014
TIPO	E 250	CARROCERÍA	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1991
COD. FASEC.	05801267	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	27492030100929	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WDD2120361A877818	TIPO DE CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	****	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	90810		
ENVIADO A	CARRERA 48 # 20 - 37		

COMPANIA	CLIENTE PREFERENCIAL MEDELLIN
SUCURSAL	PRINCIPAL
INTERMEDIARIO	SORANYRENDON
NOMBRE	SORANY ANDREA RENDON LOPEZ
IDENTIFICACION	1152689051
DIRECCION	CRA 66 AA # 34 41
PROFESION	OTROS Tel. 3127341447

V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLDA	\$ 89.100.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 0	+ VR ACCESORIOS
V/R ACCESORIOS	\$ 1.650.000	




### ESTADO GENERAL

LATONERÍA	#####	85%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERÍA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	98%
IDENTIFICACIÓN	#####	100%

0% - 59% Deficiente      60% - 89% Aceptable      90% - 100% Optimo

El reporte de kilometraje hace referencia al esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo que registra el odometro al momento de la inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



**Observaciones** ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍAS, VEHÍCULO PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN SU LATONERIA, APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLOS, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAUCHOS, BUJES, COMPONENTES DE SUSPENSIÓN Y FRENOS, PRESENTA PROTECTORES INFERIORES QUE DIFICULTAN SU INSPECCIÓN VISUAL, HUMEDAD DE ACEITE POR EL CARTER DE CAJA, AMPLIACIONES PLASTICAS DE ESTRIBO CON APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ORIGINAL    OPCIONAL    NO TIENE

### ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 250.000				
RINES	OPCIONAL	4	\$ 1.400.000				
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0				
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8	\$ 0				
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0				