

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
1028001001500

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	
TIPO	COROLLA CROSS SE-G HYBRID TP 1800CC 7A B BUCIO	PARTICULAR	
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	36458
MODELO	2022	COLOR	PLATA
NACIONALIDAD	BRASIL	N° CHASIS	9BRKZAAG7N0605035
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	9BRKZAAG7N0605035
CILINDRAJE	1798	N° MOTOR	2ZR195211



ASEGURADORA	LA EQUIDAD SEGUROS	SUCURSAL	EQ BOGOTA CENTRO
INTERMEDIARIO	AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA - SUCLAVE		900074589
PIFNTF	MARIO VICENTE FIGUEROA	IDENTIFICACIÓN	88261335

N° INSPECCION	4511257	TURNO	1
FECHA	13-Feb-2025		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS IBAGUE		
SOLICITADO POR	MARIO FIGUEROA		
SERVICIO SOLICITADO	Inspeccion Vehiculo Liviano		
VALOR MERCADO	\$ 0	COO. FASECOLD	09006179
VALOR AUTOMÁS	\$ 134.100.000	VALOR FASECOLD	\$ 134.100.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		
NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; LICENCIA DE TRANSITO PRESENTADA NO COINCIDE CON REGISTRADA EN RUNT. ESTUDIO TÉCNICO REALIZADO CON BASE EN EL RUNT. ; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; NO SE REALIZA CONSULTA DE SINIESTRALIDAD ANTE FASECOLD;			



REVISIÓN VISUAL

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO AVALÚO COMERCIAL



Malo 0% - 59 % **Aceptable 60% - 89%** **Bueno 90% - 100%**

ESTRUCTURA - CHASIS		100,00 %
60	ESTRIBO DERECHO	BUENA REPARACION
70	LANGUERO CAPOTA DERECHO	BUENA REPARACION
71	LANGUERO CAPOTA IZQUIERDO	BUENA REPARACION

CARROCERIA - EXTERIOR		96,70%
1	BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
3	CAPOT	BUENA REPARACION
4	COSTADO DERECHO	RAYON
5	COSTADO IZQUIERDO	BUENA REPARACION
6	FAROLA DERECHA	RAYADO
7	FAROLA IZQUIERDA	RAYADO
8	GUARDAFANGO DEL DERECHO	RAYON
9	GUARDAFANGO IZQ.	BUENA REPARACION
10	Puerta DEL IZQ.	BUENA REPARACION
11	Puerta DELANtera DER	BUENA REPARACION
12	Puerta TRASERA DER	SUMIDO
13	Puerta TRASERA IZQ.	RAYON
14	REF. PISOS DER.	SUMIDO
15	REF. PISOS IZQ.	RAYON
16	RETROVISOR DER.	RAYON
17	RETROVISOR IZQ.	RAYON
18	STOP DERECHO	RAYADO
19	TAPA BAUL/COMPUERTA	BUENA REPARACION

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS			
DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
60%	60%	60%	60%
FUGA DE FLUIDOS			
100,00%			
PINTURA			
14	PERDIDA DE BRILLO	76,00%	
15	IMPUREZAS		
16	PIEL DE NARANJA		

No. Servicio: 1028001001500	Contenido del servicio
Pag. 1 Certificado de Inspección	Pag. 2 Accesorios, Fotos e Imprimas

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE
SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL



Un **sello de confianza** para su **vehículo**



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO GENÉRICO	1	170000

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0



FOTOS



LICENCIA DE TRANSITO



IMPRONTAS

No. Servicio 1028001001500		Contenido del servicio
Pág. 1 Certificado de Inspección	Pág. 2 Accesorios, Fotos y Improntas	

JUAN DAVID VEGA BRAUSIN
C.C. 1033689149

MARIO VICENTE FIGUEROA
C.C. 88261335

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583

Un sello de confianza para su vehículo