

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	14/11/2023	PLACA	GJL165
COMPAÑÍA	ALLIANZ	ROMBO	2
No. ORDEN	3152540606	CENTRO DE INSPECCIÓN	CIA Monteria - CDA SINU [MONTERIA]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	BANCOLOMBIA
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CARRERA 48 # 26 – 85
VALOR FASECOLD	\$ 304.800.000	INTERMEDIARIO	WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE SEG. S.A.WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE SEG. S.A. []
VALOR COLSERAUTO	\$ 304.800.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 1.440.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	35	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	2146166499	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	CATALINA ACEVEDO
¿CUANDO SE INGRESÓ?	14/11/2023	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	PEDRO NEL	No. Identificación	CC CC: 1214723560
Apellidos	PULGARIN VARGAS	E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CALLE 29 NO 10-82
Ciudad	MONTERIA	Teléfono	3016045271
Edad		Fecha Creación	14/11/2023
Sexo	M	Código	1444200

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	GJL165	Clase	CAMPERO
Modelo	2020	Marca	TOYOTA
Código Fasecolda	09008220	No. Chasis	JTEBH3FJ0LK218401
Kilometraje	63006	No. Serie	JTEBH3FJ0LK218401
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	1KD2864131
Combustible	DIESEL	Cilindraje	2982
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	JAP
Color	BLANCO PERLADO	Tipo carrocería	CAMIONETA 4P
Tipo de Pintura	Perlada	Empresa Afiliación	ALLIANZ
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	PRADO [LC 150]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

	Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA		97%	😊
PINTURA		85%	
VIDRIOS		100%	😊
CHASIS		100%	😊
TAPICERIA		100%	😊
FUGAS FLUIDO		100%	😊
IDENTIFICACIÓN		100%	😊

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	GUARDAFANGO	Arreglo Bueno
		MARCO CARROCERIA	Sumido
		PUERTA DEL.	Sumido
	VISTA FRONTAL	BOMPER	Arreglo Bueno
	VISTA IZQUIERDA	GUARDAFANGO	Arreglo Bueno
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Arreglo Bueno
NA	ESTADO GENERAL	PLATON	NA
		ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Perlada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	90

		LLANTA TRAS.	90
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractivil
		ENCENDEDOR	NA
		RELOJ	Si
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	90
		LLANTA TRAS.	90
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 3



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L. INSPECCION SIN MARCACION

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
VISUAL LIVIANOS	ALEXANDER MUÑOZ ROSADO	14/11/2023 3:04:39 p.m.
OBSERVACIONES	ALEXANDER MUÑOZ ROSADO	14/11/2023 3:04:39 p.m.
NOVEDADES	ALEXANDER MUÑOZ ROSADO	14/11/2023 3:04:39 p.m.
ACCESORIOS	ALEXANDER MUÑOZ ROSADO	14/11/2023 3:04:39 p.m.
IMPRONTAS	ALEXANDER MUÑOZ ROSADO	14/11/2023 3:04:39 p.m.
FOTOS	ALEXANDER MUÑOZ ROSADO	14/11/2023 3:04:39 p.m.
PISTA	ALEXANDER MUÑOZ ROSADO	14/11/2023 3:04:39 p.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
COPAS				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
OTROS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
PORTA EQUIPAJE				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
SPOILER				1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO				1	\$ 0
TECHO CORREDIZO				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	OPCIONAL	CAMARA DE REVERSA	NA	1	\$ 140.000
	OPCIONAL	SENSOR DE REVERSA	NA	1	\$ 250.000
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL		NA	1	\$ 150.000
RADIO CD	OPCIONAL		NA	1	\$ 900.000



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

VEHICULO NO PRESENTA LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD REGISTRADA EN EL RUNT.



OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	INFORME DE RECLAMACIONES PLACA DEL VEHÍCULO *GJL165 CONSULTA REALIZADA, PERO NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN CONSULTA REALIZADA EL MARTES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 3:08 P. M. VEHICULO PRESENTA SUMIDOS Y ARREGLOS EN PARTES SEÑALADAS; APLICACION DE PINTURA EN PARTES ARREGLADAS.	ALEXANDER MUÑOZ ROSADO



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro



PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES



Deficiente



Aceptable



Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje

Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda
			

