

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
KTY156	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	AUTOSUR MEDELLIN	01-JUL-2025	133412321

## **INFORMACIÓN GENERAL**

CLIENTE <b>BANCOLOMBIA S.A</b>		C.C./NIT <b>A8909039388</b>	TELÉFONO <b>6047300949</b>		
DIRECCIÓN <b>CR 64 B # 49 A 30</b>		E-MAIL			
MARCA <b>BYD E1 GS</b>		<b>MODELO 2022</b>	<b>COLOR BLANCO</b>		
SERVICIO <b>PARTICULAR</b>	<b>MATRICULADO BANCOLOMBIA S.A</b>		<b>VALOR AUTOSURA 75100000</b>		
<b>COD. FASECOLDA 11101019</b>	<b>MANIFIESTO</b>		<b>VALOR</b>		
	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL <b>75100000</b>
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECANICA	TIPO TRANSPORTE <b>NORMAL</b>	NÚMERO MOTOR <b>BYD1810TZXSA12100050</b>	
NUMERO CHASIS <b>LC0CE4DC3N0000128</b>		NUMERO SERIAL <b>LC0CE4DC3N0000128</b>		ALARMA	

## **HISTORIAL DE REVISIONES**

## OBSERVACIONES

## OBSERVACIONES

## **REVISIÓN ACTUAL**

**ENTREGADO POR**

---

**FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE**

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KTY156	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	AUTOSUR MEDELLIN	01-JUL-2025

## CARROCERIA SEDAN




NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESCUADRADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MAL REPARADO POR REMOSION
13	MAL REPINTADO
14	MALO
15	NO REALIZADA
16	NO TIENE
17	PINTURA MANCHADA
18	RAYADO
19	REGULAR
20	REMOVIDO
21	REPINTADO
22	REPINTADO PARCIAL
23	ROTO
24	SUMIDO

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ANTENA	TIENE	BOCELES	NO TIENE	BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE	COCUYO IZQUIERDO	TIENE	ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE	LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE	PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE	PORTAEQUIPajes	NO TIENE	RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE	RINES	RAYADO	STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE	LUCES ALTAS	FUNCIONA	LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO EPEJO DERECHO	FUNCIONA	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA	TECHO	NO TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE	ASIENTOS DELANTEROS	MANCHADO	ASIENTOS TRASEROS	MANCHADO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO	CONSOLA RADIO	BUENO	CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE	ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO	RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE	SEGURIOS ELECTRICOS	TIENE	TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO	TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO	TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	MANCHADO	VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE	DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	NO TIENE	MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE	RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	NO TIENE	ESTRIBO DERECHO	BIEN REPARADO	ESTRIBO DERECHO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	BIEN REPARADO	COSTADO DERECHO	BIEN REPARADO	PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	BIEN REPARADO	PUERTA TRASERA DERECHA	BIEN REPARADO	VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO	VIDRIO COSTADO DERECHO	NO TIENE	ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO	ESTRIBO IZQUIERDO	REPINTADO PARCIAL	GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	PINTURA MANCHADA
COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPARADO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	RAYADO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	SUMIDO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO	VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	NO TIENE
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO	CAPÓ	DESCUADRE	CAPÓ	BIEN REPARADO
CAPOTA	BIEN REPARADO	ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO	ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO	PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO	PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO
PERSIANA	BUENO	ROMPENIEBLAS	NO TIENE	PANEL PARALLAMAS	BUENO

BABERO	BUENO	PARAGOLPES TRASERO	RAYADO	ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO	PANORAMICO TRASERO	BUENO	STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO	TAPA BAÚL	OBSERVACIÓN		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KTY156	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	AUTOSUR MEDELLIN	01-JUL-2025

## INFERIOR SEDAN



NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESENGRAFE
7	FISURADO
8	GOLPE LEVE
9	GOLPEADO
10	MAL REPARADO
11	MALO
12	NO REALIZADA
13	NO TIENE
14	RAYADO
15	REGULAR
16	REMOVIDO
17	REPINTADO
18	REPINTADO PARCIAL
19	REVISAR FUGAS
20	SUMIDO
21	TIENE

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	PISOS CARROCERIA	RAYADO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO	BASE TIJERA DERECHA	BUENO	BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO	MARCO FRONTAL	BUENO	CARTER	NO TIENE
CUNA MOTOR	GOLPE LEVE	CUNA MOTOR	RAYADO	DEFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE
DEFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE	GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO	PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO	TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO	TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO	TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DEFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE	EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO	PISO BAUL	BUENO	PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO	TANQUE GASOLINA	NO TIENE	TIJERA TRASERA DERECHA	NO TIENE
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	NO TIENE				

LLANTAS

OBSERVACIONES

EN ESTA PRUEBA NO SE REVISA LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KTY156	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	AUTOSUR MEDELLIN	01-JUL-2025

**ELEMENTOS MECÁNICOS \*\*****ELEMENTOS MECÁNICOS \*\***

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO	ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR	DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR	DISCO TRASERO IZQ	REVISAR
DISCO TRASERO DER	REVISAR	PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR	PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS DERECHAS	REVISAR	FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
MOFLE	NO TIENE	TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO	TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO