

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.


www.colserauto.com

FECHA: 26/11/2025	PLACA: KNY315
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros	
No.INSPECCION: 2932912407	ROMBO: 8
CENTRO DE INSPECCION: DOMICILIOS BOGOTA	
ASEGURABLE: SI	


MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada	ASEGURADORA	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS IMPORTADOS S.A.
CLASE	CAMPERO	MODELO	2021	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO	PRADO [LC 150]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P	INTERMEDIARIO	DIRECTOCOMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2755	NOMBRE	Clave: COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS IMPORTADOS S.A. NA
COD. FASEC.	09008233	COMBUSTIBLE	DIESEL	IDENTIFICACION	830022354 Edad:
No. MOTOR	1GD8742707	NACIONALIDAD	JAP	DIRECCION	AUT NORTE 223 33
No. CHASIS	JTEBR3FJ4MK207805	TIPO CAJA	TIPTRONICA	PROFESION	OTROS Tel: 3147303993
No. SERIAL	JTEBR3FJ4MK207805	ORDEN	1000	V/R CLIENTE	\$ 0
SERVICIO	PARTICULAR			V/R FASECOLDA	\$ 297.600.000
KILOMETRAJE	64469			V/R COLSERAUTO	\$ 297.600.000
ENVIADO A	AUTOPISTA NORTE # 223 - 33			V/R ACCESORIOS	\$ 790.000

LATONERIA	#####	89%		
PINTURA	#####	100%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0% Deficiente	60% Aceptable	90% Optimo	100%


EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



BOMPER: Arreglo Regular
GUARDAFANGO: Arreglo Bueno
COSTADO: Golpe Medio
PUERTA DEL.: Rayon
PUERTA TRAS.: Sumido




BOMPER: Arreglo Regular
PUERTA TRAS.: Rayon
PUERTA DEL.: Rayon



Observaciones: VH ASEGURABLE SE RECOMIENDA VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTOS POR KM EN SUSPENSIÓN DIRECCIÓN Y FRENIOS SE LIMITA INSPECCIÓN PARTE BAJA DEL VEHÍCULO, IMPRINTA DE MOTOR DIFÍCIL ACCESO MOTOR CALIENTE, BOMPER DELANTERO CON DIFERENTE TONALIDAD DE PINTURA, NO SE TOMA IMPRINTAS MOTOR POR DIFÍCIL ACCESO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CUARTEADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE



A
C
C
E
S
O
R
I
O

S

	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR		DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
	PELICULA DE SEGURIDAD	PIRELLI	1	\$ 0					
	ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0					
	AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	\$ 0					
	CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 140.000					
	GANHO REMOLQUE	EASY HITCH NA	1	\$ 400.000					
	SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 250.000					