




Fecha | 09/12/2025

AVALÚO BASIC SEDAN 4P



| | |
|---------------|-----------|
| Tipo: | AUTOMOVIL |
| Año: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Referencia 1: | BEAT |
| Referencia 2: | LS |
| Kilometraje: | 81588 |

Nº inspección:
7110Nº Chasis:
9GACE5CDXKB037083Nº Motor:
Z1181178HOAX0181Tipo de Caja:
MECANICAColor:
AZUL NORUEGACentro de
Servicio:
Bucaramanga
BolarquíNº de Serie:
9GACE5CDXKB037083Cilindraje:
1206Combustible:
GASOLINA

Datos información básica:

| | | | |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Marca | CHEVROLET | Placa | DVK436 |
| Clase | AUTOMOVIL | Centro de Servicios | Bucaramanga Bolarquí |
| Tipo | BEAT | Cédula de ciudadanía | 1095954083 |
| Color | AZUL NORUEGA | Dirección | MNZ W CASA 19 |
| Cilindraje | 1206 | Nacionalidad | COL |

Documentos:

Licencia de tránsito





Formulario Fasecolda

| | | | |
|------------------|----------|--------|------|
| Código Fasecolda | 01601320 | Modelo | 2019 |
| Valor Fasecolda | 38900000 | | |

Descripción del Vehículo

| | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Marca | CHEVROLET | Clase | AUTOMOVIL |
| Referencia 1 | BEAT | Referencia 2 | LS |
| Referencia 3 | MT 1200CC 4P AA 2AB ABS | | |
| Cilindraje | 1206 | Descripción Completa | BEAT LS MT 1200CC 4P AA 2AB ABS |
| Combustible | GSL | Nacionalidad | COL |

Especificaciones Originales Según Fasecolda

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|----------|
| Abs | SI | Airbags | 2 |
| Aire Acondicionado | SI | Cámara de Reversa | NO |
| Espejos Eléctricos | 0 | Exploradoras | NO |
| Frenos | DISCO/TAMBOR | Sensores | NO |
| Sillas Eléctricas | 0 | Sunroof | NO |
| Tapicería Cuero | NO | Tipo de Caja | MECANICA |
| Tipo de Dirección | ELÉCTRICA | Tipo de Faros | HALOGENO |
| Transmisión | 4X2 | Vidrios Eléctricos | 0 |
| Tracción | DELANTERA | | |


Accesorios Adicionales

| Accesorio | Existencia | Valor |
|------------------------------------|------------|---------|
| ACCESORIOS ORIGINALES SEGÚN MODELO | Si | 10 |
| EXPLORADORAS | Si | 200000 |
| PELICULA DE SEGURIDAD | Si | 200000 |
| PORTA EQUIPAJE | Si | 350000 |
| RINES DE LUJO (LIVIANOS) | Si | 1500000 |
| SENSOR DE REVERSA | Si | 250000 |
| VIDRIOS ELECTRICOS | Si | 400000 |



Inspección Visual

| Sistema | Resultado Final |
|---------------------------------|-----------------|
| Aire Acondicionado | 100% |
| Luces | 90.15% |
| Sistema de Dirección | 100% |
| Vidrios y Espejos | 100% |
| Sistema de Frenos | 100% |
| Tapicería y Guarneidos | 98.41% |
| Suspensión | 95.63% |
| Sistema Eléctrico y Electrónico | 100% |
| Estructura | 99.17% |
| Tren Motriz | 100% |



| | |
|------------------------------------|--------------|
| Valor del vehículo | \$38,900,000 |
| Valor demerito latonería y pintura | \$3,352,000 |
| Valor demerito otros | \$258,912 |
| Valor final | \$35,289,088 |

* Valor mano de obra, actualizado a la hora y fecha de impresión del servicio.



Vista Izquierda

Datos del sistema de vista Izquierda - Carrocería

Pieza: Guardabarro
Defecto: Impurezas
Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Puerta delantera
Defecto: Impurezas
Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Puerta delantera
Defecto: Golpe
Observacion: Golpe Leve

Pieza: Puerta trasera
Defecto: Impurezas
Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Puerta trasera
Defecto: Mapeado
Observacion: Intervención para mejorar

Pieza: Puerta trasera
Defecto: Marcas de lija
Observacion: Intervención para mejorar

Pieza: Puerta trasera
Defecto: Rayas
Observacion: Intervención para mejorar

Pieza: Puerta trasera
Defecto: Piel naranja
Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Puerta trasera
Defecto: Perdida de brillo
Observacion: Intervención para mejorar

Pieza: Puerta trasera
Defecto: Ojos de pez
Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Costado
Defecto: Piel naranja
Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Costado
Defecto: Impurezas
Observacion: Mejorar acabado de intervención

Datos del sistema de vista Izquierda - Mecánica

Pieza: Llanta delantera izquierda
Defecto: Profundidad de labrado

Observacion: 10% - Sustituir llanta

Pieza: Llanta trasera izquierda
Defecto: Profundidad de labrado

Observacion: 10% - Sustituir llanta



Vista Posterior

Datos del sistema de vista Posterior - Luces

Pieza: Stop izquierdo

Defecto: Fisura piezas diferente a carrocería



Observacion: Realizar intervención

Datos del sistema de vista Posterior - Carrocería

Pieza: Tapa baúl

Defecto: Ojos de pez

Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Tapa baúl

Defecto: Impurezas

Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Tapa baúl

Defecto: Perdida de brillo

Observacion: Intervención para mejorar

Pieza: Tapa baúl

Defecto: Piel naranja

Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Tapa baúl

Defecto: Intervención no original

Observacion: Intervención para mejorar

Pieza: Bómper

Defecto: Rayas

Observacion: Intervención para mejorar

Pieza: Bómper

Defecto: Piel naranja

Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Bómper

Defecto: Perdida de brillo

Observacion: Intervención para mejorar

Pieza: Bómper

Defecto: Ojos de pez

Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Bómper

Defecto: Impurezas

Observacion: Mejorar acabado de intervención

Pieza: Bómper

Defecto: Intervención no original

Observacion: Intervención para mejorar



Vista Derecha

Datos del sistema de vista Derecha - Carrocería

| | | |
|---|---|---|
| <p>Pieza: Puerta trasera</p> <p>Defecto: Impurezas</p> <p>Observacion: Mejorar acabado de intervención</p> | <p>Pieza: Puerta trasera</p> <p>Defecto: Golpe</p> <p>Observacion: Golpe Leve</p> | <p>Pieza: Guardabarro</p> <p>Defecto: Cuadre de la pieza</p> <p>Observacion: Intervención para mejorar</p> |
| <p>Pieza: Guardabarro</p> <p>Defecto: Marcas de lija</p> <p>Observacion: Intervención para mejorar</p> | <p>Pieza: Guardabarro</p> <p>Defecto: Micro rayones</p> <p>Observacion: Mejorar acabado de intervención</p> | <p>Pieza: Guardabarro</p> <p>Defecto: Impurezas</p> <p>Observacion: Mejorar acabado de intervención</p> |
| <p>Pieza: Guardabarro</p> <p>Defecto: Ojos de pez</p> <p>Observacion: Mejorar acabado de intervención</p> | <p>Pieza: Guardabarro</p> <p>Defecto: Piel naranja</p> <p>Observacion: Mejorar acabado de intervención</p> | <p>Pieza: Guardabarro</p> <p>Defecto: Perdida de brillo</p> <p>Observacion: Intervención para mejorar</p> |
| <p>Pieza: Guardabarro</p> <p>Defecto: Rayas</p> <p>Observacion: Intervención para mejorar</p> | <p>Pieza: Guardabarro</p> <p>Defecto: Intervención no original</p> <p>Observacion: Intervención para mejorar</p> | <p>Pieza: Puerta delantera</p> <p>Defecto: Golpe</p> <p>Observacion: Golpe Medio</p> |

Datos del sistema de vista Derecha - Estructura central

| |
|--|
| <p>Pieza: Marco carrocería</p> <p>Defecto: Golpe</p> <p>Observacion: Golpe Leve</p> |
|--|

Datos del sistema de vista Derecha - Mecánica

| | |
|--|---|
| <p>Pieza: Llanta delantera derecha</p> <p>Defecto: Profundidad de labrado</p>  <p>Observacion: 10% - Sustituir llanta</p> | <p>Pieza: Llanta trasera derecha</p> <p>Defecto: Profundidad de labrado</p>  <p>Observacion: 10% - Sustituir llanta</p> |
|--|---|



Vista Frontal

Datos del sistema de vista Frontal - Carrocería

| | | |
|--|--|---|
| <p>Pieza: Capot</p> <p>Defecto: Golpe</p> <p>Observacion: Golpe Leve</p> | <p>Pieza: Bomper delantero</p> <p>Defecto: Impurezas</p> <p>Observacion: Mejorar acabado de intervención</p> | <p>Pieza: Bomper delantero</p> <p>Defecto: Ojos de pez</p> <p>Observacion: Mejorar acabado de intervención</p> |
| <p>Pieza: Bomper delantero</p> <p>Defecto: Piel naranja</p> <p>Observacion: Mejorar acabado de intervención</p> | <p>Pieza: Bomper delantero</p> <p>Defecto: Intervención no original</p> <p>Observacion: Intervención para mejorar</p> | |

Datos del sistema de vista Frontal - Luces

| | | |
|--|--|---|
| <p>Pieza: Farola derecha</p> <p>Defecto: Filtraciones</p> <p>Observacion: Realizar intervención</p> | <p>Pieza: Farola derecha</p> <p>Defecto: Opaco, deteriorado</p> <p>Observacion: Realizar intervención</p> | <p>Pieza: Farola derecha</p> <p>Defecto: Rayas fuertes</p> <p>Observacion: Realizar intervención</p> |
|--|--|---|



Vista Interior

Datos del sistema de vista Interior - Tapicería y Guarneidos

Pieza: Timón

Defecto: Opaco, deteriorado

Observacion: Realizar intervención

Datos del sistema de vista Superior



Vista Superior

Dentro de los parámetros normales ✓

Excelente!, la revisión de los componentes de la vista Superior nos indica que no hay ningún defecto en esta parte de tu vehículo.

Datos del sistema de vista Inferior




Vista Inferior

Dentro de los parámetros normales ✓

Excelente!, la revisión de los componentes de la vista Inferior nos indica que no hay ningún defecto en esta parte de tu vehículo.



Subida de improntas



Improntas

Número de motor

| | |
|--------|----|
| Estado | OK |
|--------|----|



Plaqueta o Sticker

| | |
|--------|----|
| Estado | OK |
|--------|----|

**Número Chasis o VIN**

Estado

OK

**Tarjeta de Propiedad**

Estado

OK

Placa

Estado

OK

Generales

Estado

OK

**Consulta Registro Automotor****Solicitud No:** 239248645 **Fecha y Hora de Expedición:** 09/12/2025 14:13:27.859**"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"****LICENCIA DE TRÁNSITO**

Placa

DVK436

Número licencia tránsito

10016534742

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Organismo tránsito

STRIA MCPAL TTOYTTE

GIRON

Tipo de servicio

Particular

Estado del vehículo

ACTIVO

Fecha matrícula

28/07/2018

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9GACE5CDXKB037083

Número VIN

9GACE5CDXKB037083

Número de motor

Z1181178HOAX0181

Número de chasis

9GACE5CDXKB037083

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

CHEVROLET

Línea

BEAT

Modelo

2019

Color

AZUL NORUEGA

Cilindrada

1206

Carrocería

SEDAN

Número de ejes

2

| | | |
|------------------------------|--------------------|--|
| Capacidad total de pasajeros | 5 | Capacidad de carga |
| Peso bruto vehicular | 1400 | País de origen |
| Número de registro | 239248645 | Re potenciado |
| Número regrabación motor | Regrabación chasis | NO |
| Regrabación serie | NO | Número grabación chasis |
| Número regrabación VIN | Tiene prenda | Regrabación VIN |
| Identificador de carrocería | 9 | Tiene gravamen |
| | | Nombre acreedor prendario |
| | | GM FINANCIAL COLOMBIA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO |

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------|---------------|------------|
| CDA Expide RTM | CENTRO DE DIAGNOSTICO PUERTA DEL SOL S.A.S | Fecha expedición | 26/06/2025 | Fecha vigente | 26/06/2026 |
| Vigencia RTM | SI | | | | |
| CDA Expide RTM | CENTRO DE DIAGNOSTICO PUERTA DEL SOL S.A.S | Fecha expedición | 25/06/2024 | Fecha vigente | 25/06/2025 |
| Vigencia RTM | NO | | | | |

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|------------|------------------|------------|
| Entidad expide Soat | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Estado del registro de la póliza | VIGENTE | Fecha expedición | 01/09/2025 |
| Fecha vencimiento | 01/09/2026 | Fecha vigencia | 02/09/2025 | Número póliza | 92506572 |
| Entidad expide Soat | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Estado del registro de la póliza | NO VIGENTE | Fecha expedición | 01/09/2024 |
| Fecha vencimiento | 01/09/2025 | Fecha vigencia | 02/09/2024 | Número póliza | 88978339 |
| Entidad expide Soat | HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. | Estado del registro de la póliza | NO VIGENTE | Fecha expedición | 29/08/2023 |
| Fecha vencimiento | 29/08/2024 | Fecha vigencia | 30/08/2023 | Número póliza | 2341724 |
| Entidad expide Soat | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | Estado del registro de la póliza | NO VIGENTE | Fecha expedición | 10/08/2022 |
| Fecha vencimiento | 10/08/2023 | Fecha vigencia | 11/08/2022 | Número póliza | 29304275 |
| Entidad expide Soat | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | Estado del registro de la póliza | NO VIGENTE | Fecha expedición | 03/08/2021 |
| Fecha vencimiento | 03/08/2022 | Fecha vigencia | 04/08/2021 | Número póliza | 889885 |

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Nombre | CRISTIAN ANDRES SUAREZ GUTIERREZ | Tipo de documento | Cédula Ciudadanía | Número de documento | 1102359819 |
| Fecha inicio (Propiedad) | 28/07/2018 | Fecha fin (Propiedad) | | | |

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|---|---------------------|------------|
| Número de solicitud | 270489910 | Fecha de registro | 26/06/2025 | Estado de solicitud | APROBADA |
| Entidad | CENTRO DE DIAGNOSTICO PUERTA DEL SOL S.A.S | Descripción del trámite | Tramite revision tecnico mecanica, | | |
| Número de solicitud | 240323457 | Fecha de registro | 25/06/2024 | Estado de solicitud | APROBADA |
| Entidad | CENTRO DE DIAGNOSTICO PUERTA DEL SOL S.A.S | Descripción del trámite | Tramite revision tecnico mecanica, | | |
| Número de solicitud | 115360484 | Fecha de registro | 28/07/2018 | Estado de solicitud | AUTORIZADA |
| Entidad | STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON | Descripción del trámite | TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA, | | |



Prueba de Pista

Alineador al paso

Eje delantero

Eje trasero

Prueba de suspensión

Eje delantero

Rueda izquierda

Rueda derecha

Diferencia de eficacia

Eje trasero

Rueda izquierda

Rueda derecha

Diferencia de eficacia

Peso total del vehículo

Prueba de frenos

Eficacia prueba de frenado

Eje delantero

Rueda izquierda

Rueda derecha

Resultado Eje delantero

Eje Trasero

Rueda izquierda

Rueda derecha

Resultado Eje trasero

Freno de mano

Información: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información plasmada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Éste informe no genera efecto vinculante, los resultados anteriormente mencionados contempla los hábitos de mantenimiento y cuidado sobre los mismos, se establece para este informe los parámetros que se encuentran en la norma Colombiana NTC 5375.

**Siniestros**

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|---|
| Placa | DVK436 | Póliza | Póliza vencida |
| ¿Se realiza consulta de siniestros? | Si | ¿Vehículo presenta reclamación? | Vehículo no registra reclamaciones por daños o hurto a la fecha |

**Antecedentes**

| | | |
|--------------------------------|-------------------|---|
| Placa | DVK436 | CÓDIGO-NOVEDAD 52-DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, 218-SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS |
| Marca | CHEVROLET | |
| Línea | BEAT | |
| Número de Chasis | 9GACE5CDXKB037083 | |
| Número de Motor | Z1181178HOAX0181 | |
| Número de Serie | 9GACE5CDXKB037083 | |
| Modelo | 2019 | |
| Asegurabilidad | Si | |
| Responsable Central de Control | maicol pardo | |
| Técnico | | |

Garantía del Servicio.

COLSERAUTO S.A. en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto del Consumidor garantiza la prestación de su servicio en los siguientes términos. La garantía legal se hará efectiva como lo establece la Ley 1480 de 2011, artículo once, numeral tercero, esto es, que cuando haya incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad, se procederá, a elección del consumidor, a la prestación del servicio en las condiciones en que fue contratado o a la devolución del precio pagado. Y teniendo en cuenta que el informe se basa en el estado en que se encuentra el vehículo, para la fecha y hora de la prestación del servicio, la misma solo podrá hacerse efectiva dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la culminación del servicio prestado.