

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	10-NOV-2025	133562994

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		C.C./NIT A8909034079		TELÉFONO	
DIRECCIÓN		E-MAIL			
MARCA NISSAN FRONTIER [2] [2.5L	MODELO 2025	COLOR BLANCO			
SERVICIO PARTICULAR	MATRICULADO SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.			VALOR AUTOSURA 144100000	
CÓD. FASECOLDA 06420066	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO 1	FECHA 2024/12/02	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS 3900000	COMERCIAL 144100000
VENCE SOAT 2026/04/14	FECHA REV. TEC-MEC 2030/04/15	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE PARTICULAR	NÚMERO MOTOR QR25579121H	
NUMERO CHASIS 3N6AD35U1ZK473091		NUMERO SERIAL 3N6AD35U1ZK473091	ALARMA		

HISTORIAL DE REVISIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN ASEGURABLE S

-VEHICULO TIENE 2 EXTINTORES
PRESENTA CÓDIGOS DE FALLA .

✓H PRESENTA PERMISO PARA TRANSITAR SIN PLACAS (PRESENTA UNA PLACA) MATRICULA EN FOTOCOPIA CON MALA RESOLUCIÓN SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES/PTD PAGADO\$ 125 093 113RC BIEFNEPSPAGADO\$ 7 800 000 525

2 LLAVES,
OK,
2 LLAVES, TIENE PERNO DE SEGURIDAD, RETROVISORES RAYADOS
CARTERAS Y PARTES PLÁSTICAS INTERNAS RAYADAS, TAPETES
SUCIOS.,
BATERIA 12.5 VOLTIOS AL 100% DE VIDA UTIL.,
PROFUNDIDAD LLANTAS DEL Y TRAS 9MM.,
OK,
OK,
OK,


ESTUDIO TECN
PROPIETARIO
PLACAS
CHASIS
PISOS
ALINEACION
LLANITAS
INFERIOR
CARROCERIA

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	10-NOV-2025

CARROCERIA PICKUP 2 PTAS




NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESCUADRADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MAL REPARADO POR REMOSION
13	MAL REPINTADO
14	MALO
15	NO REALIZADA
16	NO TIENE
17	PINTURA MANCHADA
18	RAYADO
19	REGULAR
20	REMOVIDO
21	REPINTADO
22	REPINTADO PARCIAL
23	ROTO
24	SUMIDO

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ANTENA	TIENE	BOCELES	NO TIENE	BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE	COCUYO IZQUIERDO	TIENE	ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE	LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE	PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE	PORTAEQUIPAJES	NO TIENE	RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE	RINES	TIENE	STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE	LUCES ALTAS	FUNCIONA	LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO	FUNCIONA	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA	TECHO	TIENE
ESPEJO DERECHO		LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA	ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA	ASIENTOS TRASEROS	BUENO
AIRE ACONDICIONADO	TIENE	CONSOLA RADIO	BUENO	CONTROL VIDRIOS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO	ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO	RADIO	ENCIENDE
ESPEJO RETROVISOR		SEGURIOS ELECTRICOS	TIENE	TABLERO	BUENO
INTERNO	TIENE	TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO	TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
RELOJ	TIENE	VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE	DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
TAPIZADO PISO	BUENO	MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE	RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
TAPIZADO TECHO	BUENO	ESTRIBO DERECHO	RAYADO	ESTRIBO DERECHO	SUMIDO
LLANTA REPUESTO	TIENE	COSTADO DERECHO	NO TIENE	PARAL CENTRAL DERECHO	MAL REPINTADO
SEGUNDA LLAVE	TIENE	PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO	PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	MAL REPINTADO	VIDRIO PUERTA DEL DER GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO
PARAL CENTRAL DERECHO	BIEN REPARADO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO	GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	BIEN REPARADO
RUEDA LIBRE	TIENE	VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	RAYADO
ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO	PARAGOLPES DELANTERO	BIEN REPARADO	PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	NO TIENE	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO	PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	GOLPE LEVE	VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO	PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	DESCUADRADO	PARAGOLPES DELANTERO	BIEN REPARADO	CAPÓ	REPINTADO
ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO	ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO	PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO	PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO	PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE	PANEL PARALLAMAS	BUENO	PANEL DELANTERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	BUENO	CAPOTA	RAYADO	COMPUESTA	NO TIENE
DURA LINER	TIENE	ESPOILER TRASERO	NO TIENE	ESTACA	NO TIENE
FURGON	RAYADO	FURGON	GOLPE LEVE	STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO COMPUESTA	BUENO	PANEL TRASERO PLATÓN	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	10-NOV-2025

INFERIOR PICKUP 2 PTAS



NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESENGRAFE
7	FISURADO
8	GOLPE LEVE
9	GOLPEADO
10	MAL REPARADO
11	MALO
12	NO REALIZADA
13	NO TIENE
14	RAYADO
15	REGULAR
16	REMOVIDO
17	REPINTADO
18	REPINTADO PARCIAL
19	REVISAR FUGAS
20	SUMIDO
21	TIENE

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO	BASE TIJERA DERECHA	BUENO	BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO	MARCO FRONTAL	BUENO	CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO	DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE	DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO	GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO	LARGUERO DERECHO	REMovidO	LARGUERO DERECHO	BIEN REPARADO
LARGUERO IZQUIERDO	BIEN REPARADO	LARGUERO IZQUIERDO	GOLPE LEVE	LARGUERO IZQUIERDO	BIEN REPARADO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO	TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PUEENTE	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO	TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL PARALLAMAS	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO	PISO BAUL	BUENO	DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO	TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO	TANQUE GASOLINA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO IZQUIERDO	NO TIENE			SOPORTE MUELLE TRASERO DERECHO	NO TIENE

LLANTAS

OBSERVACIONES

EN ESTA PRUEBA NO SE REVISA LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURAS MEDELLIN	10-NOV-2025

ACCESORIOS

CLIENTE: SEGUROS GENERALES SURAMERICA	C.C. / NIT: 8909034079	TELÉFONO:	DIRECCIÓN:	E-MAIL:
--	---------------------------	-----------	------------	---------

ÍTEM	ACCESORIO	CANTIDAD	ORIGINAL	MARCA	REF.	PUNTOS
42	CONVERSION A GAS	1	N	GENERICOS		1

VALOR INCREMENTO POR ACCESORIOS	TOTAL PUNTOS	0
---------------------------------	--------------	---

OBSERVACIONES

EL CLIENTE SOLICITÓ MARCACIÓN DE SEGURIDAD: SÍ NO

FIRMA SOLICITANTE O
REPRESENTANTE

CÉDULA NÚMERO

ENTREGADO POR

CÉDULA NÚMERO

LOS VALORES, REFERENCIAS Y LA ORIGINALIDAD DE LOS ACCESORIOS, DEBEN SER
CONFIRMADOS CON LA COMPAÑIA ASEGURODORA EN EL MOMENTO DE EXPEDIR LA PÓLIZA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	10-NOV-2025

BATERIA PICKUP 2 PUERTAS**BATERIA PICKUP 2 PUERTAS**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO	TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENA	FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
SOPORTE DE BATERÍA	BUENO	PRUEBA DE DESCARGA	BUENO	ESTADO DE CAJA DE BATERÍA	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	10-NOV-2025

REVISIÓN LLANTAS PICKUP 2 PUERTAS

REVISIÓN LLANTAS PICKUP 2 PUERTAS

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LLANTA DELANTERA DERECHA	NORMAL	LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	NORMAL	LLANTA REPUESTO	NORMAL
LLANTA TRASERA DERECHA	NORMAL	LLANTA TRASERA IZQUIERDA	NORMAL	PROFUNDIDAD	BUENO
PRESIÓN DE LLANTAS	BUENO	RECOMENDACIONES	NINGUNO		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURAS MEDELLIN	10-NOV-2025

PARABRISAS PICKUP 2 PUERTAS**PARABRISAS PICKUP 2 PUERTAS**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTADO DE LAS PLUMILLAS	BUENO	LAVA PARABRISAS	BUENO	NIVEL LIQUIDO PARABRISAS	BUENO
ESTADO DEL PANORAMICO	BUENO				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURAS MEDELLIN	10-NOV-2025

LUCES PICKUP 2 PUERTAS

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LUCES DE FAROLA	BUENA	INTERMITENTES	BUENA	LUCES DE FRENO	BUENA
LUCES DE REVERSA	BUENA	LUZ ANTINIEBLA TRASERA	BUENA	LUCES INTERNAS	BUENA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURÁ MEDELLIN	10-NOV-2025

MOTOR PICKUP 2 PUERTAS**MOTOR PICKUP 2 PUERTAS**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SOPORTE MOTOR Y CAJA	BUENO	BOMBA DE AGUA	SIN FUGA	COMPROBACION CABLE DE ACELERACIÓN	BUENO
ESTADO DE ACEITE	CAMBIAR SEGÚN MANTENIMIENTO	ESTADO CORREAS ACCESORIOS	BUENA	FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO	BUENO
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCIÓN	BUENO	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
SUSPENSIÓN	BUENO	BUJES	BUENO	CORREA DISTRIBUCIÓN	CAMBIAR SEGÚN FABRICANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURAS MEDELLIN	10-NOV-2025

FLUIDOS PICKUP 2 PUERTAS**FLUIDOS PICKUP 2 PUERTAS**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
NIVEL ACEITE DE MOTOR	NIVEL BUENO	NIVEL LIQUIDO REFRIGERANTE	NIVEL BUENO	NIVEL DE LIQUIDO HIDRÁULICO	NIVEL BUENO
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL BUENO	NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN	CAMBIAR SEGÚN FABRICANTE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURAS MEDELLIN	10-NOV-2025

EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
LLANTA REPUESTO	TIENE	GATO	TIENE	TRIANGULOS	TIENE
EXTINTOR	TIENE	TACOS	TIENE	LLAVE DE PERNOS	TIENE
BOTIQUÍN	TIENE	HERRAMIENTA BÁSICA	TIENE	CHALECO REFLECTIVO	TIENE
GUANTES DE PROTECCIÓN	NO TIENE	LINTERNA	NO TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	10-NOV-2025

PRUEBA DE RUTA **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
FRENOS	NORMAL	ALINEACION	NORMAL	RUIDOS EXTERIORES	NO TIENE
INDICADORES DE TABLERO	NORMAL	TEMPERATURA DE CONTROLADOR	NORMAL	TEMPERATURA DE MOTOR	NORMAL
AUTONOMIA	NORMAL	RUIDOS EN HABITACULO	TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSUR MEDELLIN	10-NOV-2025

DOCUMENTOS INVENTARIO ****DOCUMENTOS INVENTARIO ****

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
REVISION TECNICO MECANICA	SI	LLAVES	SI	SOAT	SI
MATRICULA	NO	LLAVERO	SI	PLACAS	SI

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
NLX708	(Reinsp) ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL MOVI	AUTOSURA MEDELLIN	10-NOV-2025

ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO ****ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO ****

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SENSORES DE PROXIMIDAD	NO TIENE	PROTECTORES PLASTICOS INFERIORES	BUENO	PROTECTORES PLASTICOS DE ESTRIBO	BUENO
REJILLA PARAGOLPES DELANTERO	BUENO	EXTENSION BOMPER DELANTERO	BUENO	REJILLA PANEL PARALLAMAS	BUENO
LAMEVIDRIOS	BUENO	DIRECCIONAL RETROVISOR IZQUIERDO	NO TIENE	DIRECCIONAL RETROVISOR DERECHO	NO TIENE
CAMARA	NO TIENE	CARPA	NO TIENE	COJINERIA	BUENO
ENCENDEDOR	BUENO	LLANTA REPUESTO	BUENO	PARLANTES DELANTEROS	BUENO
PARLANTES TRASEROS	NO TIENE	RADIO	BUENO	TABLERO	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO	TWITERS	BUENO	GATO	BUENO
LUZ INTERIOR	BUENO	CENICERO	NO TIENE	SEGURO LLANTA REPUESTO	BUENO
MANIJA INT. PUERTAS DEL.	BUENO	MANIJA PUERTAS TRAS.	BUENO	CINTURONES SEGURIDAD	BUENO
ESPEJO INTERIOR	BUENO	TAPASOLES	BUENO	FORROS COJINERIA	NO TIENE
APOYA CABEZAS	BUENO	LLAVE PERNOS	BUENO	SEGURO DE NIÑOS	NO TIENE
BANDEJA PORTAOBJETOS	NO TIENE				