

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
KKJ27H	PERITAJE MOTO COMPLETO	MOTOS SURA MEDELLIN	02-DEC-2025	133582041

## **INFORMACIÓN GENERAL**

CLIENTE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		C.C./NIT A8909034079		TELÉFONO 2986755	
DIRECCIÓN CL 49 B # 63 21 P 1 EDIF CAMACOL		E-MAIL			
MARCA HONDA XR 150L		MODELO 2025	COLOR ROJO		
SERVICIO PARTICULAR		MATRICULADO SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		VALOR AUTOSURA 9700000	
COD. FASECOLDA 03417167	MANIFIESTO		VALOR		
	NÚMERO 88202500003142	FECHA 2025/01/13	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL 9700000
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECANICA	TIPO TRANSPORTE PARTICULAR	NÚMERO MOTOR KD07E2804390	
NUMERO CHASIS 9FMKD0792SF016681		NUMERO SERIAL 9FMKD0792SF016681		ALARMA	

## HISTORIAL DE REVISIONES

## OBSERVACIONES

## OBSERVACIONES

## **REVISIÓN ACTUAL**

**OBSERVACIÓN**

COMPRESION DE MOTOR 160 PSI DENTRO DE LOS PARAMETROS NORMALES FILTRO DE AIRE SUCIO,  
CHASIS REPINTADO PARCIAL,  
SALVAMENTO, PERDIDA TOTAL DAÑO P.T.D. DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE INSPECCION, VEHICULO NACIONAL, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION/PTD AVISADOS\$ 8.666.000 RQ BIENES AVISADO\$ 550.000, 2025/06/15.,  
TANQUE BIEN REPARADO, CUBIERTA DE TANQUE IZQUIERDA CON SOPORTE REPARADO.,  
KILOMTRAJE: 2359 BOTELLAS DE SUSPENSION DELANTERA Y TIJERA FORRADAS GUAYA DE CLUCHT REGULAR ,

ESTUDIO TECN
PROPIETARIO
PLACAS
CHASIS
CARROCERIA

**ENTREGADO POR**

---

**FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE**

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KKJ27H	PERITAJE MOTO COMPLETO	MOTOS SURA MEDELLIN	02-DEC-2025

**PRUEBA DE MOTOR MOTO****PRUEBA DE MOTOR MOTO**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
MOTOR	REALIZADO				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KKJ27H	PERITAJE MOTO COMPLETO	MOTOS SURA MEDELLIN	02-DEC-2025

**ELEMENTOS MECANICOS MOTOS****ELEMENTOS MECANICOS MOTOS**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
MANUBRIO	BUENO	TIJERA	BUENO	LEVA CLUTCH	BUENO
CABLE ACCELERADOR	BUENO	CABLE CLUTCH	BUENO	CABLE VELOCIMETRO	BUENO
HORQUILLA SUPERIOR	BUENO	HORQUILLA INFERIOR	BUENO	DISCO FRENO DELANTERO	BUENO
MORDAZA FRENO DELANTERO	BUENO	PASTAS FRENOS DELANTERO	BUENO	LLANTA DELANTERA	BUENO
SILLIN	BUENO	DISCO TRASERO	NO APLICA	DEPOSITO LIQUIDO FRENO TRASERO	BUENO
LLANTA TRASERA	BUENO	PASTAS FRENO TRASERA	NO APLICA	GUARDACADENA	BUENO
DESЛИZADOR DE CADENA	BUENO	EMPAQUE UNION MOFLE	BUENO	KIT ARRASTRE	BUENO
PEDAL FRENO TRASERO	RAYADO	PALANCA CAMBIOS	BUENO	RADIADOR AGUA	NO APLICA
RADIADOR ACEITE	NO APLICA	BUJES TIJERA	BUENO	TRANSMISIÓN CVT/AUTOMÁTICA	NO APLICA
LEVA FRENO DELANTERO	BUENO	LEVA FRENO TRASERO	NO APLICA	BANDA TRASERA	BUENO
BOMBA DE FRENO DELANTERO	RAYADO	BOMBA DE FRENO TRASERO	NO APLICA	MANGUERA HIDRAULICA FRENO DELANTERO	BUENO
MANGUERA HIDRAULICA FRENO TRASERO	BUENO	SUSPENSIÓN DELANTERA DERECHA	RAYADO	SUSPENSIÓN DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TRANSMISIÓN CARDAN	NO APLICA	SUSPENSIÓN TRASERA	BUENO		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KKJ27H	PERITAJE MOTO COMPLETO	MOTOS SURA MEDELLIN	02-DEC-2025

**SISTEMA ELÉCTRICO**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
TABLERO	FUNCIONA	PITO	FUNCIONA	BOTONES COMANDOS	FUNCIONA
MODULO ABS	FUNCIONA	SENSOR DELANTERO ABS	FUNCIONA	SENSOR TRASERO ABS	NO TIENE
SISTEMA CBS	NO TIENE	SISTEMA DCT	NO TIENE	CALEFACTOR MANILARES	NO TIENE
CALEFACTOR ASIENTOS	NO TIENE	RADARES	NO TIENE		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KKJ27H	PERITAJE MOTO COMPLETO	MOTOS SURA MEDELLIN	02-DEC-2025

**CARROCERÍA MOTOS**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESPEJO DERECHO	BUENO	ESPEJO IZQUIERDO	BUENO	DIRECCIONAL DELANTERA DERECHA	BUENO
DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA	BUENO	CORTAVIENTO DERECHO	NO TIENE	CORTAVIENTO IZQUIERDO	NO TIENE
DIRECCIONAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	GUARDABARRO DELANTERO	BUENO	RIN DELANTERO	BUENO
TANQUE GASOLINA	BIEN REPARADO	PARRILLA TRASERA	BUENO	VISOR CARENAJE	BUENO
GUARDABARRO TRASERO	BUENO	EXTENSIÓN GUARDABARRO TRASERO	BUENO	STOP	BUENO
CAJA FILTRO	BUENO	DIRECCIONAL TRASERA DERECHA	RAYADO	RIN TRASERO	BUENO
POSAPIE TRASERO DERECHO	BUENO	POSAPIE TRASERO IZQUIERDO	BUENO	POSAPIE DELANTERO DERECHO	RAYADO
POSAPIE DELANTERO IZQUIERDO	BUENO	TAPA VOLANTE	BUENO	TAPA CLUTCH	BUENO
TCHA PIÑON SALIDA	BUENO	CUBIERTA DE MOFLE	RAYADO	ESCAPE	BIEN REPINTADO
PISO SUPERIOR	NO APLICA	PISO INFERIOR	NO APLICA	GUARDA PERNAS	NO APLICA
TCHA TRANSMISIÓN	NO APLICA	BASE POSAPIE TRASERO DERECHO	BUENO	BASE POSAPIE DELANTERO DERECHO	BUENO
PROTECTOR CARTER	NO TIENE	BASE POSAPIE DELANTERO IZQUIERDO	BUENO	BASE POSAPIE TRASERO IZQUIERDO	BUENO
COMANDO IZQUIERDO	BUENO	COMANDO DERECHO	BUENO	TAPA CENTRAL LATERAL IZQUIERDA	BUENO
TCHA CENTRAL LATERAL DERECHA	BUENO	CUBIERTA TANQUE IZQUIERDA	BIEN REPARADO	CUBIERTA TANQUE DERECHA	BUENO
TCHA COLA	BUENO	TAPA COLA LATERAL IZQUIERDA	BUENO	TAPA COLA LATERAL DERECHA	BUENO
TCHA COLA CENTRAL	BUENO	CARENAJE FAROLA	BUENO	CARENAJE LATERAL IZQUIERDO	NO APLICA
CARENAJE LATERAL DERECHO	NO APLICA	BASE DE CUPULA	BUENO	FAROLA	BUENO
CARENAJE DERECHA SUPERIOR	NO APLICA	CARENAJE DERECHA INFERIOR	NO APLICA	CARENAJE IZQUIERDA SUPERIOR	NO APLICA
CARENAJE IZQUIERDA INFERIOR	NO APLICA	TAPA TANQUE	BUENO	RADARES	NO APLICA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
KKJ27H	PERITAJE MOTO COMPLETO	MOTOS SURA MEDELLIN	02-DEC-2025

**CHASIS MOTOS**

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
CHASIS	BIEN REPINTADO	GATO CENTRAL	NO APLICA	GATO LATERAL	BUENO
SUBCHASIS	NO APLICA				