

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
IYP302	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	AUTOS SURA MEDELLIN	05-JAN-2026	133612471

INFORMACIÓNGENERAL

CLIENTE	MALUVA ASESORES EN SEGUROS LTDA	C.C./NIT	A9006149471	TELÉFONO	4449787
DIRECCIÓN	CR 43 A # 16 A SUR 38 EDIF DHL BRRPOBL OFIC 1108		E-MAIL		
MARCA	KIA CERATO PRO 1.6L		MODELO	2016	
			COLOR	BLANCO	
SERVICIO	PARTICULAR	MATRICULADO	MALUVA ASESORES EN SEGUROS LTDA		VALOR AUTOSURA
				48200000	
CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR		
04601159	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	COMERCIAL
	88201500086982	2015/08/08			48200000
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR	
2023/02/22	2023/02/23		PARTICULAR	G4FGFH784708	
NÚMERO CHASIS	KNAFX411BG5923843		NÚMERO SERIAL	KNAFX411BG5923843	
			ALARMA		

HISTORIAL DE REVISIONES			OBSERVACIONES										
FECHA REVISION	TIPO REVISION	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/01/05	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL	61086										X	

OBSERVACIONESREVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

PLI/IYP302/PL MARTHA LUCIA VASQUEZ GIL 3105442809 / ° DE PÓLIZA 900000156351 VIGENTE (VENC. 17/12/2026) / ADJUTNA CAMARA DE COMERCIO, DIRECCIONAL DE RETROVISOR IZQUIERDO FISURADA. VEHÍCULO MOJADO NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN. COSTADO Y ESTRIBO DERECHO CON REMOCIÓN PARCIAL., SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA. VEHÍCULO IMPORTADO. SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES//OTROS PAGADOS\$ 773.252PPD PAGADOS\$ 7.206.468 S24. ABIERTO\$0 (COP)\$0 (COP)\$7.095.244 (COP) 2017, ABIERTO\$0 (COP)\$0 (COP)\$4.690.091 (COP)2017. , ACCESORIOS ORIGINALES.,

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
									X	


ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IYP302	ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	AUTOS SURA MEDELLIN	05-JAN-2026

CARROCERIA SEDAN

CARROCERIA SEDAN



NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESCUADRADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MAL REPARADO POR REMOSION
13	MAL REPINTADO
14	MALO
15	NO REALIZADA
16	NO TIENE
17	PINTURA MANCHADA
18	RAYADO
19	REGULAR
20	REMOVIDO
21	REPINTADO
22	REPINTADO PARCIAL
23	ROTO
24	SUMIDO


ANTENA	NO TIENE	BOCELES	NO TIENE	BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE	COCUYO IZQUIERDO	TIENE	ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE	LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE	PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE	PORTAEQUIPAJES	NO TIENE	RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE	RINES	RAYADO	STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE	LUCES ALTAS	FUNCIONA	LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO	FUNCIONA	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA	TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	BUENO	ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL	ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO	CONSOLA RADIO	BUENO	CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE	ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO	RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE	SEGUROS ELECTRICOS	TIENE	TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO	TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO	TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO	VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE	DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE	MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE	RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	NO APLICA	ESTRIBO DERECHO	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN	GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	BUENO
COSTADO DERECHO	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN	COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO	PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	REPINTADO	PUERTA TRASERA DERECHA	REPINTADO	VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO	VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	RAYADO	COSTADO IZQUIERDO	REPINTADO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	RAYADO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO	VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO	PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO	CAPÓ	BUENO	CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO	ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO	PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO	PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO	PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE	PANEL PARALLAMAS	BUENO	BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	SUMIDO	PARAGOLPES TRASERO	RAYADO	ESPOILER TRASERO	NO TIENE

PANEL TRASERO	BUENO	PANORAMICO TRASERO	BUENO	STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO	TAPA BAÚL	RAYADO		

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IYP302	ACOMPañAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	AUTOS SURA MEDELLIN	05-JAN-2026

INFERIOR SEDAN

INFERIOR SEDAN



NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESENGRAFE
7	FISURADO
8	GOLPE LEVE
9	GOLPEADO
10	MAL REPARADO
11	MALO
12	NO REALIZADA
13	NO TIENE
14	RAYADO
15	REGULAR
16	REMOVIDO
17	REPINTADO
18	REPINTADO PARCIAL
19	REVISAR FUGAS
20	SUMIDO
21	TIENE

ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO	BASE TIJERA DERECHA	BUENO	BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO	MARCO FRONTAL	BUENO	CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	GOLPE LEVE	DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE	DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO	GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO	PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO	TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO	TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO	PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO	PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	GOLPEADO	TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO	TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

LLANTAS

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
IYP302	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	AUTOS SURA MEDELLIN	05-JAN-2026

ELEMENTOS MECANICOS **

ELEMENTOS MECANICOS **

BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO	ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR	DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR	DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE	PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR	PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE	FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
MOFLE	BUENO	TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO	TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO