



Consulta el informe de peritaje de manera digital



Síguenos en: @colserauto

Fecha: 06/02/2026

PERITAJE COMERCIAL

Placa:
*****8

Asegurable: SÍ

Clase: Camioneta pasaj.

Año: 2014

Marca: Chevrolet

Referencia: Tracker

Kilometraje: 139,541

No inspección:
1002944387

Valor Fasecolda:
\$39,200,000

No Chasis:
3G*****B4

Valor Colserauto:
\$34,700,000

No Motor:
CE*****B4

Cilindraje:
1,796

Tipo de caja:
Tiptrónica

Combustible:
Gasolina

Color:
Gris

Tipo Servicio:
Particular

Estado general

Latonería: 65%

Tapicería: 100%

Pintura: 60%

Fugas fluidos: 91%

Vidrios: 100%

Chasis: 100%

0% - 59% Deficiente

60% - 89% Aceptable

90% - 100% Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión: No Aplica

Fuga aceite caja velocidades: Sin Fuga

Fuga aceite dirección hidráulica: Sin Fuga

Fuga aceite motor: Con Fuga

Fuga líquido bomba de embrague: No Aplica

Fuga líquido de frenos: Sin Fuga

Fugas aceite por amortiguador: Sin Fuga

Fugas tanque combustible: Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39% Deficiente

40% - 70% Aceptable

71% - 100% Óptimo

30%

40%

30%

50%

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: Original

Espejos eléctricos: Original

Película seguridad: Opcional

Plu milla trasera: Original

Bloqueo central: Original

Tercer STOP: Original

Dirección asistida: No Aplica

Dirección hidráulica: Original

Aire acondicionado: Original

Alarma: Original

Rines: Original

Tapicería cuero: No Aplica

Porta equipaje: No Aplica

Techo corredizo: No Aplica

Speller: Original

Exploradoras: Original

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	2	\$ 300000
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código

10

27

70

71

72

Descripción

Vehículo presenta múltiples arreglos se sugiere verificar historial ante entidades competentes

Conjunto delantero descuadrado

Pintura presenta impurezas

Pintura con acabado piel naranja

Pintura con marcas de lijado

Antecedentes:

Código

52

218

Descripción

De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos

Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros

Observaciones:

vh presenta placa di rayada, fuga en union caja motor, fuga carter, bomper di descuadrado, tornilleria capot removida, acido da batería en base batería y alrededores, stp la roboexploradora y luz media fundidas, no se realiza prueba de motor ni se verifica funcionamiento de caja de velocidades, se limita la inspeccion visual en parte baja por protectores inferiores, presenta surtidos y rayones en contorno, asegurabilidad sujeta a políticas de compañías.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.