

**FECHA:** 23/12/2025 **PLACA:** RDZ872  
**ATENDIDO PARA:** Compañía de Seguros  
**No. INSPECCIÓN:** 1032925845 **ROMBO:** 4  
**CENTRO DE INSPECCIÓN:** MEDELLIN - LIVIANOS

## CERTIFICADO

**ASEGURABLE:** No Aplica "Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

### DATOS

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	Plana
TIPO	2 [1] [FL]	CARROCERÍA	2011
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	AUTO 5P
COD. FASEC.	05632037	COMBUSTIBLE	1498
No. MOTOR	ZY685482	NACIONALIDAD	GASOLINA
No. CHASIS	9FCDF5557B0005229	TIPO DE CAJA	COL
No. SERIAL	**	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	113959		
ENVIADO A	CARRERA 48 # 20 - 37		

Chequeo control de Calidad

<b>COMPañIA</b>	
SUCURSAL	CLIENTE PREFERENCIAL MEDELLIN
INTERMEDIARIO	PRINCIPAL
NOMBRE	AUTOS Y CAMPEROS BLINDADOS
IDENTIFICACIÓN	AUTOS Y CAMPEROS BLINDADOS SAS
DIRECCIÓN	901462751
PROFESIÓN	CL 54 85 40 Tel. 3216781503
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 31.900.000
V/R COLSERAUTO	\$ 31.900.000 + VR ACCESORIOS
V/R ACCESORIOS	\$ 200.000



Chequeo control de Calidad

### ESTADO GENERAL

LATONERÍA	#####	90%	
PINTURA	#####	80%	
VIDRIOS	#####	100%	
CHASIS	#####	100%	
TAPICERÍA	#####	100%	
FUGAS FLUIDOS	#####	91%	
IDENTIFICACIÓN	#####	100%	
	0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
	Deficiente	Aceptable	Óptimo

El presente informe muestra un kilometraje preferencial al verdadero modelo de su vehículo que registra el odómetro al momento de la inspección.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



Chequeo control de Calidad

**Observaciones:** ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LAS COMPANIAS ASEGURADORAS. VEHICULO PRESENTA LEVES RAYONES, SUMIDOS EN BUJES DE SUSPENSION, FUGA DE CARTER, MOTOR, RUIDO ANORMAL EN CAJA DE DIRECCION, SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A CAUCHOS Y ESTRIBO DERECHO REMPLAZADO,, PLAQUETA SERIE REMOVIDA, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

ORIGINAL  OPCIONAL  NO TIENE

### ACCESORIOS

<input checked="" type="checkbox"/> RADIO	<input checked="" type="checkbox"/> RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/> EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/> CARGA DE BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/> PLANCHAS	<input checked="" type="checkbox"/> PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/> TWEEER	<input checked="" type="checkbox"/> VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/> PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> SERENIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/> PLUMILLA TALLERA	<input checked="" type="checkbox"/> BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/> 3er STOP	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION ESTIDA
<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/> LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> COPAS	<input checked="" type="checkbox"/> RINES	<input checked="" type="checkbox"/> AMPLIACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/> RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/> CONFUSION DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/> TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/> EXPLORADORAS	<input checked="" type="checkbox"/> PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/> TECHO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/> SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR								
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 200.000												
ABS	ORIGINAL	1	\$ 0												
ATR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0												

# FRENOS


## RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones

## FRENO AUXILIAR



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

## RUEDAS TRASERAS



# SUSPENSIÓN




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

# ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones


Chequeo control de Calidad

# FOTOS VEHÍCULO

MARCA MAZDA

CLASE AUTOMOVIL

TIPO 2 [1] [FL]



Firma Cliente: \_\_\_\_\_  
C.C.

ROBINSON ARTURO VIVARES LUNA  
Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

**COLSERAUTO**  
Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6440 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 53 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

FECHA:	23/12/2025	PLACA:	RDZ872
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCIÓN:	1032925845	ROMBO:	4

Entidad expide Soat  
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

Fecha vencimiento  
11/11/2023

Estado del registro de la póliza  
NO VIGENTE

Fecha vigencia  
11/12/2022

Fecha expedición  
11/11/2022

Número póliza  
30648765

Entidad expide Soat  
AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Fecha vencimiento  
11/7/2022

Estado del registro de la póliza  
NO VIGENTE

Fecha vigencia  
11/8/2021

Fecha expedición  
11/5/2021

Número póliza  
4151823800

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
LAURA MARIA NIETO SIERRA	Cédula Ciudadanía	1037616478	5/25/2016	
TANIA CAROLINA BAYONA IBARRA	Cédula Ciudadanía	52962645	11/9/2010	5/25/2016

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de dolcitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
259635978	1/25/2025	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC

Descripción del trámite  
Tramite revision tecnico mecanica,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

### CERTIFICADO

FECHA:	23/12/2025	PLACA:	RDZ872
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCIÓN:	1032925845	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCIÓN:	MEDELLIN - LIVIANOS		

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
228693282	1/27/2024	RECHAZADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC

#### Descripción del trámite

Trámite revisión tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
228691642	1/27/2024	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC

#### Descripción del trámite

Trámite revisión tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
203628053	1/28/2023	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC

#### Descripción del trámite

Trámite revisión tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
168354435	1/29/2022	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTC

#### Descripción del trámite

Trámite revisión tecnico mecanica,

## CERTIFICADO

FECHA:	23/12/2025	PLACA:	RDZ872
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCIÓN:	1032925845	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCIÓN:	MEDELLIN - LIVIANOS		

ASEGURABLE: No Aplica Dependiente de aseguradoras\*

MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	
CLASE		MODELO	Plana
			2011

COMPañIA



### REPORTE DE RECLAMACIONES

23/12/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
RDZ872	DAÑOS MENOR CUANTIA	22/02/2025	\$ 2.848.992
	DAÑOS MENOR CUANTIA	30/09/2024	\$ 4.298.116

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Los antecedentes de Siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación Exclusivamente de las compañías aseguradoras; Colserauto S.A., ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la pagina Publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso de información pueden presentar limitaciones e inconsistencias a nuestra responsabilidad.