

CERTIFICADO

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A.

FECHA:	5/11/2024	PLACA	ISU121
COMPAÑÍA	SOLIDARIA	ROMBO	11
No. ORDEN	1032716670	CENTRO DE INSPECCIÓN	MEDELLIN - LIVIANOS [MEDELLIN]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	SEAS MEDELLIN - FUTURA
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 57 N. 49 - 44 CENTRO COMERCIAL VILLANUEVA LOCAL 212
VALOR FASECOLD A	\$ 58.900.000	INTERMEDIARIO	DIRECTOSOLIDARIA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 58.900.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 900.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	80	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1212174698	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	LUISA FERNANDA ORTIZ LONDOÑO
¿CUANDO SE INGRESÓ?	5/11/2024	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A.

Nombres	JUAN ALBERTO	No. Identificación	CC CC: 1007234743
Apellidos	GUEVARA ALZATE	E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CLL 72A # 20 56
Ciudad	MEDELLIN	Teléfono	3146875410
Edad		Fecha Creación	5/11/2024
Sexo		Código	1493689

VEHICULO

COLSERAUTO S.A.

Placa	ISU121	Clase	CAMPERO
Modelo	2016	Marca	SUZUKI
Código Fasecolda	08808029	No. Chasis	JS3TA74V2G4101277
Kilometraje	53474	No. Serie	***
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	M16A-1984433
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1586
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	JAP
Color	PLATA	Tipo carroceria	CAMPERO
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	GRAND VITARA [3] [FL]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COISERALITO S.A.

  		
Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA	95%	
PINTURA	75%	
VIDRIOS	100%	
CHASIS	100%	
TAPICERIA	100%	
FUGAS FLUIDO	100%	
IDENTIFICACIÓN	100%	

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Arreglo Bueno
		GUARDAFANGO	Arreglo Bueno
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	NA
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Arreglo Bueno
		CAPOT	Rayon
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Arreglo Bueno
		GUARDAFANGO	Arreglo Bueno
		PUERTA DEL.	Arreglo Regular
		PUERTA TRAS.	NA
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Rayon
		PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Rayon
NA	ESTADO GENERAL	INTERNA	NA

NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	NA
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	60
		LLANTA TRAS.	60
		TAPIZADO PUERTA TRAS.	NA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractiv
		ENCENDEDOR	NA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	60
		LLANTA TRAS.	60
		TAPIZADO PUERTA TRAS.	NA
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	Metal
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 5

MARCACION

COLSERAUTO S.A.

¿Se marcó el vehiculo?

No

SERVICIOS

COLSERAUTO S.A.

L. INSPECCION SIN MARCACION

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
FOTOS	JUAN PABLO ZULUAGA HENAO	5/11/2024 1:43:54 p.m.
VISUAL LIVIANOS	JUAN PABLO HENAO VASQUEZ	5/11/2024 1:43:54 p.m.
OBSERVACIONES	JUAN PABLO HENAO VASQUEZ	5/11/2024 1:43:54 p.m.
NOVEDADES	JUAN PABLO HENAO VASQUEZ	5/11/2024 1:43:54 p.m.
ACCESORIOS	JUAN PABLO HENAO VASQUEZ	5/11/2024 1:43:54 p.m.
IMPRONTAS	YESENIA MONSALVE SEPULVEDA	5/11/2024 1:43:54 p.m.
PISTA	YESENIA MONSALVE SEPULVEDA	5/11/2024 1:43:54 p.m.

ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A.

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
AMPLIACIONES				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0
	OPCIONAL	SENSOR DE REVERSA	CON CAMARA	1	\$ 450.000
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 200.000
PORTA EQUIPAJE	OPCIONAL			1	\$ 250.000

NOVEDADES

COLSERAUTO S.A.

NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD

PINTURA PRESENTA IMPUREZAS

NO SE VERIFICA BASE FASECOLD

NO VALIDO COMO AVALÚO COMERCIAL NI PERITAJE

PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A.

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	VALOR FASECOLD \$57,000.000 PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS, RETOQUE DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO,	JUAN PABLO HENAO VASQUEZ

PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A.

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A.

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A.

Servicio de Dinamometro

PISTA

COLSERAUTO S.A.

CONVENCIONES

Deficiente

Acceptable

Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

RUEDAS TRASERAS

FRENO DE MANO

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS

EJES TRASEROS

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

ALINEACION

Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda
			

Primer Eje	Segundo Eje
------------	-------------