

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
JJW057	INVENTARIO MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	28-OCT-2026	133961664

INFORMACIÓNGENERAL

CLIENTE	C.C./NIT		TELÉFONO	
DIRECCIÓN	E-MAIL			
MARCA	MODELO	COLOR		
HYUNDAI CRETA ADVANCE	2017	BLANCO		
SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA		
PARTICULAR	MARTHA CECILIA CAMPILLO MOLINA	60800000		
CÓD. FASECOLDA	MANIFIESTO		VALOR	
03206086	NÚMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS
	882017000016944	2017/02/15		COMERCIAL
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE	NÚMERO MOTOR
2027/09/06	2027/05/28		NORMAL	G4FGFU673317
NUMERO CHASIS	NUMERO SERIAL		ALARMA	
MALC281CAHM055935	MALC281CAHM055935			

HISTORIAL DE REVISIONESOBSERVACIONES

FECHA REVISION	TIPO REVISION	KMTRS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2026/10/28	INVENTARIO MOVI	58893			

OBSERVACIONESREVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
PARA CONSULTAR EN EL RUNT SE REQUIERE CÉDULA DEL PROPIETARIO			
1 LLAVE, RETROVISOR ELÉCTRICO IZQUIERDO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CÁMARA REGULAR, DUCTOS DE A/C DE ASIENTOS TRASEROS SUCIOS DE PELOS, COJINERÍA MANCHADA, FALTA BANDEJA PORTAOBJETOS ,			
REALIZA PERITAJE ,			

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JJW057	INVENTARIO MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	28-OCT-2026

DOCUMENTOS INVENTARIO ** **

DOCUMENTOS INVENTARIO ** **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
REVISION TECNICO MECANICA	SI	LLAVES	SI	SOAT	SI
MATRICULA	SI	LLAVERO	SI	PLACAS	SI

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JJW057	INVENTARIO MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	28-OCT-2026

CARROCERÍA INV

CARROCERÍA INV **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ANTENA	BUENO	CAPO	BUENO	CAPOTA	BUENO
ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	EXPLORADORAS	BUENO
LUZ MEDIA DERECHA	BUENO	LUZ MEDIA IZQUIERDA	BUENO	PANEL TRASERO	BUENO
PERSIANA	BUENO	PLUMILLA TRASERA	BUENO	PLUMILLAS DELANTERAS	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
STOP ADICIONAL	BUENO	STOP DERECHO	BUENO	STOP IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO	TAPA BAÚL	BUENO	VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
PARABRISAS TRASERO	BUENO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO	DIRECCIONAL IZQUIERDA	BUENO
BOMPER DELANTERO	BUENO	BOMPER TRASERO	BUENO	PARAL DELANTERO DERECHO	BUENO
PARAL DELANTERO IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO	SPOILER TRASERO	BUENO
DIRECCIONAL DERECHA	BUENO	PARABRISAS DELANTERO	BUENO	FAROLA IZQUIERDA	BUENO
GUARDA FANGO IZQUIERDO	BUENO	ESPEJO EXT. IZQUIERDO	BUENO	MANIJA PUERTA DEL. IZQ.	BUENO
BOCEL PUERTAS IZQ.	BUENO	MANIJA PUERTA TRA. IZQ	BUENO	NAVE IZQUIERDA	BUENO
NAVE DERECHA	BUENO	TAPA GASOLINA	BUENO	MANIJA PUERTA TRA. DER	BUENO
BOCEL PUERTAS DER.	BUENO	MANIJA PUERTA DEL. DER.	BUENO	ESPEJO EXTERIOR DER.	BUENO
GUARDA FANGO DERECHO	BUENO	BOCALLANTAS DERECHO	BUENO	TORPEDO	BUENO
FAROLA DERECHA	BUENO				

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JJW057	INVENTARIO MOVI	AUTOS SURA MEDELLIN	28-OCT-2026

ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO **

ACCESORIOS INTERIORES INVENTARIO **

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
SENSORES DE PROXIMIDAD	BUENO	PROTECTORES PLASTICOS INFERIORES	BUENO	PROTECTORES PLASTICOS DE ESTRIBO	BUENO
REJILLA PARAGOLPES DELANTERO	BUENO	EXTENSION BOMPER DELANTERO	BUENO	REJILLA PANEL PARALLAMAS	BUENO
LAMEVIDRIOS	BUENO	DIRECCIONAL RETROVISOR IZQUIERDO	BUENO	DIRECCIONAL RETROVISOR DERECHO	BUENO
CAMARA	BUENO	CARPA	NO APLICA	COJINERIA	MANCHADO
ENCENDEDOR	NO TIENE	LLANTA REPUESTO	BUENO	PARLANTES DELANTEROS	BUENO
PARLANTES TRASEROS	BUENO	RADIO	BUENO	TABLERO	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO	TWITERS	NO TIENE	GATO	BUENO
LUZ INTERIOR	BUENO	CENICERO	NO TIENE	SEGURO LLANTA REPUESTO	BUENO
MANIJA INT. PUERTAS DEL.	BUENO	MANIJA PUERTAS TRAS.	BUENO	CINTURONES SEGURIDAD	BUENO
ESPEJO INTERIOR	BUENO	TAPASOLES	BUENO	FORROS COJINERIA	BUENO
APOYA CABEZAS	BUENO	LLAVE PERNOS	BUENO	SEGURO DE NIÑOS	BUENO
BANDEJA PORTAOBJETOS	NO TIENE				