

FECHA:2/10/2026

PLACA:

ATENDIDO PARA:Compañía de Seguros

NQK267

No.INSPECCION:1173035884

ROMBO:2

CENTRO DE INSPECCION:

Cia Tunja - SERVITECA AV. NORTE

ASEGURABLE:

SI

ASEGURADORA

BUYACAR S.A.S. BIC

SUCURSAL

INTERMEDIARIO

BUYACAR SAS BIC

Clave:

NOMBRE

BUYACAR S.A.S BIC

IDENTIFICACION

901885979

Edad:

DIRECCION

AV NORTE 47-16

PROFESION

OTROS

Tel:

3169659626

V/R CLIENTE

\$ 0

V/R FASECOLD

\$ 239.500.000


V/R COLSERAUTO

\$ 239.500.000



V/R ACCESORIOS

\$ 700.000

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



BOMPER: Arreglo Regular



Observaciones: SE SUGIERE VERIFICAR LOS MANTENIMIENTOS INDICADOS SEGÚN MANUAL DEL FABRICANTE EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS.NO SE REALIZA PRUEBA MOTOR NI PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

✓ ORIGINAL

● OPCIONAL

✗ NO TIENE

RADIO

✗

RADIO CON UNIDAD CD

✓

EQUALIZADOR

✗

CAJA DE CD'S

✗

PLANTA

✗

PARLANTES

✓

TWITER

✓

VIDRIOS ELÉCTRICOS

✓

PELICULA DE SEGURIDAD

●

DESEMPEÑADOR

✓

ESPEJO RETROVISOR

✓

ESPEJOS ELÉCTRICOS

✓

PLUMILLA TRASERA

✓

BLOQUEO CENTRAL

✓

3er. STOP

✓

DIRECCIÓN ASISTIDA

✗

DIRECCION HIDRAULICA

✓

AIRE ACONDICION.

✓

LLANTAS

✓

COPAS

✗

RINES

✓

AMPLIACIONES

✓

ALARMA

✓

RELOJ

✓

CINTURONES DE SEGURIDAD

✓

ENCENDIDOR

✗

TAPICERIA DE CUERO

✓

EXPLOADORES

✓

PORTA EQUIPAJE

●

TECHO CORREDIZO

✗

SPOILER

✓

OTROS

✗

DESCRIPCION

MARCA REFERENCIA

CANTIDAD

VALOR

PELICULA DE SEGURIDAD

OPCIONAL

1

\$ 200.000

PORTA EQUIPAJE

THULE

1

\$ 500.000

ABS

ORIGINAL ORIGINAL

1

\$ 0

AIR BAG

ORIGINAL ORIGINAL

9

\$ 0

SENSOR DE REVERSA

ORIGINAL CON CAMARA

1

\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

APLICA SOLO PARA PRUEBA DE PISTA

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%

50% - 70%

71% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%

40% - 60%

61% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

RUEDAS TRASERAS

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION

0% - 39%

40% - 60%

61% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%

40% - 70%

71% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m

5m a 10m

10m a (+)

Optimo

Aceptable

Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

TOYOTA

CLASE

CAMIONETA PASAJ.

TIPO

FORTUNER [2] [FL]

Serviteca Av Norte
2 oct 2026 9:19:49 a.m.

2/10/2026

Serviteca Av Norte
2 oct 2026 9:19:07 a.m.

2/10/2026

Serviteca Av Norte
2 oct 2026 9:19:26 a.m.

2/10/2026

Serviteca Av Norte
2 oct 2026 9:24:21 a.m.

2/10/2026

Serviteca Av Norte
2 oct 2026 9:19:22 a.m.

2/10/2026

Serviteca Av Norte
2 oct 2026 9:19:30 a.m.

2/10/2026



DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2024
TIPO	FORTUNER [2] [FL]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO PERLADO	CILINDRAJE	2393
COD. FASEC.	09006173	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	2GD-1493317	NACIONALIDAD	ARG
No. CHASIS	8AJCB3GS7R2437297	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	8AJCB3GS7R2437297	ORDEN	91
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	27359

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	2/10/2026	PLACA:	NQK267
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1173035884	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:		Cia Tunja - SERVITECA AV. NORTE	
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	BUYACAR S.A.S BIC
IDENTIFICACION	901885979
DIRECCION	AV NORTE 47-16
TELEFONO	3169659626
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 239.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 239.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 700.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	91		
Fecha de Expedición:	02/10/2026	Hora:	11:16

Aspecto del Vehículo

Placa:	NQK267
Marca:	TOYOTA
Línea:	FORTUNER [2] [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	CAMIONETA 4P
Color:	BLANCO PERLADO
Cilindraje (cc):	2393
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	BUYACAR S.A.S BIC
Id Solicitante:	901885979
Fecha Informe:	02/10/2026
Centro de Validación:	Cia Tunja - SERVITECA AV. NORTE
Ciudad de Expedición:	TUNJA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	8AJCB3GS7R2437297
Número de Serie:	8AJCB3GS7R2437297
Número de motor:	2GD-1493317
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico




**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	02/10/2026	Ciudad:	TUNJA
Placa:	NQK267	Centro de Servicio:	Cia Tunja - SERVITECA AV. NORTE

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	NOMBRE	BUYACAR S.A.S BIC
MODELO	2024	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	901885979
N° DE MOTOR	2GD-1493317	DIRECCIÓN	AV NORTE 47-16
N° SERIE	8AJCB3GS7R2437297	TELEFONO	3169659626
N° CHASIS	8AJCB3GS7R2437297		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES **analisisvehiculos@colserauto.com****Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

analisisvehiculos@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
Todos los derechos reservados.

Placa:	NQK267
Fecha Servicio:	2/10/2026 11:15:58 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8




Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	NQK267
Fecha Servicio:	2/10/2026 11:15:58 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



REPORTE DE RECLAMACIONES

02/10/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
NQK267			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.