

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
LRX698	REVISION BASICA AUTOS SURA SEDES	MOVICENTRO	24-MAR-2026	133647973

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	DANIELA RODRIGUEZ BRAND		C.C./NIT	C1017207202		TELÉFONO	3363623	
DIRECCIÓN	CL 49 # 63 100			E-MAIL				
MARCA	NISSAN FRONTIER [2] XE		MODELO	2023		COLOR	GRIS	
SERVICIO	PARTICULAR		MATRICULADO	DANIELA RODRIGUEZ BRAND		VALOR AUTOSURA	158100000	
CÓD. FASECOLDA	06421090		MANIFIESTO	VALOR		COMERCIAL		
	NUMERO	FECHA	AVALUO PROPIETARIO	ACCESORIOS	158100000			
	352022000524108	2022/04/11		1930000				
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC. MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE		NÚMERO MOTOR			
			NORMAL		QR25014690P			
NUMERO CHASIS			NUMERO SERIAL		ALARMA			
3N6AD33B1ZK450993			3N6AD33B1ZK450993					

HISTORIAL DE REVISIONES OBSERVACIONES

FECHA REVISION	TIPO REVISION	KMRS	CARROCERIA	INTERIOR	LLANTAS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2024/07/09	REVISION VIRTUAL	34008									
2026/03/24	REVISION BASICA AUTOS SURA										

OBSERVACIONES REVISION ACTUAL

OBSERVACION PROTECTOR METALICO INFERIOR CON GOLPELEVE. MUY SUCIO EN PARTE INFERIOR. ... RADIO PIONEER TACTIL 800.000 PELICULA DE SEGURIDAD 230.000 ESTRIBOS \$900.000 2 LLAVE NO SE EVIDENCIA AL MOMENTO DE LA INSPECCION // SE LE PREGUNTA AL CLIENTE LLANTA DE REPUESTO SI	CARROCERIA	INTERIOR	LLANTAS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE



Hola, Daniela

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos DANIELA RODRIGUEZ BRAND	C.C. o NIT 1017207202	Teléfono	Email danirobrad@gmail.com
--	--------------------------	----------	-------------------------------



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca NISSAN FRONTIER [2] XE AT 2500CC 4X4	Número de placa LRX698	Kilometraje	Modelo 2023
---	---------------------------	-------------	----------------



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios MEDELLIN	Fecha del servicio 2026/03/24
---------------------------------	----------------------------------


Información general

Código Fasecolda	Asegurable SI	Valor asegurable 160,030,000.00
------------------	------------------	------------------------------------

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISIÓN BÁSICA AUTOS SURA SEDES	X
-------------------------------------	---

CHASIS



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE




Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
FALDON	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE

Observaciones especiales o recomendaciones

PROTECTOR METALICO INFERIOR CON GOLPELEVE.
 MUY SUCIO EN PARTE INFERIOR.

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DEENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FÁROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO

Detalle	Estado
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
MARCAION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
SEGUNDA LLAVE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	BIEN REPARADO
COSTADO DERECHO	BIEN REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
RUEDA LIBRE	TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
PARAL TRASERO DERECHO	BUENO


Detalle	Estado
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	SUMIDO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPARADO
COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
PARAL TRASERO IZQUIERDO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO
CAPO	RAYADO
CAPO	PINTURA MANCHADA
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PANEL DELANTERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
CAPOTA	PINTURA MANCHADA
CAPOTA	RAYADO
COMPUERTA	REPINTADO PARCIAL
COMPUERTA	SUMIDO
COMPUERTA	MAL REPINTADO

Detalle	Estado
DURA LINER	TIENE
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
ESTACA	NO TIENE
FURGON	NO TIENE
STOP DERECHO	BUENO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	BUENO
PANEL TRASERO PLATÓN	BUENO
PANEL TRASERO CABINA	BUENO

ACTIVIDAD: LLANTAS**PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.**

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	3
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	3
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	3
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	3

RELACIÓN ACCESORIOS

	VALOR
ACCESORIO	\$ 1,930,000.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1,930,000.00

Observaciones especiales o recomendaciones

RADIO	PIONEER	TACTIL	800.000
PELICULA	DE	SEGURIDAD	230.000
ESTRIBOS			\$900.000

2 LLAVE NO SE EVIDENCIA AL MOMENTO DE LA INSPECCION // SE LE PREGUNTA AL CLIENTE

LLANTA DE REPUESTO SI

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS

Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO

Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE
Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISION	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE
2024/07/09	REVISIÓN VIRTUAL	34008
2026/03/24	REVISION BASICA AUTOS SURA SEDES	0