

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

**ORDEN** COLSERAUTO S.A

FECHA:	6/05/2026	PLACA	LGQ789
COMPAÑÍA	AUTOMAX S.A.S	ROMBO	4
No. ORDEN	2822983015	CENTRO DE INSPECCIÓN	MEDELLIN - SATELITE AUTOMAX [MEDELLIN ]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	AUTOMAX
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 12 NO. 51-90
VALOR FASECOLDA	\$ 0	INTERMEDIARIO	CARLOS MARIO LOPEZ FAJARDO [ ]
VALOR COLSERAUTO	\$ 0	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	0
TIEMPO	43	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	21562270	¿QUIEN CREA LA SOLICITUD?	CARLOS MARIO LOPEZ FAJARDO
¿CUANDO SE INGRESÓ?	6/05/2026	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

**CLIENTE**

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTOMAX SAS	No. Identificación	NIT NIT: 900707055
Apellidos	...	E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 141 15A 32
Ciudad	BUCARAMANGA	Teléfono	3165306260
Edad		Fecha Creación	23/12/2025
Sexo	M	Código	829052

**VEHICULO**

COLSERAUTO S.A

Placa	LGQ789	Clase	CAMPERO
Modelo	2022	Marca	TOYOTA
Código Fasecolda	00000000	No. Chasis	JTEBU3FJ2NK221511
Kilometraje	50125	No. Serie	JTEBU3FJ2NK221511
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	1GRC508542
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	3956
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	JAP
Color	BLANCO PERLADO	Tipo carrocería	CAMIONETA 4P
Tipo de Pintura	Perlada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	PRADO [LC 150]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

**INSPECCION VISUAL**

COLSERAUTO S.A

	Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA		90%	
PINTURA		85%	
VIDRIOS		100%	
CHASIS		100%	
TAPICERIA		100%	
FUGAS FLUIDO		100%	
IDENTIFICACIÓN		100%	

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Arreglo Bueno
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Arreglo Regular
		GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Sumido
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Arreglo Bueno
		PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Sumido
	VISTA SUPERIOR	CAPOTA	Sumido
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Perlada
		VIDRIOS DEL.	Electricos

		VIDRIOS TRAS.	Electricos
VISTA DERECHA		LLANTA DEL.	50
		LLANTA TRAS.	50
		RIN DEL.	Rayon
		RIN TRAS.	Rayon
VISTA EXTERIORES		AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
VISTA INFERIOR		ESTADO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	BUENO
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	BUENO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	SIN FUGA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
VISTA INTERIOR		CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	NA
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
VISTA IZQUIERDA		LLANTA DEL.	50
		LLANTA TRAS.	50
VISTA MOTOR		ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NO VERIFICABLE
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	NO VERIFICABLE
		ESTADO SOPORTE MOTOR	NO VERIFICABLE
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	NO VERIFICABLE
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
VISTA SUPERIOR		TIPO CABINA	Metal
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 3



**MARCACION**

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



**SERVICIOS**

COLSERAUTO S.A

**L. AVALUO SENCILLO**

**DETALLE DEL SERVICIO**

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
VISUAL LIVIANOS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	6/05/2026 3:19:59 p.m.
OBSERVACIONES	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	6/05/2026 3:19:59 p.m.
NOVEDADES	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	6/05/2026 3:19:59 p.m.
ACCESORIOS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	6/05/2026 3:19:59 p.m.
IMPRONTAS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	6/05/2026 3:19:59 p.m.
FOTOS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	6/05/2026 3:19:59 p.m.
PISTA	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	6/05/2026 3:19:59 p.m.
PERITAJE COMERCIAL	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	6/05/2026 3:19:59 p.m.



**ACCESORIOS**

COLSERAUTO S.A



## ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
OTROS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
PORTA EQUIPAJE				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
SPOILER				1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO				1	\$ 0
TECHO CORREDIZO				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

## ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	9	\$ 0
	OPCIONAL	CAMARA DE REVERSA	360°	4	\$ 0
	OPCIONAL	SENSOR DE REVERSA		1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 0



## NOVEDADES

COLSERAUTO S.A.

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS  
 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN  
 VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME  
 PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD  
 PINTURA PRESENTA IMPUREZAS  
 PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA  
 SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS  
 NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ  
 PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES  
 VEHICULO NO PRESENTA LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD REGISTRADA EN EL RUNT.



## OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A.

Servicio	Observacion	Usuario
IMPRONTAS	SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS ,VALORES Y DATOS SUJETOS A VERIFICACION CON LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO
OBSERVACIONES	CODIGO FASECOLDA 09008221 ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS.VEHICULO SE INSPECCIONA CON RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA,APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLOS,SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A SISTEMAS DE SUSPENSION DIRECCION Y FRENOS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO



## PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A.

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg



## COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A.

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi



## DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A.

Servicio de Dinamometro
-------------------------



## PISTA

COLSERAUTO S.A.

**CONVENCIONES**

Deficiente      Aceptable      Optimo

**FRENOS**

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO

**SUSPENSIÓN**

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS

**ALINEACIÓN Y LLANTAS**

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje