

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN COLSERAUTO S.A

FECHA:	28/10/2025	PLACA	KMV483
COMPAÑÍA	AUTOMAX S.A.S	ROMBO	100
No. ORDEN	1052897498	CENTRO DE INSPECCIÓN	B/MANGA - LIVIANOS [BUCARAMANGA]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	AUTOMAX
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CARRERA 27 # 48-36
VALOR FASECOLDA	\$ 0	INTERMEDIARIO	DANIEL GERARDOTORRES ZAMBRANO []
VALOR COLSERAUTO	\$ 0	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 200.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	60	FORMA DE PAGO	30

ReInspección	
REINSPECCIÓN	NO
ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN	FECHA

SOLICITUD DE SERVICIO			
No. SOLICITUD	21561224	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DANIEL GERARDO TORRES ZAMBRANO
¿CUANDO SE INGRESÓ?	28/10/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTOMAX S.A.S	No. Identificación	NIT NIT: 9007070555
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CLL 12 SUR N 51-90
Ciudad	BUCARAMANGA	Teléfono	3104441121
Edad		Fecha Creación	1/04/2015
Sexo		Código	901056

VEHICULO COLSERAUTO S.A

Placa	KMV483	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2022	Marca	NISSAN
Código Fasecolda	06401251	No. Chasis	3N1AB8AE8ZY601380
Kilometraje	59939	No. Serie	3N1AB8AE8ZY601380
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	MR20-266482J
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	2000
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	MEX
Color	PLATA	Tipo carroceria	AUTO SEDAN
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	SENTRA
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL COLSERAUTO S.A

	Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA		94%	
PINTURA		85%	
VIDRIOS		100%	
CHASIS		100%	
TAPICERIA		100%	
FUGAS FLUIDO		100%	
IDENTIFICACIÓN		100%	

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	NA
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	PUERTA TRAS.	Arreglo Bueno
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Arreglo Bueno
		CAPOT	Arreglo Bueno
	VISTA INFERIOR	ESTRIBO DER.	Golpe Medio
	VISTA IZQUIERDA	GUARDAFANGO	Arreglo Bueno
		PUERTA DEL.	Arreglo Bueno
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Arreglo Bueno
		PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Arreglo Regular
	VISTA SUPERIOR	CAPOTA	Arreglo Bueno
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	BOCFLES	NA

		BOCELES	NA
		COCUYO	60
		LLANTA DEL.	60
		LLANTA TRAS.	60
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESTADO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	BUENO
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	NA
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	NA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	SI
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	BOCELES	NA
		COCUYO	NA
		LLANTA DEL.	60
		LLANTA TRAS.	60
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	NO VERIFICABLE
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	NO VERIFICABLE
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	NO VERIFICABLE
		ESTADO SOPORTE MOTOR	NO VERIFICABLE
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	NO VERIFICABLE
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	Metal
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 3



MARCACION

COLSERAUTO S.A.

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A.

L. AVALUO SENCILLO

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
FOTOS	JUAN MANUEL SEPULVEDA VERA	28/10/2025 8:46:54 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	JORGE ARMANDO HORTUA PRADA	28/10/2025 8:46:54 a.m.
NOVEDADES	JORGE ARMANDO HORTUA PRADA	28/10/2025 8:46:54 a.m.
ACCESORIOS	JOHAN MANUEL GRANADOS SEPULVEDA	28/10/2025 8:46:54 a.m.
VISUAL LIVIANOS	JOHAN MANUEL GRANADOS SEPULVEDA	28/10/2025 8:46:54 a.m.
OBSERVACIONES	JOHAN MANUEL GRANADOS SEPULVEDA	28/10/2025 8:46:54 a.m.
PISTA	JOHAN MANUEL GRANADOS SEPULVEDA	28/10/2025 8:46:54 a.m.
IMPRONTAS	WENDY YURANY RODRIGUEZ VELANDIA	28/10/2025 8:46:54 a.m.

**ACCESORIOS**

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
COPAS				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION ASISTIDA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
RADIO				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	6	\$ 0
	ORIGINAL	SENSOR DE REVERSA	CON CAMARA	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 200.000

**NOVEDADES**

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

PINTURA PRESENTA IMPUREZAS

PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA

SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

**OBSERVACIONES**

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	CÓDIGO FASECOLDA:06401251,NISSAN SENTRA B18 ADVANCE TP 2000CC 6AB ABS R17;RAYONES Y SUMIDOS DE USO;PROTECTOR PARTE BAJA QUE IMPIDE VERIFICAR COMPONENTES DE CHASIS,MOTOR O POSIBLES FUGAS EN SU TOTALIDAD;SE INSPECCIONA SUCIO;BOMPER DELANTERO Y TRASERO CON RAYONES FUERTES;RINES RAYADOS;HONGO EN PANORÁMICO;MÚLTIPLES SUMIDOS EN CAPOTA;SIN TAPA BASE RETROVISOR IZQ;TAPICERÍA DETERIORO DE USO;SE SUGIERE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS;	JOHAN MANUEL GRANADOS SEPULVEDA

**PRUEBA DE VACIO**

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

**COMPRESION DE MOTOR**

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

**DINAMOMETRO**

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro	
-------------------------	--

**PISTA**

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES

Deficiente Aceptable Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje