

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
EGK038	REVISION BASICA AUTOS SURA SEDES	MOVICENTRO	01-JUL-2026	133751655

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE	C.C./NIT	TELÉFONO
DIRECCIÓN	E-MAIL	
MARCA	MODELO	COLOR
MITSUBISHI MONTERO SPORT [5] 2.5	2018	
SERVICIO	MATRICULADO	VALOR AUTOSURA
PARTICULAR		146300000
CÓD. FASECOLD	MANIFIESTO	VALOR
06206089	NÚMERO FECHA	ACCESORIOS COMERCIAL
		300000 146300000
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA
TIPO TRANSPORTE		NÚMERO MOTOR
NÚMERO CHASIS		NÚMERO SERIAL
		ALARMA

HISTORIAL DE REVISIONES**OBSERVACIONES**

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	NÚMERO	CARROCERIA	INTERIOR	LLANTAS	ALINEACIÓN	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TÉCN
2026/07/01	REVISION BASICA AUTOS SURA	113632									

OBSERVACIONES**REVISIÓN ACTUAL**

MANIJA DE CONDUCTOR EN MAL ESTADO, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, PELICULA 300.000.	CARROCERIA	INTERIOR	LLANTAS	ALINEACIÓN	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TÉCN

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Evaluación Técnica Vehicular



PLACA: EGK038

Información del vehículo

Fecha matrícula: 23/10/2017
Modelo: 2018
Fecha de importación: 04/03/2017
Nro. historico de Propietarios: 2
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tiene prenda: SIN REPORTE
Entidad prenda: NO REPORTADO

Información propietario

Nombre: ADRIANA RAMIREZ APONTE
Tipo Documento: CÉDULA
Nro. Documento: 1128267788
Categoría licencia: B1
Estado: ACTIVA
No. Multas Actuales: 0

Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

Tiene Embargo: NO
Reporte por hurto: NO
Medida cautelar embargo: NO
Orden de Decomiso: NO
Medida cautelar Secuestro: NO

Denuncio robo Vehículo: NO
Abstención de trámite por Hurto: NO
Accidente con Muerto: NO
Otros: NO
Estado del vehículo: ACTIVO

Documentos del vehículo

Tipo de Documento: SOAT
Fecha Expedición: 12/12/2025
Fecha Vencimiento: 11/12/2026

Tipo de Documento: RTM
Fecha Expedición: 14/10/2025
Fecha Vencimiento: 14/10/2026

Tipo de Documento: DIJIN
Fecha Expedición: NO REPORTADO
Fecha Vencimiento: NO REPORTADO

Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la respon-



Hola,

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	C.C. o NIT	Teléfono	Email
---------------------	------------	----------	-------



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca MITSUBISHI MONTERO SPORT [5] 2.5 TP	Número de placa EGK038	Kilometraje 113632	Modelo 2018
--	---------------------------	-----------------------	----------------



INFORMACIÓN DEL SERVICIO


Centro de servicios MEDELLIN	Fecha del servicio 2026/07/01
---------------------------------	----------------------------------

Información general

Código Fasecolda	Asegurable SI	Valor asegurable 146,600,000.00
------------------	------------------	------------------------------------

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

REVISIÓN BÁSICA AUTOS SURA SEDI	X
------------------------------------	---




Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO	NO TIENE

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LLANTA REPUESTO	TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELECTRICO ESPEJO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL	TIENE
INTERMITENTE LATERAL	TIENE

Detalle	Estado
SEGUNDA LLAVE	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	MALO
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESÉMPAÑANTE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	MAL REPINTADO
COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO
COSTADO DERECHO	BIEN REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO
RUEDA LIBRE	TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO

Detalle	Estado
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA	RAYADO
PUERTA DELANTERA	SUMIDO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO
CAPO	PINTURA MANCHADA
CAPOTA	SUMIDO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
PARAGOLPES TRASERO	MAL REPINTADO
COMPUERTA	GOLPE LEVE

Detalle	Estado
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
STOP DERECHO	BUENO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones

MANIJA DE CONDUCTOR EN MAL ESTADO

ACTIVIDAD: LLANTAS**PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.**

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	3
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	3
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	9
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	9

ACTIVIDAD: OBSERVACIONES

Detalle	Estado
ESTUDIO TÉCNICO	REALIZADA

Observaciones especiales o recomendaciones

RELACIÓN ACCESORIOS

	VALOR
ACCESORIO	\$ 300,000.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 300,000.00

Observaciones especiales o recomendaciones

PELÍCULA 300.000

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS

Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO

Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR
DISCO TRASERO IZQ	REVISAR
DISCO TRASERO DER	REVISAR
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS DERECHAS	REVISAR

Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	REVISAR FUGAS

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE
2026/07/01	REVISION BASICA AUTOS SURA SEDES	113632