

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	25/05/2026	PLACA	FCX210
COMPAÑÍA	MAXIAUTOS INVERSIONES	ROMBO	8
No. ORDEN	3582989992	CENTRO DE INSPECCIÓN	ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS [ITAGUI ]
ASEGURABLE	No Aplica	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 61 SUR #48-25
VALOR FASECOLDA	\$ 13.000.000	INTERMEDIARIO	MAXIAUTOS INVERSIONES [ ]
VALOR COLSERAUTO	\$ 13.000.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 800.000	No. RECIBO	110019846
TIEMPO	226	FORMA DE PAGO	CO

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	782	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	YUDY CRISTINA MONTOYA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	25/05/2026	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	MAXIAUTOS INVERSIONES SAS	No. Identificación	NIT NIT: 901523739
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 61 SUR # 48-25
Ciudad	MEDELLIN	Teléfono	3136504479
Edad		Fecha Creación	17/11/2021
Sexo	M	Código	1351722











VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	FCX210	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2007	Marca	CHERY
Código Fasecolda	10601001	No. Chasis	LVVDB12A47D001233
Kilometraje	104920	No. Serie	**
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	SQR372FG6F06112
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	812
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	CHI
Color	GRIS	Tipo carroceria	AUTO 5P
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	QQ 308
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

	 Deficiente	 Aceptable	 Optimo
LATONERIA		75%	
PINTURA		70%	
VIDRIOS		100%	
CHASIS		89%	
TAPICERIA		100%	
FUGAS FLUIDO		84%	
IDENTIFICACIÓN		100%	

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta	
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno	
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	REF. PISOS DER.	Sumido	
		REF. PISOS IZQ.	Sumido	
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	TRAVIESA/PUENTE CHASIS	Regular	
		FUGA ACEITE CAJA	Si	
		FUGA ACEITE CARTER	Si	
		FUGA ACEITE MOTOR	Si	
		FUGA COMBUSTIBLE	No	
		FUGA DIR. HIDR.	No	
LATONERIA	VISTA DERECHA	FUGA LIQ. FRENOS	No	
		COSTADO	Arreglo Regular	
		GUARDAFANGO	Arreglo Regular	
		PUERTA DEL.	Arreglo Bueno	
		PUERTA TRAS.	Arreglo Regular	
		VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Arreglo Regular	
		CAPOT	Arreglo Regular	
	VISTA IZQUIERDA	VISTA POSTERIOR	COSTADO	Arreglo Regular
			GUARDAFANGO	Arreglo Regular
			PUERTA DEL.	Arreglo Bueno
			PUERTA TRAS.	Arreglo Bueno
BOMPER			Arreglo Regular	

	VISTA EXTERIOR	PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Arreglo Regular
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	80
		LLANTA TRAS.	80
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESTADO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	BUENO
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	BUENO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	FUGA CONTINUA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	FUGA CONTINUA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	NA
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	NA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	NA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	NA
		TESTIGO AIR BARG	NA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	80
		LLANTA TRAS.	80
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NO VERIFICABLE
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	NO VERIFICABLE
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	NO VERIFICABLE
		ESTADO SOPORTE MOTOR	NO VERIFICABLE
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	NO VERIFICABLE
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	Metal
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 6



### MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



### SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	YUDY CRISTINA MONTOYA	25/05/2026 9:48:56 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	JOHAN CAMILO HENAO LÓPEZ	25/05/2026 9:48:56 a.m.
VISUAL LIVIANOS	JOHAN CAMILO HENAO LÓPEZ	25/05/2026 9:48:56 a.m.
OBSERVACIONES	JOHAN CAMILO HENAO LÓPEZ	25/05/2026 9:48:56 a.m.

NOVEDADES	JOHAN CAMILO HENAO LÓPEZ	25/05/2026 9:48:56 a.m.
ACCESORIOS	JOHAN CAMILO HENAO LÓPEZ	25/05/2026 9:48:56 a.m.
RUNT	JUAN CAMILO OSORNO CARDONA	25/05/2026 9:48:56 a.m.
FOTOS	JUAN CAMILO OSORNO CARDONA	25/05/2026 9:48:56 a.m.
PISTA	JUAN CAMILO OSORNO CARDONA	25/05/2026 9:48:56 a.m.

### ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

#### ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

#### ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	OPCIONAL	CAMARA DE REVERSA	NO FUNCIONA	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 250.000
RADIO CD	OPCIONAL		DVD	1	\$ 550.000

### NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO  
 DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS  
 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN  
 VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME  
 PINTURA PRESENTA IMPUREZAS  
 PINTURA CON MARCAS DE LIJADO  
 SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS  
 PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES  
 NUMERO DE VIN NO PUDO SER LEIDO POR EL ESCANER

### OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
IMPRONTAS	SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.	YUDY CRISTINA MONTOYA
OBSERVACIONES	ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍA, REGULAR APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO, RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERÍA, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A BUJES, CAUCHOS, COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS, NO PRESENTA OBD II, MOTIVO DE RECHAZO: FUGAS DE ACEITE, ARREGLOS REGULARES EN LATONERÍA, TRAVIESA EN REGULAR ESTADO	JOHAN CAMILO HENAO LÓPEZ

### PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

### COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

### DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

### PISTA

COLSERAUTO S.A

#### CONVENCIONES



Deficiente



Aceptable



Optimo

#### FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

#### SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

#### ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS	ALINEACION
------------------------------	------------

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje