

# COLSERAUTO

CERTIFICADO 1018995

|                       |                         |        |        |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 16/07/2026              | PLACA: | MBV358 |
| ATENDIDO PARA:        | Particular              |        |        |
| No. INSPECCIÓN:       | 1393009543              | ROMBO: | 1      |
| CENTRO DE INSPECCIÓN: | CIA Chia - DIAGNOSTICIA |        |        |

ASEGURABLE: No Aplica "Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

## DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | KIA               | TIPO PINTURA |            |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | Metalizada |
| TIPO        | CERATO FORTE      | CARROCERIA   | 2013       |
| COLOR       | PLATA             | CILINDRAJE   | AUTO 5P    |
| COD. FASEC. | 04601134          | COMBUSTIBLE  | 1591       |
| No. MOTOR   | G4FCCH224305      | NACIONALIDAD | GASOLINA   |
| No. CHASIS  | KNAFW511BD5600923 | TIPO DE CAJA | KOR        |
| No. SERIAL  | *****             | ORDEN        | AUTOMATICA |
| SERVICIO    | PARTICULAR        |              |            |
| KILOMETRAJE | 68929             |              |            |
| ENVIADO A   |                   |              |            |

Chequeo control de Calidad

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| COMPANIA       |                 |
| SUCURSAL       |                 |
| INTERMEDIARIO  |                 |
| NOMBRE         | PEMSER SAS      |
| IDENTIFICACION | 900303235       |
| DIRECCION      | CR 13A NO 5A-20 |
| PROFESION      | OTROS           |
| Tel.           | 8931666         |
| V/R CLIENTE    | \$ 0            |
| V/R FASECOLD   | \$ 37.700.000   |
| V/R COLSERAUTO | \$ 37.700.000   |
| V/R ACCESORIOS | \$ 160.000      |


Chequeo control de Calidad

## ESTADO GENERAL

|                |            |           |            |
|----------------|------------|-----------|------------|
| LATONERÍA      | *****      | 77%       |            |
| PINTURA        | *****      | 75%       |            |
| VIDRIOS        | *****      | 100%      |            |
| CHASIS         | *****      | 97%       |            |
| TAPICERÍA      | *****      | 85%       |            |
| FUGAS FLUIDOS  | *****      | 100%      |            |
| IDENTIFICACIÓN | *****      | 100%      |            |
|                | 0% - 59%   | 60% - 89% | 90% - 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Óptimo     |

El reporte de kilometraje hace referencia al verdadero modelo de su vehículo que registra el odometro al momento de la inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



Observaciones VALOR FASECOLDA CORRECTO \$41.400.000, NO SE DIAGNOSTICA MOTOR, NO SE REALIZA PRUEBA DE RUTA POR LO TANTO NO SE DIAGNOSTICA FUNCIONAMIENTO DE CAJA DE VELOCIDADES, SE SUGIERE VERIFICAR NIVEL DEL ACEITE DE MOTOR EN FRIO, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUSPENSIÓN Y FRENO EN GENERAL POR KM, LLANTA DELANTERA DERECHA PARTE INTERNA CON PROTUBERANCIA Y VULCANIZADA, LLANTAS DELANTERA IZQUIERDA Y TRASERA DERECHA CON PROTUBERANCIAS, RAYONES Y SUMIDOS EN LATONERIA, RINES RAYADOS, PIEZAS DE LATONERIA REPINTADAS, A, NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

## ACCESORIOS

|                       |                     |             |              |             |                    |          |                    |                         |                    |                    |                   |                  |                    |          |                    |
|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| RADIO                 | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD S | PLANTA      | PARLANTES          | TWITER   | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESEMBAJADOR       | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJO ELECTRICOS | PLUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL    | 3er STOP | DIRECCION ASISTIDA |
| DIRECCION HIDRAULICA  | AIRE ACONDICIONADO  | LLANTAS     | COPAS        | RINES       | AMPLIFICADOR       | ALARMA   | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR         | TAPICERIA DE CUERO | EXPLORADORAS      | PORTA EQUIPAJE   | TECHO CORREDIZO    | SPOILER  | OTROS              |
| DESCRIPCION           | MARCA - REFERENCIA  | CANTIDAD    | VALOR        | DESCRIPCION | MARCA - REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR              | DESCRIPCION             | MARCA - REFERENCIA | CANTIDAD           | VALOR             | DESCRIPCION      | MARCA - REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR              |
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL            | 1           | \$ 160.000   |             |                    |          |                    |                         |                    |                    |                   |                  |                    |          |                    |
| SENSOR DE REVERSA     | ORIGINAL            | 1           | \$ 0         |             |                    |          |                    |                         |                    |                    |                   |                  |                    |          |                    |



# FRENOS


## RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |


Observaciones

## FRENO AUXILIAR




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

## RUEDAS TRASERAS



Chequeo control de Calidad

# SUSPENSION




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones

# ALINEACION Y LLANTAS

| (%) VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS |           |            |
|--------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                       | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                     | Aceptable | Optimo     |



| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRAJE |           |            |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m - 5m                                       | 5m - 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                        | Aceptable | Deficiente |

Observaciones

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

# FOTOS VEHICULO

MARCA KIA

CLASE AUTOMOVIL

TIPO CERATO FORTE



Firma Cliente:

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

INSPECTION NIT 900.361-110-5  
Inspecbus ABRILIAN OJILA  
Bogotá Morato: Calle 127 # 43-60 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 818 24 246 Cel 3214985603  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHICULO USADO

Chequeo control de Calidad



|        |            |             |                           |
|--------|------------|-------------|---------------------------|
| FECHA: | 16/07/2026 | No. Informe | 1393009543                |
| PLACA: | MBV358     | Ciudad      | CIA Chia - DIAGNOSTICHTIA |

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

## DATOS

|              |              |
|--------------|--------------|
| MARCA        | KIA          |
| CLASE        | AUTOMOVIL    |
| TIPO         | CERATO FORTE |
| MODELO       | 2013         |
| NACIONALIDAD | KOR          |
| COLOR        | PLATA        |
| CILINDRAJE   | 1591         |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| NOMBRE                     | PEMSER SAS      |
| CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) | 900303235       |
| DIRECCIÓN                  | CR 13A NO 5A-20 |
| TELÉFONO                   | 8931666         |
| Rombo                      | 1               |

No.MOTOR  
**G4FCCH224305**

No.SERIE  
**\*\*\*\*\***



No.CHASIS  
**KNAFW511BD5600923**

## DOCUMENTOS



## CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐
- SERIAL** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐
- CHASIS** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐



## OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automóviles

Firma Cliente  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015  
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Call Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Call Sun: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022- Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM



# INFORME DE RECLAMACIONES

## Informe de Reclamaciones

Placa del vehículo \* MBV358 CONSULTAR

Fecha del Siniestro Tipo de Siniestro

Consulta realizada, pero no se encontró información

Consulta realizada el jueves, 16 de julio de 2026 a las 10:35 a. m.

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. INVERTAS y/o FASECOLDA, como administradores de la página no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en esta página web y no serán responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial publicada.

## REPORTE DE RECLAMACIONES 16/07/2026

Colserauto

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| MBV358 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



# COLSERAUTO

## PERITAJE COMERCIAL

|                       |                           |        |        |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 16/07/2026                | PLACA: | MBV358 |
| ATENDIDO PARA:        | Particular 801207         |        |        |
| No. INSPECCION:       | 1395009543                | ROMBO: | 1      |
| CENTRO DE INSPECCION: | CIA Chia - DIAGNOSTICCHIA |        |        |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                 |        |        |

### DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | KIA               | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2013       |
| TIPO        | CERATO FORTE      | CARROCERIA   | AUTO SP    |
| COLOR       | PLATA             | CILINDRAJE   | 1591       |
| COD. FASEC. | 04601134          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | G4FCH224305       | NACIONALIDAD | KOR        |
| No. CHASIS  | KNAFW511BD5600923 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | *****             | ORDEN        |            |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 68929      |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| NOMBRE         | PEMSER SAS      |
| IDENTIFICACION | 900303235       |
| DIRECCION      | CR 13A NO 5A-20 |
| TELEFONO       | 8931666         |
| V/R CLIENTE    | \$ 0            |
| V/R FASECOLD   | \$ 37.700.000   |
| V/R COLSERAUTO | \$ 37.700.000   |
| V/R ACCESORIOS | \$ 160.000      |

### MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA      |
|-----------------------------------|----------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL         |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL   |
| Nivel agua limpiavidrios          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA             |
| Nivel liquido embrague            | NA             |
| Nivel aceite motor                | FUERA DE NIVEL |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA       |
| Soporte caja de velocidades       | BUENO          |

| ITEM                               | RESPUESTA |
|------------------------------------|-----------|
| Estado mangueras radiador          | BUENO     |
| Estado correas                     | BUENO     |
| Tensión Correas                    | BUENO     |
| Estado filtro de aire              | BUENO     |
| Estado cables instalación de alta  | NA        |
| Estado externo batería             | BUENO     |
| Estado radiador                    | BUENO     |
| Estado radiador A/A                | BUENO     |
| Estado soporte motor               | BUENO     |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO     |

### EXTERIORES

| ITEM                         | RESPUESTA |
|------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas   | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas   | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias  | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno   | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces Parqueo | FUNCIONA  |

| ITEM                                     | RESPUESTA     |
|------------------------------------------|---------------|
| Funcionamiento luces placa               | NO FUNCIONA * |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO         |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO         |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO         |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA      |

### INTERIOR


| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Airbag                              | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

### PORTE BAJA

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos dirección rotulas   | BUENO     |

| ITEM                               | RESPUESTA |
|------------------------------------|-----------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda palvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tubería frenos              | BUENO     |

Inspector:  **Adriañ Quiroga**  
 Compañía de Servicio Automotriz  
 DiagnosChia S.A.S.  
 Nit. 900.361.110-6

Firma Cliente: \_\_\_\_\_  
 C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

**SERVICIO AL CLIENTE**  
**PBX BOGOTÁ (571) 745 2121**  
**RESTO DEL PAIS 01 8000182121**  
**www.colserauto.com**

GO-FO-020  
 Versión 3.



**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 0          |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 16/07/2026 | <b>Hora:</b> | 10:28 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Placa:</b>            | MBV358       |
| <b>Marca:</b>            | KIA          |
| <b>Línea:</b>            | CERATO FORTE |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL    |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | AUTO 5P      |
| <b>Color:</b>            | PLATA        |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1591         |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA     |

**Aspectos Generales**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | PEMSER SAS                 |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 900303235                  |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 16/07/2026                 |
| <b>Centro de Validación:</b> | CIA Chia -<br>DIAGNOSTICIA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | CHIA                       |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | KNAFW511BD5600923 |
| <b>Número de Serie:</b>  | *****             |
| <b>Número de motor:</b>  | G4FCCH224305      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2013              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| CODIGO | NOVEDAD                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52     | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**


Responsable Central de Control Técnico



Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 492607

Fecha Expedición: 16 7 2026 Hora: 10:30 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10033076954

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10033076954

Fecha matrícula

3/28/2012

PLACA

MBV358

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

KNARW511BD5600923

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

PLATA

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

KNARW511BD5600923

Marca

KIA

Cilindraje

1591

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

G4FCC224305

Línea

CERATO

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

KNARW511BD5600923

Modelo

2013

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1680.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

87

Se preciza que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



Nombre acreedor prestatario



#### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

CDA CONTROL AUTOS DE MOSC

Fecha expedición

3/25/2026

Fecha vigente

3/25/2027

Vigencia RTM

SI

#### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

4/9/2026

Fecha vencimiento

4/8/2027

Fecha vigencia

4/9/2026

Número póliza

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

SANTIAGO TOVAR CARDONA

Tipo de documento

C

Número de documento

1026306451

Fecha inicio (Propiedad)

10/28/2024

Fecha fin (Propiedad)

10/28/2024

DORA EL SAPEÑA REDONDO

C

41508914

3/28/2012



#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se preciza que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



290534758

3/25/2026

CDA CONTROL AUTOS DE MOSC

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

252820116

10/22/2024

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

## Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

231957008

3/6/2024

CDA AUTOMAS LTDA

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

206085567

3/11/2023

CDA AUTOMAS LTDA

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

170967040

3/11/2022

CDA AUTOMAS LTDA

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

152546716

3/12/2021

CDA AUTOMAS LTDA

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información administrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros gestores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

138880292

3/13/2020

CDA AUTOMAS LTDA.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

138881225

3/13/2020

CDA AUTOMAS LTDA.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

124493566

3/19/2019

CDA AUTOMAS LTDA.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

110949543

3/24/2018

DIAGNOSTICA 170

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

23828191

3/28/2012

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

264416104

3/26/2025

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

253457197

10/28/2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO



No garantiza que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUTN), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

[WWW.COLSERAUTO.COM](http://WWW.COLSERAUTO.COM)



## INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

## Organización de Inspección

Nombre del Taller:DIAGNOSTICHIA S.A.S

Dirección:CALLE 2 # 3-57 variante Chia Cota CHIA CUNDINAMARCA

Código Postal:250001

Teléfono:3164683169

Email:diagnostichia.sas@gmail.com

Número de Serie:979860111836

Hora prueba:2026-07-16 10:30:30

Técnicos:German Isaza

Nombre del Cliente:PEMSER SOLUTION SAS

Observaciones:Se sugiere verificar diagnostico en su taller de confianza, o con el representante de la marca.

Compañía de Servicio Automotriz

DiagnósticoChia S.A.S.  
Nit. 900.361.110-5

## Información del vehículo

Año:2013

Marca:Kia

Modelo:Cerato/Forte(TD)

VIN:KNAFW511BD5600923

Engine Size:G 2.0 DOHC

Kilometraje:68929 km

Versión del software del vehículo:V45.20

Versión de la aplicación de diagnóstico:V2.00.033

DIAGPATH:16 PIN DLC > Escaneo Automático > Zona general >  
Cerato/Forte(TD) > 2013 > G 1.6 DOHC

Observaciones:Se sugiere verificar diagnostico en su taller de confianza, o con el representante de la marca.

Compañía de Servicio Automotriz

DiagnósticoChia S.A.S.  
Nit. 900.361.110-5

## System fault code

The following systems is abnormal:

Sin plomo GEN 2 problemas detectados

1.P0626 Circuito del terminal F / campo del  
generador alto Presente2.P0335 Circuito 'A' del sensor de posición del  
cigüeñal Historia

Sin plomo EOBD 2 problemas detectados

1.P0626 Circuito del terminal F / campo del  
generador alto Presente

Compañía de Servicio Automotriz

DiagnósticoChia S.A.S.  
Nit. 900.361.110-5



2.P0335 Circuito 'A' del sensor de posición del cigüeñal Historia

Todos plomo 2 problemas detectados

1.P0626 Circuito del terminal F / campo del generador alto Presente

2.P0335 Circuito 'A' del sensor de posición del cigüeñal Historia

Los siguientes sistemas son OK:

1. Transeje automático (6-velocidad)
2. Transeje automático (4-velocidad)
3. ESP (Programa De Estabilidad Electrónico)
4. Airbag (Evento #1)
5. Airbag (Evento #2)
6. AC (Aire Acondicionado)
7. BCM (Módulo De Control De Cuerpo)
8. Módulo de control de cuerpo (Koup)
9. Módulo de control de cuerpo (5DR)
10. Dirección asistida
11. Dirección asistida (KOUP)
12. CÓDIGO (Ahorro de código de transmisor)

**Compañía de Servicio Automotriz**



**DiagnósticoChia S.A.S.**  
NIT. 900.351.110-5