

Colserauto

Certificado 1059337

Fecha: 10/2026

Placa: GEP281

Atendida para: Compania de Seguros

No. Inspección: 1033041283

Rombo: 4

Centro de Inspección: MEDELLIN - LIVIANOS

Asegurable: SI

Deposito de politicas de aceptación de los correos electrónicos

Datos

Marca	HONDA	Tipo de pintura	Metalizada
Clase	CAMPERO	Modelo	2019
Tipo	CRV (S)	Carrocería	MONOVOL
Color	ACERO MODERNO	Cilindraje	1498
Cod. Fasec.	03408057	Combustible	GASOLINA
No. Motor	L15BE3125432	Nacionalidad	USA
No. Chasis	1HGRW2870KL500747	Tipo de caja	AUTOMATICA
No. Serial	++	Orden	0
Servicio	PARTICULAR		
Kilometraje	88562		
Enviado a	CALLE 13 # 31A-80 ACOPI		


Compañia	FANALCA
Sucursal	PRINCIPAL
Intermediario	CRISTIAN DAVID FERNANDEZ RE
Nombre	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.S.
Identificación	890301886
Dirección	CL 13 31A 80
Profesión	OTROS
Tel.	3158886256
V/R Cliente	\$ 0
V/R Fasecolda	\$ 0
V/R Colserauto	\$ 0
V/R Accesorios	\$ 300.000

Estado General

Lafonera	96%
Pintura	80%
Vidrios	100%
Chasis	100%
Tapiceria	100%
Fugas Fluidos	100%
Identificación	100%
0% - 59%	Deficiente
60% - 89%	Aceptable
90% - 100%	Optimo

El registro de kilometraje hace referencia al verdadero modelo del vehículo que registra el odometro al momento de la inspeccion.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



Observaciones.

ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS. VEHICULO PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN SU LATONERIA, APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLOS, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAUCHOS, BUJES, COMPONENTES DE SUSPENSION Y FRENOS, PRESENTA PROTECTORES INFERIORES QUE DIFICULTA SU INSPECCION VISUAL, ESTRIBO DERECHO PARCIALMENTE REMOVIDO, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES


Accesorios

Radio	Radio con unidad CD	Equalizador	Caja de CD S	Planta	Parlantes	Twitter	Vidrios eléctricos	Película de seguridad	Desempañador	Espejo retrovisor	Espejos electrónicos	Plumilla trasera	Bloqueo central	3er. Stop	Dirección asistida
Dirección hidráulica	Aire acondicionado	Llantas	Copas	Rines	Amplificadores	Alarma	Reloj	Cinturones de seguridad	Encendedor	Tapicería de cuero	Explanadoras	Porta equipaje	Techo corredizo	Spoiler	Otros
Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor	Descripción	Marca - Referencia	Cantidad	Valor								
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 300.000												
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0												
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0												
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0												

Observaciones

Llantas

(%) Vida útil de las 4 llantas		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo




Valor de desviación en metros por kilometraje		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Óptimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

Marca
HONDA

Clase
CAMPERO

Tipo
CRV [5]



Firma Cliente :

C.C.

Inspector
ISAAC IBARRA CORREA IBARRA CORREA

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. **Colserauto S.A.S** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 55 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 90 - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 315 505 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

FECHA:	20/10/2026	PLACA:	GEP281
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No. INSPECCION:	1033041283	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	MEDELLIN - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

PERITAJE COMERCIAL

MARCA	HONDA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2019
TIPO	CRV [5]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	ACERO MODERNO	CILINDRAJE	1498
COD. FASEC.	03408057	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	L15BE3125432	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1HGRW2870KL500747	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	**	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	88562

NOMBRE	FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.S.
IDENTIFICACION	890301886
DIRECCION	CL 13 31A 80
TELEFONO	3158886256
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 300.000

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector:

Firma Cliente:

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que no genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. **NO** determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad; esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. **Colserauto S.A.S** ofrece un valor agregado de carácter no comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información pueden presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morate: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Balarquí / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en www.colserauto.com

Te asesoramos en la compra de tu vehículo usado

DATOS

MARCA	HONDA	NOMBRE	FÁBRICA NACIONAL DE
CLASE		IDENTIFICACIÓN	AUTOPARTES S.A.S.
TIPO	CAMPERO	DIRECCIÓN	890301886
MODELO	CRV [5]	TELÉFONO	CL 13 31A 80
SERVICIO	2019		3158886256
CILINDRAJE	PARTICULAR		
COMBUSTIBLE	1498		
KILOMETRAJE	GASOLINA		
TIPO CAJA	88562		
	AUTOMATICA		

Chequeo control de Calidad

CONCEPTO TÉCNICO

MOTOR

	ESTADO
Nivel Aceite Motor y Viscosidad	Aceptable
Funcionamiento Testigo Aceite	Aceptable
Fuga de Aceite	No
Estado Bujías	Aceptable
Detección Ruidos	No
Nivel Refrigerante	Aceptable
Potencia Motor	Aceptable
Estado Mangueras	Aceptable
Estado Radiador	Aceptable
Estado Bomba Refrigeración	Aceptable
Funcionamiento Testigo Temperatura	Bueno
Funcionamiento Motoventilador	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

Si

AIRE
ACONDICIONADO

	ESTADO
Estado Tubería	Bueno
Estado Compresor	Bueno
Estado Radiador A/C	Bueno
Estado Correa Compresor	Bueno
Estado Ventilación y Funcionamiento	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

Si

CAJA
VELOCIDADES

	ESTADO
Fuga de Fluidos	No
Detección Ruidos	No
Estado Corazas	Bueno
Holgura Barra Cambios	No
Comprobación de Empaques Carcaza	Aceptable
Sostenimiento y Engranaje Cambios	Bueno
Aceptación de Cambios	Bueno
Fugas Reten Eje	No

Observaciones:

RESULTADO

Si

DIRECCIÓN

	ESTADO
Holgura Timón	No
Holgura Terminales, Brazos y Rótulas Dirección	No
Nivel Depósito Hidráulico	NA
Estado Guarda Polvo	NA
Detección de Ruidos	Bueno
Vibración Timón	No
Desenvolvimiento Timón	No
Esfuerzo Aplicado al Timón	Aceptable
Estado Bomba y Caja Dirección	Aceptable
Fuga Hidráulico	Aceptable

Observaciones:

RESULTADO

Si

SISTEMA DE
FRENOS

	ESTADO
Nivel Líquido Frenos	
Fugas Líquido Frenos	Aceptable
Estado Mangueras y Tuberías	No
Estado Discos de Frenos	Bueno
Estado Servofreno	Bueno
Estado Mordazas	Aceptable
Funcionamiento Testigo Freno ABS	Aceptable
Estado Freno de Emergencia	Bueno
Desviación de Dirección en Frenado	Aceptable
Esfuerzo Pedal de Freno	No
Esfuerzo de Freno de Mano	No

Observaciones:

RESULTADO

Si

Inspector YESENIA MONSALVE SEPULVEDA

Firma Cliente:

C.C.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
WWW.COLSERAUTO.COM

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 511541

Fecha Expedición: 20 10 2026 Hora: 10:06 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034631178

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10034631178

Fecha matrícula

8/30/2019

PLACA

GEP281

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

1HGRW2870KL500747

Número VIN

1HGRW2870KL500747

Número de motor

L15BE3125432

Número de chasis

1HGRW2870KL500747

Clasificación

CAMIONETA - PASAJEROS

Marca

HONDA

Línea

CRV 1.5T 5DR AWD EXL CVT

Modelo

2019

Color

ACERO MODERNO

Cilindraje

1498

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

2130.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

12588

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
304530739	10/7/2026		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
275113984	8/28/2025		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
269699382	6/17/2025		STRIA TTEyTTO ENMIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
247582091	8/28/2024		C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIR

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
239802557	6/18/2024		STRIA TTEyTTO ENMIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
177757511	5/25/2022		STRIA TTEyTTO ENMIGADO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	1661036		
Fecha de Expedición:	20/10/2026	Hora:	09:17

Aspecto del Vehículo

Placa:	GEP281
Marca:	HONDA
Línea:	CRV [5]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carroceria:	MONOVOL
Color:	ACERO MODERNO
Cilindraje (cc):	1498
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.S.
Id Solicitante:	890301886
Fecha Informe:	20/10/2026
Centro de Validación:	MEDELLIN - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	1HGRW2870KL500747
Número de Serie:	**
Número de motor:	L15BE3125432
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.