

Informe de peritaje completo autos



DSY790

Fecha	Sede	Servicio
2026-06-11	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE COMPLETO AUTOS

Cliente

Nombres y apellidos	Pablo Felipe Pacheco Osorio
C.C o NIT	1099736792
Email	PACHECOOSORIOP@GMAIL.COM

Información del vehículo

Marca:	BMW
Línea:	330i F30 LCI SPORTLINE - TP 2000CC T CT
Modelo:	2017
Clase de vehículo:	AUTOMOVIL
Código fasecolda:	00801404
Cilindraje:	1998
Tipo de combustible:	GASOLINA
Accesorios:	
Vencimiento RTM:	2026-06-19
Vencimiento	2026-07-21
Valor asegurado:	98,600,000

RESULTADO DEL SERVICIO

APROBADO

Resumen	✓	✗
Toma de imágenes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Estudio Legal	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carrocería	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inferior	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suspensión, Frenos y Llantas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Batería	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Interior Elementos Eléctricos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Caja y Motor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Observaciones

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHICULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// PPD PAGADOS 4.530.495 S22, Presenta protector inferior, no se verifica fugas, Se inspecciona vehículo muy sucio en su totalidad no se garantiza estado de carrocería por completo. Bomper delantero no presenta biceles plásticos superior de exploradoras., No se revisa batería.

Informe de peritaje completo autos

DSY790

Fecha

2026-06-11

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE COMPLETO AUTOS



Características del vehículo Estudio legal vehicular

Marca: BMW
Línea: 330
Modelo: 2017
Clase: AUTOMOVIL
Motor: 13439807
Chasis: WBA8A7104HK896744
VIN: WBA8A7104HK896744
Color: BLANCO ALPINO
Tipo de caja: NO REPORTADO
Cilindraje: 1998
Nombre de propietario: DANIEL SANTIAGO NOVOA VILLALOBOS
Fecha de Matrícula: 2017-06-30
Fecha de registro: 4
Histórico Propietarios: 4
Blindaje: 0
Detalle blindaje: NO REPORTADO
Tipo de combustible: GASOLINA
Tipo de servicio: Particular
Tiene prenda: 0
Entidad prenda: NO REPORTADO
Tipo de carrocería: SEDAN
Fasecolda: 00801404
Organismo tránsito: NO REPORTADO



Limitaciones a la propiedad (Medidas cautelares)

Tiene Embargo: 0
Denunció robo Vehículo: 0
Reporte por hurto: 0
Abstención trámite Hurto: 0
Medida cautelar embargo: 0
Accidente con Muerto: 0
Orden Decomiso: 0
Otros: 0
Medida cautelar Secuestro: 0




Observaciones

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHICULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// PPD PAGADOS 4.530.495 S22

DSY790

Fecha 2026-06-11	Sede AUTOS SURA MALL RIO 10	Servicio PERITAJE COMPLETO AUTOS
----------------------------	---------------------------------------	--



Notas de vehículo

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO |
| 1. DESCUADRADO | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO | 7. CORROIDO |
| 3. MAL REPARADO | 8. GOLPEADO |
| 4. ROTO | 9. OXIDADO |

Observaciones

Se inspecciona vehículo muy sucio en su totalidad no se garantiza estado de carrocería por completo. Bumper delantero no presenta biceles plásticos superior de exploradoras.

Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	SUMIDO - RAYADO
Estribo izquierdo:	BUENO
Retrovisor izquierdo:	RAYADO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio costado izquierdo:	BUENO
Puerta delantera izquierda:	SUMIDO - RAYADO LEVE
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	REPINTADO - DESCUADRADO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

Lado derecho

Costado derecho:	RAYADO
Estribo derecho:	BUENO
Retrovisor derecho:	BUENO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	SUMIDO - RAYADO
Vidrio costado derecho:	BUENO
Puerta delantera derecha:	SUMIDO
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	BUENO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

Parte frontal

Capó:	REPINTADO
Antena:	TIENE
Capota:	BUENO
Boceles:	BUENO
Persiana:	BUENO
Exploradoras:	BUENO
Farola derecha:	BUENO
Portaequipajes:	NO TIENE
Farola izquierda:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Paragolpes delantero:	MAL REPINTADO - RAYADO FUERTE - OBSERVACIONES
Panorámico delantero:	BUENO
Análisis morfológico:	
Paral panorámico derecho:	BUENO
Paral panorámico izquierdo:	BUENO

Parte trasera

Compuerta:	BUENO
Stop derecho:	BUENO
Stop izquierdo:	BUENO
Spoiler trasero:	BUENO
Vidrio compuerta:	BUENO
Llanta de repuesto:	NO TIENE
Paragolpes trasero:	BUENO

DSY790

Fecha	Sede	Servicio
2026-06-11	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE COMPLETO AUTOS

 Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz drl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	BUENO
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	56433
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	BUENO
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO


 Observaciones interior y elementos eléctricos

Informe de peritaje completo autos

DSY790

Fecha	Sede	Servicio
2026-06-11	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE COMPLETO AUTOS

 **Chasis**



 **Observaciones inferior**

Presenta protector inferior, no se verifica fugas

Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	BUENO
Faldón parallamas:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	BUENO
Punta delantera derecha:	BUENO
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Punta delantera izquierda:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	NO TIENE
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Punta trasera derecha:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Punta trasera izquierda:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO

Parte central

Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	GOLPE LEVE
Protector inferior:	MALO

DSY790

Fecha

2026-06-11

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE COMPLETO AUTOS

Motor y caja

Prueba de compresión de cilindros



Cantidad de

4

Esta prueba se realiza mediante un método electrónico utilizado para evaluar el equilibrio y la uniformidad de la compresión entre los cilindros de un motor sin necesidad de retirar las bujías ni usar un manómetro mecánico.

¿Qué evalúa exactamente?

- Uniformidad de compresión entre cilindros
- Cilindros que comprimen menos de lo normal (por desgaste o fuga)
- Balanceo mecánico del motor
- Condición general del tren de fuerza mecánico (válvulas, anillos, pistón)


Se considera fuera de parámetros, si el resultado de la fuga de compresión

	Cilindro1	Cilindro2	Cilindro3	Cilindro4
Porcentaje de fuga	100%	99%	100%	96%

Estado del cilindro				
---------------------	--	--	--	--

Dentro de los parámetros
 Fuera de los parámetros

Porcentaje de compresión de cilindros



Observaciones y recomendaciones

Estado de la prueba realizada

DENTRO DE PARÁMETROS

Motor no presenta pérdidas de presión considerables que puedan afectar su funcionamiento.

Informe de peritaje completo autos

DSY790

Fecha	Sede	Servicio
2026-06-11	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE COMPLETO AUTOS

Suspensión frenos y llantas

Suspensión frenos y llantas

Rines:	RAYADO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	REVISAR
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	81-99
Pastas traseras derechas:	REVISAR
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	81-99
Llantas traseras izquierda:	81-99
Pastas traseras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	81-99
Pastas delanteras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de direccion:	BUENO
Dirección hidráulica/eléctrica:	BUENO

Batería

Batería 12v:	BUENO
Comprobación de carga:	BUENO
Terminales de conexión:	BUENO

Observaciones batería

No se revisa batería

Observaciones suspensión, frenos y llantas

DSY790

Fecha


2026-06-11

Sede

AUTOS SURA MALL RIO 10


Servicio

PERITAJE COMPLETO AUTOS

 **Motor y caja**

Prueba de ruta

La prueba de ruta permite al técnico evaluar el comportamiento del vehículo, identificar ruidos en los componentes mecánicos y verificar el correcto funcionamiento de la caja de velocidades.


 **Comportamiento del vehículo**

Estado de la prueba realizada

DENTRO DE PARÁMETROS



Vehículo presenta un comportamiento normal durante prueba de ruta. Caja automática en modo drive y manual presenta un funcionamiento correcto durante la prueba. Reemplazar fluido de transmisión según indica el fabricante. Elementos mecánicos en buen estado. Nivel aceite de motor en el mínimo. Demas niveles dentro de parámetros. Fluidos y radiador en buen estado. Sistemas no presentan códigos de fallo durante el escaneo.

 **Observaciones y recomendaciones**

SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTES POR KILOMETRAJE, SEGUN INDIQUE EL FABRICANTE

Informe de peritaje completo autos



DSY790

Fecha	Sede	Servicio
2026-06-11	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE COMPLETO AUTOS

Motor y caja

Prueba de boroscopio

Mediante una sonda con cámara que se introduce en el motor, el técnico puede verificar el estado de las cámaras de combustión, los cilindros y las cabezas de los pistones. Esta inspección permite detectar desgaste, carbonización, daños en válvulas o pistones y evaluar la condición interna del motor sin necesidad de desmontarlo.

Estado de la prueba realizada

DENTRO DE PARÁMETROS



Observaciones y recomendaciones

No se identifica nada anormal en cilindros y cámaras de combustión.

DSY790

Fecha	Sede	Servicio
2026-06-11	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE COMPLETO AUTOS

 **Motor y caja**


Revisión visual de componentes mecánicos y fluidos

En esta prueba, el técnico verifica los niveles de aceite del motor, líquido de frenos, líquido refrigerante y líquido de dirección (si aplica). Se inspecciona el estado de los soportes del motor, la correa de accesorios y se determina si el vehículo presenta fugas de aceite en el motor o la caja, o fugas de refrigerante en el radiador, mangueras, termostato, base termostática o depósito de refrigerante.

Estado de la prueba realizada

DENTRO DE PARÁMETROS



 **Observaciones y recomendaciones**

SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTES POR KILOMETRAJE, SEGUN INDIQUE EL FABRICANTE

DSY790

Fecha	Sede	Servicio
2026-06-11	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE COMPLETO AUTOS

CLAUSULAS DE ALCANCE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Servicio: Revisión básica Autos, Revisión Básica Motos, Estudio Legal.

① Alcance del servicio:

Auto/Sura realizará una revisión técnica del vehículo en condiciones estáticas, sin incluir pruebas de ruta ni dinámicas del motor. El servicio comprende:

- Inspección de la estructura del vehículo (chasis y carrocería).
- Evaluación de la efectividad de los sistemas de dirección, suspensión, frenos, transmisión y sistema eléctrico.
- Verificación de la identificación del vehículo, incluyendo consulta en Fasecolda, RUNT, embargos y antecedentes policiales.

② Limitaciones técnicas del diagnóstico:

La revisión no incluye pruebas dinámicas del motor ni determina el estado interno de sus componentes. El diagnóstico se limita a observar el desempeño de los sistemas en condiciones simuladas, sin emitir juicios sobre su vida útil ni sobre eventos pasados o futuros relacionados con el vehículo.

③ No sustitución de mantenimiento:

Este servicio no reemplaza ni suple las revisiones de mantenimiento periódico recomendadas por el fabricante o ensamblador del vehículo. Tampoco verifica el cumplimiento de programas de

④ Naturaleza no pericial del informe:

El resultado de la revisión no constituye dictamen pericial ni tiene validez como prueba judicial. No se extiende a hechos ocurridos antes o después de la fecha de la revisión.

⑤ Posibles imprecisiones técnicas:

El cliente acepta que pueden existir márgenes de error en el diagnóstico, derivados de criterios técnicos del personal de Auto/Sura, fallas en los equipos o limitaciones de los sistemas de diagnóstico utilizados.

⑥ Uso restringido del informe:

El diagnóstico emitido es exclusivo para el cliente que contrató el servicio y no puede ser utilizado ni invocado por terceros ajenos al presente acuerdo.

DSY790

Fecha	Sede	Servicio
2026-06-11	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE COMPLETO AUTOS

7 Exoneración de responsabilidad comercial:

- Auto/Sura no participa, media ni asume responsabilidad alguna en las negociaciones, acuerdos o transacciones que puedan realizarse entre particulares respecto al vehículo objeto de revisión. El servicio prestado se limita exclusivamente a emitir una opinión técnica sobre el estado del vehículo en la fecha y hora en que se realiza la revisión.
- El diagnóstico emitido no contempla ni se extiende a modificaciones, mantenimientos, reparaciones, trámites administrativos, ni cualquier otro tipo de intervención que se realice con posterioridad a la revisión. En consecuencia, Auto/Sura no será responsable por condiciones nuevas, alteraciones o eventos que afecten el estado del vehículo después de la prestación del servicio.

8 Entrega del informe y aceptación del resultado:

En el momento de la entrega del informe de inspección, Auto/Sura realizará las explicaciones y aclaraciones pertinentes sobre los resultados obtenidos durante la revisión técnica del vehículo. El cliente tendrá la oportunidad de formular preguntas y recibir información complementaria sobre el diagnóstico.

Una vez entregado el informe y realizadas las explicaciones correspondientes, se entenderá que el cliente ha recibido el resultado de la inspección a satisfacción, aceptando su contenido, alcance y limitaciones, sin que haya lugar a reclamaciones posteriores por aspectos ya informados y aclarados en dicho momento.

9 Estudio Legal del vehículo:

Auto/Sura informa para la información legal consultada del vehículo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

SEGUNDA: Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, SURA no se hace responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

CUARTA: Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

Firma del cliente