

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN COLSERAUTO S.A.

| | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|--|
| FECHA: | 18/04/2026 | PLACA | LTP260 |
| COMPAÑÍA | AUTOMAX S.A.S | ROMBO | 2 |
| No. ORDEN | 2892975716 | CENTRO DE INSPECCIÓN | MEDELLIN - SATELITE AUTOLARTE PALACE [MEDELLIN] |
| ASEGURABLE | NO | SUCURSAL | AUTOAMERICA PALACE |
| TIPO DE ORDEN | Compañía de Seguros | DIRECCIÓN DE ENVÍO | CRA 50 # 38-50 |
| VALOR FASECOLDIA | \$ 0 | INTERMEDIARIO | ALEJANDRO MARÍNBERMÚDEZ [] |
| VALOR COLSERAUTO | \$ 0 | TIPO DE VEHICULO | |
| VALOR CLIENTE | \$ 0 | DOMICILIO | |
| VALOR ACCESORIOS | \$ 0 | No. RECIBO | 0 |
| TIEMPO | 20 | FORMA DE PAGO | 30 |

ReInspección

| | | | |
|--------------|---|------------|------------|
| REINSPECCIÓN | SI | ASEGURABLE | SI |
| OBSERVACIÓN | VEHÍCULO SE REINSPECCIONA CON VIDRIO PANORÁMICO DELANTERO EN BUEN ESTADO (SUSTITUCIÓN) | | FECHA |
| | | | 11/05/2026 |

SOLICITUD DE SERVICIO

| | | | |
|---------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| No. SOLICITUD | 21562171 | ¿QUIEN CREO LA SOLICITUD? | ALEJANDRO MARÍN BERMÚDEZ |
| ¿CUANDO SE INGRESÓ? | 18/04/2026 | ¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD? | F |

CLIENTE

COLSERAUTO S.A.

| | | | |
|-----------|------------------|--------------------|--------------------|
| Nombres | AUTOAMERICA S.A. | No. Identificación | CC CC: 890904615 |
| Apellidos | | E-mail | |
| Profesión | OTROS | Dirección | CARRERA 65 #99-109 |
| Ciudad | BARRANQUILLA | Teléfono | 3005209118 |
| Edad | | Fecha Creación | 25/11/2008 |
| Sexo | M | Código | 77255 |

VEHICULO

COLSERAUTO S.A.

| | | | |
|----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| Placa | LTP260 | Clase | CAMPERO |
| Modelo | 2023 | Marca | TOYOTA |
| Código Fasecolda | 00000000 | No. Chasis | 8AJBA3FS4P0327039 |
| Kilometraje | 49977 | No. Serie | 8AJBA3FS4P0327039 |
| Tipo Servicio | PARTICULAR | No. Motor | 1GD-5254445 |
| Combustible | DIESEL | Cilindraje | 2755 |
| Tipo Caja | TIPTRONICA | Nacionalidad | ARG |
| Color | GRIS | Tipo carroceria | CAMIONETA 4P |
| Tipo de Pintura | Metalizada | Empresa Afiliación | |
| Vigencia Gases (RTH) | 1/01/0001 | Referencia | FORTUNER [2] [FL] |
| Vigencia SOAT | 1/01/0001 | Repotenciado (PESADOS) | |
| | | Repotenciado a Modelo (PESADOS) | |

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A.

| | Deficiente | Aceptable | Optimo |
|----------------|------------|-----------|--------|
| LATONERIA | | 95% | 😊 |
| PINTURA | | 100% | 😊 |
| VIDRIOS | | 88% | 😊 |
| CHASIS | | 100% | 😊 |
| TAPICERIA | | 100% | 😊 |
| FUGAS FLUIDO | | 100% | 😊 |
| IDENTIFICACIÓN | | 100% | 😊 |

| SubCategoría | Categoría | Pregunta | Respuesta |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| CHASIS | ESTADO GENERAL | ESTADO DEL CHASIS | Bueno |
| FUGAS FLUIDOS | VISTA INFERIOR | FUGA ACEITE CAJA | No |
| | | FUGA ACEITE CARTER | No |
| | | FUGA ACEITE MOTOR | No |
| | | FUGA COMBUSTIBLE | No |
| | | FUGA DIR. HIDR. | No |
| | | FUGA LIQ. FRENOS | No |
| LATONERIA | VISTA DERECHA | COSTADO | Arreglo Regular |
| | VISTA FRONTAL | BABERO | NA |
| | | BOMPER | Rayon |
| | VISTA IZQUIERDA | PUERTA DEL. | Rayon |
| | | PUERTA TRAS. | Rayon |
| | VISTA POSTERIOR | BOMPER | Rayon |
| | | PLATON | NA |
| NA | ESTADO GENERAL | ANTENA | Manual |
| | | CLASE PINTURA | Metalizada |
| | | VIDRIOS DEL. | Electricos |

| | | | |
|---------|------------------|--|--------------------|
| | | VIDRIOS TRAS. | Electricos |
| | VISTA DERECHA | LLANTA DEL. | 80 |
| | | LLANTA TRAS. | 80 |
| | VISTA EXTERIORES | AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA | BUENO |
| | | AJUSTE CIERRE CAPOT | BUENO |
| | | AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA | BUENO |
| | | AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO |
| | | AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA | BUENO |
| | | AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA | BUENO |
| | | FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA | FUNCIONA |
| | VISTA INFERIOR | ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN | BUENO |
| | | ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS | BUENO |
| | | ESTADO CARTER | BUENO |
| | | ESTADO CAUCHOS SUSPENSION | BUENO |
| | | ESTADO GUARDAPOLVOS EJES | BUENO |
| | | ESTADO PROTECTORES INFERIORES | BUENO |
| | | ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES | BUENO |
| | | ESTADO TANQUE SILENCIADOR | BUENO |
| | | ESTADO TIJERAS | BUENO |
| | | ESTADO TUBERIA FRENOS | BUENO |
| | | ESTADO TUBO EXOSTO | BUENO |
| | | FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION | SIN FUGA |
| | | FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES | SIN FUGA |
| | | FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | SIN FUGA |
| | | FUGA ACEITE MOTOR | SIN FUGA |
| | | FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE | NA |
| | | FUGA LIQUIDO DE FRENOS | SIN FUGA |
| | | FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR | SIN FUGA |
| | | FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE | SIN FUGA |
| | VISTA INTERIOR | CINTURONES | Retractil |
| | | ENCENDEDOR | NA |
| | | ESTADO CARTERAS PUERTAS | BUENO |
| | | ESTADO TAPICERIA ASIENTOS | BUENO |
| | | ESTADO TAPICERIA TECHO | BUENO |
| | | ESTADO TIMÓN | BUENO |
| | | FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO CALEFACCION | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR | NA |
| | | FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO PITO | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO RADIO | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO RELOJ | NA |
| | | FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO TACOMETRO | FUNCIONA |
| | | FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO | NA |
| | | FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO | FUNCIONA |
| | | RELOJ | NA |
| | | TESTIGO ABS | FUNCIONA |
| | | TESTIGO AIR BARG | FUNCIONA |
| | | TESTIGO CHECK ENGINE | FUNCIONA |
| | VISTA IZQUIERDA | LLANTA DEL. | 80 |
| | | LLANTA TRAS. | 80 |
| | VISTA MOTOR | ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA | NO VERIFICABLE |
| | | ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES | BUENO |
| | | ESTADO CORREAS | NO VERIFICABLE |
| | | ESTADO EXTERNO BATERIA | BUENO |
| | | ESTADO FILTRO DE AIRE | NO VERIFICABLE |
| | | ESTADO MANGUERAS RADIADOR | BUENO |
| | | ESTADO RADIADOR | BUENO |
| | | ESTADO RADIADOR A/A | BUENO |
| | | ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES | NO VERIFICABLE |
| | | ESTADO SOPORTE MOTOR | NO VERIFICABLE |
| | | FUNCIONAMIENTO A/A | FUNCIONA |
| | | NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | NIVEL NORMAL |
| | | NIVEL ACEITE MOTOR | NIVEL NORMAL |
| | | NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS | NIVEL NORMAL |
| | | NIVEL LIQUIDO DE FRENOS | NIVEL NORMAL |
| | | NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE | NA |
| | | NIVEL REFRIGERANTE MOTOR | NIVEL NORMAL |
| | | TENSION CORREAS | NO VERIFICABLE |
| | | VISCOSIDAD ACEITE MOTOR | NORMAL |
| | VISTA SUPERIOR | TIPO CABINA | Metal |
| PINTURA | ESTADO GENERAL | ESTADO PINTURA | Piezas afectada: 0 |
| VIDRIOS | VISTA FRONTAL | PANORAMICO | Picado |



MARCACION

COLSERAUTO S.A.

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A.

L. AVALUO SENCILLO

DETALLE DEL SERVICIO

| Servicio | Usuario | Fecha Y Hora |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| VISUAL LIVIANOS | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 18/04/2026 11:36:06 a.m. |
| OBSERVACIONES | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 18/04/2026 11:36:06 a.m. |
| NOVEDADES | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 18/04/2026 11:36:06 a.m. |
| ACCESORIOS | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 18/04/2026 11:36:06 a.m. |
| IMPRONTAS | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 18/04/2026 11:36:06 a.m. |
| FOTOS | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 18/04/2026 11:36:06 a.m. |
| PISTA | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 18/04/2026 11:36:06 a.m. |
| PERITAJE COMERCIAL | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA | 18/04/2026 11:36:06 a.m. |



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A.

ORIGINALES

| Accesorio | Marca | Descripcion | Referencia | Cantidad | Total |
|-------------------------|-------|-------------|------------|----------|-------|
| AIRE ACONDICIONADO | | | | 1 | \$ 0 |
| ALARMA | | | | 1 | \$ 0 |
| BLOQUEO CENTRAL | | | | 1 | \$ 0 |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | | | | 1 | \$ 0 |
| DESEMPAÑADOR | | | | 1 | \$ 0 |
| DIRECCION HIDRAULICA | | | | 1 | \$ 0 |
| ESPEJO RETROVISOR | | | | 1 | \$ 0 |
| ESPEJOS ELECTRICOS | | | | 1 | \$ 0 |
| EXPLORADORAS | | | | 1 | \$ 0 |
| LLANTAS | | | | 1 | \$ 0 |
| OTROS | | | | 1 | \$ 0 |
| PARLANTES | | | | 1 | \$ 0 |
| PLUMILLA TRASERA | | | | 1 | \$ 0 |
| PORTA EQUIPAJE | | | | 1 | \$ 0 |
| RADIO CD | | | | 1 | \$ 0 |
| RINES | | | | 1 | \$ 0 |
| SPOILER | | | | 1 | \$ 0 |
| TAPICERIA DE CUERO | | | | 1 | \$ 0 |
| TERCER STOP | | | | 1 | \$ 0 |
| TWITER | | | | 1 | \$ 0 |
| VIDRIOS ELECTRICOS | | | | 1 | \$ 0 |

ADICIONALES

| Accesorio | Marca | Descripcion | Referencia | Cantidad | Total |
|-----------------------|----------|-------------|------------------------|----------|-------|
| | ORIGINAL | ABS | | 1 | \$ 0 |
| | ORIGINAL | AIR BAG | | 9 | \$ 0 |
| | OPCIONAL | TEST | CAMARA 360 | 1 | \$ 0 |
| | ORIGINAL | TEST | SENSORES DE PROXIMIDAD | 1 | \$ 0 |
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL | | | 1 | \$ 0 |



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO
 DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
 PINTURA PRESENTA IMPUREZAS
 PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO
 PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS
 SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
 NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN
 TALLERES ESPECIALIZ
 PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE
 ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES



OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

| Servicio | Observacion | Usuario |
|---------------|---|------------------------------|
| OBSERVACIONES | CODIGO FASECOLDA: 09008238. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICA DE COMPAÑÍA. VEHÍCULO PRESENTA LEVES RAYONES Y SUMIDOS EN LATONERIA Y PARTES PLASTICAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO. SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A CONJUNTO DE SUSPENSION Y FRENOS. FOCOS DE OXIDO EN COMPONENTES INFERIORES. MOTIVO DE RECHAZO: PANORAMICO DELANTERO PICADO. | LUIS FERNANDO QUIROZ GUEVARA |



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

| | |
|------------------------------|---------|
| PRUEBA RALENTI | inHg |
| PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE | inHg |
| PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO | 0- inHg |



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

| | | | |
|------------|-----|------------|-----|
| CILINDRO 1 | Psi | CILINDRO 5 | Psi |
| CILINDRO 2 | Psi | CILINDRO 6 | Psi |
| CILINDRO 3 | Psi | CILINDRO 7 | Psi |
| CILINDRO 4 | Psi | CILINDRO 8 | Psi |



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

| | |
|-------------------------|--|
| Servicio de Dinamometro | |
|-------------------------|--|



PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES



Deficiente



Acceptable



Optimo

FRENOS

| | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| RUEDAS DELANTERAS | RUEDAS TRASERAS | FRENO DE MANO |
|-------------------|-----------------|---------------|

SUSPENSION

| | |
|-----------------|---------------|
| EJES DELANTEROS | EJES TRASEROS |
|-----------------|---------------|

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS | | | | ALINEACION | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|
| Rueda Delantera Derecha | Rueda Delantera Izquierda | Rueda Trasera Derecha | Rueda Trasera Izquierda | Primer Eje | Segundo Eje |
| | | | | | |