

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
JSQ994	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	AUTOS SURA MEDELLIN	28-OCT-2025	133558674

### INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE <b>MATILE MERCEDES PADILLA FLOREZ</b>		C.C./NIT <b>C21690240</b>	TELÉFONO		
DIRECCIÓN		E-MAIL			
MARCA <b>CHEVROLET EQUINOX [3] PREMIER</b>		MODELO <b>2020</b>	COLOR <b>GRIS</b>		
SERVICIO <b>PARTICULAR</b>		MATRICULADO <b>MATILDE MERCEDES PADILLA FLOREZ</b>		VALOR AUTOSURA <b>92400000</b>	
CÓD. FASECOLDA <b>01608059</b>	MANIFIESTO NÚMERO <b>482020000457450</b>		FECHA <b>2020/11/10</b>	AVALUO PROPIETARIO <b>230000</b>	VALOR ACCESORIOS <b>92400000</b>
VENCE SOAT	FECHA REV. TEC-MEC.	FECHA REV. MECÁNICA	TIPO TRANSPORTE <b>-PARTICULAR-</b>		NÚMERO MOTOR <b>LYXRLS636922</b>
NÚMERO CHASIS <b>3GNAX9EV6LS636922</b>		NÚMERO SERIAL <b>3GNAX9EV6LS636922</b>		ALARMA	

### HISTORIAL DE REVISIONES

### OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
2021/01/22	REVISIÓN TÉCNICA RECLAMAC	1043											
2021/02/01	(R)REVISIÓN TÉCNICA RECLAM.	2059											
2024/10/04	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL	83141	X										
2024/10/29	(R)ACOMPANAMIENTO COMERC	84242											
2025/10/28	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL	102806											

### OBSERVACIONES


### REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN	ASEGURABLE	S	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUADOR	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACAS	PROPIETARIO	ESTUDIO TECN
PLJJSQ994/PL N.º DE CUENTA 6294691016 N.º DE PÓLIZA 900000451418 VIGENTE (VENC. 11/11/2025) CC ASEGURADO 21690240 OBS CARRO ASEGURADO RETIRA MARITZA VILLEGAS, PROTECTOR DE MOTOR GOLPE LEVE, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO: OTROS AVISADOS \$ 1.428.300 PPD AVISADOS \$ 1.326.617 S25, OTROS PAGADOS \$ 573.392 PPD PAGADOS \$ 7.815.476 S21, OTROS AVISADOS \$ 1.410.840 S20. PRENDA: BANCOLOMBIA.													
PLJJSQ994/PL N.º DE CUENTA 6294691016 N.º DE PÓLIZA 900000451418 VIGENTE (VENC. 11/11/2025) CC ASEGURADO 21690240 OBS CARRO ASEGURADO RETIRA MARITZA VILLEGAS, 1 LLAVE PELICULA DE SEGURIDAD \$230.000,													

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JSQ994	ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	AUTOS SURA MEDELLIN	28-OCT-2025

**CARROCERIA SW****CARROCERIA SW**

NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESCUADRADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MAL REPARADO POR REMOSION
13	MAL REPINTADO
14	MALO
15	NO REALIZADA
16	NO TIENE
17	PINTURA MANCHADA
18	RAYADO
19	REGULAR
20	REMOVIDO
21	REPINTADO
22	REPINTADO PARCIAL
23	ROTO
24	SUMIDO


DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ANTENA	TIENE	BOCELES	TIENE	BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE	COCUYO IZQUIERDO	TIENE	ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE	LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE	PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE	PORTAEQUIPAJES	TIENE	RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE	RINES	RAYADO	STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	FUNCIONA	LUCES ALTAS	FUNCIONA	LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO	FUNCIONA	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA	TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE	LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE	ASIENTOS DELANTEROS	ELECTRICO	ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO	CONTROL VIDRIOS	BUENO	ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO	RADIO	ENCIENDE	SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	BUENO	TAPIZADO PISO	TIENE	TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO	TAPIZADO TECHO	BUENO	VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE	LLANTA REPUESTO	TIENE	MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE	SEGUNDA LLAVE	NO TIENE	ESTRIBO DERECHO	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	SUMIDO	GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	RAYADO	COSTADO DERECHO	REMOVIDO
COSTADO DERECHO	CUARTEADO	COSTADO DERECHO	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN	PARAL CENTRAL DERECHO	SUMIDO
PARAL CENTRAL DERECHO	REPINTADO PARCIAL	PARAL CENTRAL DERECHO	RAYADO	PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	RAYADO	PUERTA TRASERA DERECHA	REPINTADO	PUERTA TRASERA DERECHA	REMOVIDO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO	VIDRIO COMPUERTA	BUENO	VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO	GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	SUMIDO	COSTADO IZQUIERDO	PINTURA MANCHADA	COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	RAYADO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	PINTURA MANCHADA
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO	VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO	VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO

VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO	PARAGOLPES DELANTERO	DESCUADRE	PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
PARAGOLPES DELANTERO	MAL REPINTADO	CAPÓ	PINTURA MANCHADA	CAPOTA	PINTURA MANCHADA
ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO	ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO	PANORAMICO DELANTERO	PICADO
PARAL PANORAMICO DERECHO	MAL REPINTADO	PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO	PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	REGULAR	PANEL PARALLAMAS	BUENO	BABERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	CUARTEADO	PARAGOLPES TRASERO	REPINTADO	PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
COMPUERTA	REMOVIDO	COMPUERTA	REPINTADO	COMPUERTA	SUMIDO
ESPOILER TRASERO	TIENE	STOP DERECHO	BUENO	STOP IZQUIERDO	BUENO

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JSQ994	ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	AUTOS SURA MEDELLIN	28-OCT-2025

**INFERIOR SW**

*INFERIOR SW*



NÚMERO	ESTADO
0	BIEN
1	BIEN REPARADO
2	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
3	BUENO
4	CORROÍDO
5	CUARTEADO
6	DESENGRAFE
7	FISURADO
8	GOLPE LEVE
9	GOLPEADO
10	MAL REPARADO
11	MALO
12	NO REALIZADA
13	NO TIENE
14	RAYADO
15	REGULAR
16	REMOVIDO
17	REPINTADO
18	REPINTADO PARCIAL
19	REVISAR FUGAS
20	SUMIDO
21	TIENE

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BUENO	ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	PISOS CARROCERIA	GOLPE LEVE
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO	BASE TIJERA DERECHA	BUENO	BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO	MARCO FRONTAL	BUENO	CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO	DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE	DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO	GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO	PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO	TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO	TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO	PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO	PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO	TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO	TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

LLANTAS	OBSERVACIONES
---------	---------------

EN ESTA PRUEBA NO SE REvisa LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
JSQ994	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	AUTOS SURA MEDELLIN	28-OCT-2025

**ELEMENTOS MECANICOS \*\*****ELEMENTOS MECANICOS \*\***

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO	ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR	DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR	DISCO TRASERO IZQ	REVISAR
DISCO TRASERO DER	REVISAR	PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR	PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	REVISAR
PASTAS TRASERAS DERECHAS	REVISAR	FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO
MOFLE	BUENO	TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO	TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO