

Informe de peritaje básico

DOR373

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-21	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO

 **Cliente**

Nombres y apellidos	JEISSON ARIAS DIAZ
C.C o NIT	1036624489
Email	JEI100314@OUTLOOK.COM

 **Información del vehículo**

Marca:	FORD
Línea:	F150 [13] LARIAT - TP 3500CC 4X4
Modelo:	2017
Clase de vehículo:	CAMPEROS Y PICK UP
Código fasecolda:	03021073
Cilindraje:	3496
Tipo de combustible:	GASOLINA
Accesorios:	
Vencimiento RTM:	2026-07-10
Vencimiento	2027-05-13
Valor asegurado:	142,800,000

RESULTADO DEL SERVICIO

 **APROBADO**

Resumen	✓	✗
Toma de imágenes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Estudio Legal	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carrocería	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inferior	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suspensión, Frenos y Llantas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Batería	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Interior Elementos Eléctricos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

 **Observaciones**

Nro. de licencia de tránsito: 10032242868. REGISTRADA RUNT PRO.
 LICENCIA DE TRANSITO QUE PRESENTA NO COINCIDE CON LA REGISTRADA EN EL RUNT. DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// SIN RECLAMACIONES A LA FECHA.
 Testigo de presión de llantas encendido.

Informe de peritaje básico

DOR373

Fecha


2026-05-21

Sede


AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio

PERITAJE BÁSICO

 **Características del vehículo**
Estudio legal vehicular

Marca:	FORD
Línea:	F150
Modelo:	2017
Clase:	CAMIONETA
Motor:	HFA16891
Chasis:	1FTEW1EG6HFA16891
VIN:	1FTEW1EG6HFA16891
Color:	NEGRO SOMBRA
Tipo de caja:	NO REPORTADO
Cilindraje:	3496
Nombre de propietario:	CREANDO INVERSIONES SAS
Fecha de Matrícula:	2017-04-18
Fecha de registro:	4
Histórico Propietarios:	4
Blindaje:	NO REPORTADO
Detalle blindaje:	NO REPORTADO
Tipo de combustible:	GASOLINA
Tipo de servicio:	Particular
Tiene prenda:	3
Entidad prenda:	NO REPORTADO
Tipo de carrocería:	DOBLE CABINA
Fasecolda:	03021073
Organismo tránsito:	NO REPORTADO

 **Limitaciones a la propiedad**
(Medidas cautelares)


Tiene Embargo:	NO REPORTADO
Denunció robo Vehículo:	NO REPORTADO
Reporte por hurto:	NO REPORTADO
Abstención trámite Hurto:	NO REPORTADO
Medida cautelar embargo:	NO REPORTADO
Accidente con Muerto:	NO REPORTADO
Orden Decomiso:	NO REPORTADO
Otros:	NO REPORTADO
Medida cautelar Secuestro:	NO REPORTADO

 **Observaciones**

Nro. de licencia de tránsito:10032242868. REGISTRADA RUNT PRO.
LICENCIA DE TRANSITO QUE PRESENTA NO COINCIDE CON LA REGISTRADA EN EL RUNT. DEMAS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACION// SIN RECLAMACIONES A LA FECHA.

DOR373

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-21	AUTOS SURA MALL RIO 10	PERITAJE BÁSICO



Notas de vehículo

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 0. BIEN REPARADO POR REMOCIÓN | 5. ABOLLADO |
| 1. DESCUADRADO | 6. DESPRENDIDO |
| 2. RAYADO | 7. CORROIDO |
| 3. MAL REPARADO | 8. GOLPEADO |
| 4. ROTO | 9. OXIDADO |

Observaciones

Carrocería

Lado izquierdo

Costado izquierdo:	REPINTADO PARCIAL - MAL REPINTADO
Estribo izquierdo:	BUENO
Retrovisor izquierdo:	RAYADO
Paral central izquierdo:	BUENO
Puerta trasera izquierda:	RAYADO
Vidrio costado izquierdo:	NO TIENE
Puerta delantera izquierda:	RAYADO FUERTE - SUMIDO
Vidrio puerta trasera izquierda:	BUENO
Guardafango delantero izquierdo:	MAL REPINTADO - RAYADO
Vidrio puerta delantera izquierda:	BUENO
Direccional de retrovisor izquierdo:	BUENO

Lado derecho

Costado derecho:	GOLPE LEVE - RAYADO FUERTE - REPINTADO
Estribo derecho:	SUMIDO
Retrovisor derecho:	RAYADO
Paral central derecho:	BUENO
Puerta trasera derecha:	RAYADO - REPINTADO PARCIAL - MAL REPINTADO
Vidrio costado derecho:	NO TIENE
Puerta delantera derecha:	REPINTADO PARCIAL - MAL REPINTADO - GOLPE LEVE
Vidrio puerta trasera derecha:	BUENO
Guardafango delantero derecho:	BUENO
Vidrio puerta delantera derecha:	BUENO
Direccional de retrovisor derecho:	BUENO

DOR373

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-21	AUTOS SURA MÁLL RIO 10	PERITAJE BASICO


 Interior y elementos eléctricos

Elementos eléctricos

Stop:	BUENO
Luz drl:	BUENO
Timón:	BUENO
Sunroof:	BUENO
Cámaras:	BUENO
Plumillas:	BUENO
Luces altas:	BUENO
Tercer stop:	BUENO
Kilometraje:	130165
Luces medias:	BUENO
Segunda llave:	NO TIENE
Aire acondicionado:	BUENO
Luces exploradoras:	BUENO
Sillas eléctricas:	BUENO
Luces intermitentes:	BUENO
Seguros eléctricos:	BUENO
Vidrios eléctricos:	BUENO
Motor eléctrico espejo derecho:	BUENO
Motor eléctrico espejo izquierdo:	BUENO

Interior

Techo:	BUENO
Tapizado piso:	BUENO
Tapizado puertas:	BUENO
Asientos traseros:	BUENO
Asientos delanteros:	BUENO
Cinturón seguridad:	BUENO
Espejo retrovisor interno:	BUENO


 Observaciones interior y elementos eléctricos

Testigo de presión de llantas encendido.

DOR373

Fecha	Sede	Servicio
2026-05-21	AUTOS SURA MALL RÍO 10	PERITAJE BÁSICO

 Chasis



 Observaciones inferior

Parte frontal

Carter:	BUENO
Cuna motor:	BUENO
Marco frontal:	BUENO
Larguero derecho:	BUENO
Traviesa inferior:	BUENO
Base tijera derecha:	GOLPE LEVE
Faldón parallamas:	BUENO
Larguero izquierdo:	BUENO
Base caja dirección:	BUENO
Base tijera izquierda:	GOLPE LEVE
Torre delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera derecha:	BUENO
Desfase diagonales chasis:	BUENO
Torre delantera izquierda:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo metálico derecho:	BUENO
Guardapolvo metálico izquierdo:	BUENO
Desfase diagonales a bases de tijera:	BUENO
Extensión punta delantera derecha:	BUENO
Extensión punta delantera izquierda:	BUENO
Desfase diagonales a traviesa inferior:	BUENO

Parte trasera

Mofle:	BUENO
Piso baúl:	BUENO
Fugas de aceite:	MOTOR
Troque trasero:	BUENO
Faldón trasero:	BUENO
Tanque combustible:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Análisis morfológico:	
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Soporte de muelle trasero derecho:	BUENO
Soporte de muelle trasero izquierdo:	BUENO

Parte central

Puente central:	BUENO
Estribo derecho:	BUENO
Estribo izquierdo:	BUENO
Pisos carrocería:	BUENO
Protector inferior:	BUENO

DOR373

Fecha
2026-05-21

Sede
AUTOS SURA MALL RIO 10

Servicio
PERITAJE BÁSICO


 **Suspensión frenos y llantas**


Suspensión frenos y llantas

Rines:	BUENO
Guardapolvo de ejes:	BUENO
Bujes tijera derecha:	BUENO
Disco trasero derecho:	REVISAR
Bujes tijera izquierda:	BUENO
Tijera trasera derecha:	BUENO
Disco delantero derecho:	REVISAR
Disco trasero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera derecha:	BUENO
Llantas traseras derecha:	61-80
Pastas traseras derechas:	REVISAR
Tijera delantera derecha:	BUENO
Tijera trasera izquierda:	BUENO
Disco delantero izquierdo:	REVISAR
Esfera de tijera izquierda:	BUENO
Pastas delanteras derecha:	REVISAR
Bujes barra estabilizadora:	BUENO
Llantas delanteras derecha:	61-80
Llantas traseras izquierda:	61-80
Pastas traseras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera derecha:	BUENO
Tijera delantera izquierda:	BUENO
Llantas delanteras izquierda:	61-80
Pastas delanteras izquierdas:	REVISAR
Terminal delantera izquierda:	BUENO
Guardapolvo de caja de direccion:	BUENO
Direccion hidráulica/eléctrica:	BUENO

Batería

Batería 12v:	BUENO
Comprobación de carga:	BUENO
Terminales de conexión:	BUENO

 **Observaciones batería**

 **Observaciones suspensión, frenos y llantas**