

FECHA: 27/02/2026	PLACA:	HSL211
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3282953871	ROMBO: 3	
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE: SI		

DATOS


MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2019
TIPO	DMAX [3] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	2500
COD. FASEC.	01621095	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	SE5379	NACIONALIDAD	ECU
No. CHASIS	8LBET3W6K0381985	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8LBET3W6K0381985	ORDEN	194
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	120829		
ENVIADO A	POPAYAN		

ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN 2		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DIRECTO	Clave:	
NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
IDENTIFICACION	1061769184	Edad:	
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION	OTROS	Tel:	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 100.700.000		
V/R COLSAUTO	\$ 100.700.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

LATONERIA	#####	88%		
PINTURA	#####	85%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	85%		
FUGAS FLUIDOS	#####	93%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: VH CON 120.829 KM PRESENTA REPARACIONES Y RAYONES EN LÁMINA Y PINTURA EN ÁREAS SEÑALADAS, COSTADO DERECHO CON EXCESO DE APLICACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO, FUGA DE ACEITE VÁLVULA EGR DE MOTOR, TAPIZADO ASIENTO CONDUCTOR ROTO, EMBELLECEDOR BÓMPER TRASERO DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA P DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESO

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE

R
I
O
S

DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSOIDEOS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS	

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 0
LLANTAS	OTROS 255/70R16	4	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OTROS NA	1	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL NA	1	\$ 0
CARPAS	OTROS NA	1	\$ 0
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	\$ 0
RADIO DVD	OPCIONAL NA	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET

CLASE PICKUP DOBLE CAB

TIPO DMAX [3] [FL]



27/02/2026



27/02/2026



27/02/2026



27/02/2026



27/02/2026



27/02/2026



**D
A
T
O
S**

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2019
TIPO	DMAX [3] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	2500
COD. FASEC.	01621095	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	SE5379	NACIONALIDAD	ECU
No. CHASIS	8LBETF3W6K0381985	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8LBETF3W6K0381985	ORDEN	194
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	120829

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	27/02/2026	PLACA:	HSL211
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros	
No. INSPECCION:	3282953871
ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN
ASEGURABLE:	No Aplica

NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
IDENTIFICACION	1061769184
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12
TELEFONO	3113382197
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 100.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 100.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

2245996

FECHA:	27/02/2026	No. Informe	
PLACA:	HSL211	Ciudad	3282953871

SATELITE POPAYAN
Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
	CLASE	PICKUP DOBLE CAB	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	1061769184
	TIPO	DMAX [3] [FL]	DIRECCIÓN	VALLE ROBLEDO CASA 12
	MODELO	2019	TELÉFONO	3113382197
	NACIONALIDAD	ECU	Rombo	3
	COLOR	NEGRO		
	CILINDRAJE	2500		

No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS
-----------	-----------	------------

SE5379	8LBETF3W6K0381985	8LBETF3W6K0381985
---------------	--------------------------	--------------------------

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036813163

Libertad y Orden

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HSL211	CHEVROLET	DMAX	2019
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
2.500	NEGRO EBONY	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
SE5379	N	8LBETF3W6K0381985	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8LBETF3W6K0381985	N	8LBETF3W6K0381985	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
VEGA MONROY WILLIAM

IDENTIFICACIÓN
C.C. 19479878

RESTRICCIÓN MOVILIDAD *****

BLINDAJE *****

POTENCIA HP 130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE 882018000041260 | FECHA IMPORT. 27/03/2018 | PUERTAS 4

LIBTACIÓN A LA PROPIEDAD *****

FECHA MATRÍCULA 22/02/2019 | FECHA EXP. LIC TTD. 31/10/2025 | FECHA VENCIMIENTO *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TToYtTE MCPAL POPAYAN




LT07004247344

CONCEPTO E IMPRONTAS	MOTOR	Original <input checked="" type="checkbox"/>	
		Regrabado <input type="checkbox"/>	
		Grabado <input type="checkbox"/>	
	SERIAL	Original <input checked="" type="checkbox"/>	
		Regrabado <input type="checkbox"/>	
		Grabado <input type="checkbox"/>	
	CHASIS	Original <input checked="" type="checkbox"/>	
		Regrabado <input type="checkbox"/>	
		Grabado <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel


**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	27/02/2026	Ciudad:	POPAYAN
Placa:	HSL211	Centro de Servicio:	SATELITE POPAYAN

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
MODELO	2019	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	1061769184
N° DE MOTOR	SE5379	DIRECCIÓN	VALLE ROBLEDO CASA 12
N° SERIE	8LBETF3W6K0381985	TELEFONO	3113382197
N° CHASIS	8LBETF3W6K0381985		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES


LUIS EDUARDO OCHOA TAPIA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A
 tecnico.improntas@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	194		
Fecha de Expedición:	27/02/2026	Hora:	09:45

Aspecto del Vehículo

Placa:	HSL211
Marca:	CHEVROLET
Línea:	DMAX [3] [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	2500
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO
Id Solicitante:	1061769184
Fecha Informe:	27/02/2026
Centro de Validación:	SATELITE POPAYAN
Ciudad de Expedición:	POPAYAN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	8LBETF3W6K0381985
Número de Serie:	8LBETF3W6K0381985
Número de motor:	SE5379
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

REGISTRA ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON HERIDOS DEL 25/7/2021. SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN.



 Responsable Central de Control Técnico



Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 461929

Fecha Expedición: 27 2 2026 Hora: 9:54 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036813163

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL POPAYA

Fecha matrícula

2/22/2019

PLACA

HSL211

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

8LBETF3W6K0381985

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

NEGRO EBONY

Capacidad total de pasajeros

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

8LBETF3W6K0381985

Marca

CHEVROLET

Cilindraje

2500

Pasajeros sentados

5

Días matriculados

2561

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

SE5379

Línea

DMAX

Carrocería

DOBLE CABINA

Capacidad de carga

Número de registro

255170532

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

25

Número de chasis

8LBETF3W6K0381985

Modelo

2019

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

2950

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

8807

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

6/26/2025

6/26/2026

SI

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

6/25/2024

6/25/2025

NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

6/26/2025

Fecha vencimiento

6/26/2026

Fecha vigencia

6/27/2025

Número póliza

4308006935737000

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/25/2024

Fecha vencimiento

6/25/2025

Fecha vigencia

6/26/2024

Número póliza

3257514500

Entidad expide Soat

LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/21/2023

Fecha vencimiento

6/21/2024

Fecha vigencia

6/22/2023

Número póliza

4308004234996000

Entidad expide Soat

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

3/18/2022

Fecha vencimiento

3/18/2023

Fecha vigencia

3/19/2022

Número póliza

83034950

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Entidad expide Soat

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/25/2021

Fecha vencimiento

2/25/2022

Fecha vigencia

2/26/2021

Número póliza

80588382

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS**Nombre**

WILLIAM VEGA MONROY

Tipo de documento

Cédula Ciudadaní:

Número de documento

19479878

Fecha inicio (Propiedad)

10/31/2025

Fecha fin (Propiedad)

DECY VIVIANA RENGIFO BETANCOURT

Cédula Ciudadaní:

1061733923

9/21/2023

10/31/2025

JORGE ALBERTO BELTRAN RUBIANO

Cédula Ciudadaní:

13643669

8/25/2022

9/21/2023

GM FINANCIAL COLOMBIA SA COMPAÑIA DE FI

NIT

860029396

6/22/2022

8/25/2022

GUILLERMO LUIS PARRA MONTES

Cédula Ciudadaní:

1069468657

2/22/2019

6/22/2022

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO**Número de solicitud**

279548801

Fecha de registro

10/30/2025

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL POPAYA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO, TRÁMITE DUPLICADO PLACA,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
270446787	6/26/2025	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
240314500	6/25/2024	APROBADA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
218355452	9/20/2023	AUTORIZADA	STRIA TToYtTE MCPAL POPAYA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
196122138	9/26/2022	AUTORIZADA	STRIA TToYtTE MCPAL POPAYA

Descripción del trámite

TRÁMITE RADICACION CUENTA,

REPORTE DE RECLAMACIONES
27/02/2026

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
HSL211			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



PRUEBA DE MOTOR DIESEL - BLOWBY

FECHA:	27/02/2026	PLACA:	HSL211
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3282953871	ROMBO:	B
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE POPAYAN		
ASEGURABLE:	No Aplica		

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2019
TIPO	DMAX [3] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	2500
COD. FASEC.	01621095	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	SE5379	NACIONALIDAD	ECU
No. CHASIS	8LBETF3W6K0381985	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8LBETF3W6K0381985	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	120829		
ENVIADO A	POPAYAN		

ASEGURADORA	CLIENTE PREFERENCIAL POPAYAN 2		
SUCURSAL	PRINCIPAL EVELING RIOS		
INTERMEDIARIO	DIRECTO	Clave	
NOMBRE	HOLLMAN LARRY SAMBONI PATIÑO		
IDENTIFICACION	1061769184	Edad	
DIRECCION	VALLE ROBLEDO CASA 12		
PROFESION	OTROS	Tel	3113382197

PRUEBA DE MOTOR DIESEL - BLOWBY

El Blowby se define como la fuga de gases de la combustión del cilindro de un motor de combustión interna entre el pistón y la pared del cilindro pasando al cárter, este es uno de los factores principales que determinan la necesidad de reparación para un motor diesel, su incremento está directamente relacionado con el desgaste de las paredes de los cilindros, los pistones y los anillos. Su valor es comúnmente expresado en pulgadas de agua (in H2O), y es estipulado por los fabricantes de motores.

ACELERACION - RPM	RESULTADO DE LA PRUEBA (in-H2O)	PARAMETROS in-H2O		
		NUEVO	USADO	RECTIFICAR
PRUEBA 1: 2100 RPM	1,03	0,49	1,05	1,83
PRUEBA 2: 2500 RPM	1,3	0,7	1,47	2,51
PRUEBA 3: 2800 RPM	1,7	0,87	1,83	3,31
PRUEBA 4: 3800 RPM	3,3	1,7	3,48	5,88

OBSERVACIONES:

PRUEBA DE FUGAS DE GASES DE ESCAPE DE CARTER DENTRO DE LOS PARÁMETROS PARA UN VEHÍCULO USADO. SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE INYECCIÓN Y TURBO. LA PRUEBA DE MOTOR REALIZADA NO DIAGNOSTICA EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES, TURBO Y COMPLEMENTOS CONSUMIDORES DE POTENCIA DEL MOTOR.

YEINER ORTIZ

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

IMPORTANTE:

- * Parametros en In - H2O (Pulgadas de Agua)
- * Esta prueba solo determina el posible desgaste entre los pistones y las paredes de los cilindros de un motor Diesel.
- * La prueba de motores Diesel Realizada no diagnostica el estado de la bomba de combustible, inyectores, turbo u otros elementos.
- * El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor.
- * En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada.

Información sobre el vehículo

GM 2019 Chevrolet

VIN:

Diagnósticos hora: 2026/02/27 08:41

Kilometraje: 120829 km

Ruta de acceso: Selección manual > (K) 2019 > Camión
Trbj.Ligero,MPV,Incompleto > Chevrolet > S10 > 2,5 l (LCV) >
Radio (IO5) > Diagnóstico > Auto Escan >

Auto Escan

1	Módulo de control del motor	Pasa No hay fallo
2	Módulo de control del freno electrónico	Pasa No hay fallo
3	Módulo de pasarela de datos serie	Pasa No hay fallo
4	Módulo de control de la interfaz de comunicación telemática	Pasa No hay fallo

Información sobre el vehículo

GM 2019 Chevrolet

VIN:

Diagnósticos hora: 2026/02/27 08:45

Kilometraje: 120829 km

Ruta de acceso: Selección manual > (K) 2019 > Camión
Trbj.Ligero,MPV,Incompleto > Chevrolet > S10 > 2,5 l (LCV) >
Radio (IP1) > Diagnóstico > Auto Escan >

Relatório de Estado

Nome do sistema	Contagens DTC	Estado
Módulo de control del motor	0	Pasa
Módulo de control del freno electrónico	0	Pasa
Módulo de pasarela de datos serie	0	Pasa
Módulo de control de la interfaz de comunicación telemática	0	Pasa