

Placa: DRL630		Fecha: 2026/05/08
CDA: CNT	Motivo: ASEGURABILIDAD DE PÓLIZA NUEVA	N° Inspección: 829161
Hora Llegada: 08/05/2026 11:12:44	Hora Salida: 08/05/2026 12:44:10	Asegurable: SI
Producto: 6044		

DATOS GENERALES

Marca: FORD	Tipo de Pintura: METALIZADA
Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2017
Tipo: FIESTA [7]	Carroceria: HATCHBACK
Tipo Vehiculo: LIVIANO	Código Fasecolda: 03001139
Cilindraje: 1,597	Color: DESCONOCIDO
Combustible: GASOLINA	Motor: HM133780
Origen: IMPORTADO	Chasis: 3FADP4EJGM133780
Tipo Caja: TRIPTONIC	Serial: 3FADP4EJGM133780
Kilometraje: 78,261	Servicio: PARTICULAR
Inspección por: ALBERTO.MANTILLA	

Código Intermediario: 4015907	Intermediario: COOMEVA CORREDORES DE SEGUROS
Identificación: 1126003867	Nombre Asegurado: CAMILO HENAO GONZALEZ
Dirección: VI/ CR 27 81	Teléfono: 3155302713
Valor Fasecolda: \$ 44,900,000	Valor HDI: \$ 45,020,000
Valor Accesorios: \$ 120,000	

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

INSPECCIÓN VISUAL

Área	Ponderación	Estado
LATONERIA	99 %	Bueno
CARROCERIA	100 %	Bueno
PINTURA	95 %	Bueno
VIDRIOS	100 %	Bueno
CHASIS	100 %	Bueno
TAPICERIA	100 %	Bueno
FUGA DE FLUIDOS	100 %	Bueno
LUCES	100 %	Bueno

SISTEMAS OK, ASEGURABLE SI.

FOTOGRAFIAS



ACCESORIOS								
Tipo	Marca	Referencia	Valor Unitario	Cantidad	Original?	Asegurable?	Total	Observación
ACCESORIOS ORIGINALES SEGÚN MODELO			0	1	SI	SI	0	
RINES DE LUJO	FORD		0	4	SI	SI	0	
PELICULA DE SEGURIDAD	GENERIC	GENERIC	120,000	1	NO	SI	120,000	
TOTAL ACCESORIOS							120,000	

INSPECCIÓN VISUAL						
CARROCERÍA						
TORRE IZQUIERDA	BUENO	PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO	
PARAL PANORÁMICO IZQUIERDO	BUENO	PARAL PANORÁMICO DERECHO	BUENO	PARAL PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO	
PARAL PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	TORRE DERECHA	BUENO			
CHASIS						
PISO TRASERO	BUENO	CAJA DE DIRECCION	BUENO	CUNA MOTOR	BUENO	
PUNTA CHASIS DELANTERA DERECHA	BUENO	PUNTA CHASIS DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PUNTA CHASIS TRASERA DERECHA	BUENO	
PUNTA CHASIS TRASERA IZQUIERDA	BUENO	TIJERA DERECHA	BUENO	TIJERA IZQUIERDA	BUENO	
TROQUE TRASERO	BUENO					
FUGA DE FLUIDOS						
FUGA DE FLUIDOS	No Fuga					
LATONERÍA						
TORPEDO	BUENO	BAUL	BUENO	BOMPER DELANTERO	REGULAR	
BOMPER TRASERO	BUENO	CAPOTA	BUENO	CAPOT	BUENO	
COSTADO DERECHO	BUENO	COSTADO IZQUIERDO	BUENO	ESTRIBO DERECHO	BUENO	
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO	FRONTAL	BUENO	GUARDAFANGO DERECHO	BUENO	
GUARDAFANGO IZQUIERDO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO DEL DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO DEL IZQUIERDO	BUENO	
GUARDAPOLVO METALICO TRAS. DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO TRAS.	BUENO	PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO	
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO	
LUCES						
DIRECCIONAL TRASERA	BUENO	FAROLA DERECHA	BUENO	FAROLA IZQUIERDA	BUENO	
LUZ MEDIA DERECHA	BUENO	LUZ MEDIA IZQUIERDA	BUENO	STOP DERECHO	BUENO	
STOP IZQUIERDO	BUENO	DIRECCIONAL DELANTERA	BUENO			
PINTURA						
PINTURA	BUENA					
TAPICERÍA						
TAPICERÍA	BUENO					
VIDRIOS						
LUNETAS IZQUIERDA	BUENO	LUNETAS DERECHA	BUENO	VIDRIO CUSTODIO IZQUIERDO	BUENO	
VIDRIO CUSTODIO DERECHO	BUENO	VIDRIO TRASERO IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO TRASERO DERECHO	BUENO	
VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO DELANTERO DERECHO	BUENO	PANORÁMICO TRASERO	BUENO	
PANORÁMICO DELANTERO	BUENO	ESPEJO INTERIOR	BUENO			
VEHICULO NO REGISTRA SOLICITUD ESTA EN BUENAS CONDICIONES						

Firma Cliente

Inspector

El análisis de los sistemas de identificación es única y exclusivamente para fines internos de HDI Seguros Colombia S.A. y como tal no lo compromete por antecedentes que tuviera el vehículo no detectados en la presente inspección.

Por estar basado en criterios Técnicos HDI Seguros Colombia S.A. no se hace responsable por daños, fallas y otros no detectados en esta inspección y no opera la cobertura del riesgo asegurable de manera inmediata. Esta inspección sólo tiene validez por 5 Días hábiles, vencido este tiempo si la póliza no ha sido emitida el vehículo debe volver a inspección.

No obstante el vehículo se encuentra en buenas condiciones mecánicas y de carrocería, la expedición de la póliza esta sujeta a la revisión de los sistemas de identificación y documentos que amparan la legalidad del mismo por parte de técnicos especializados de la Compañía.

