

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN COLSERAUTO S.A

FECHA:	9/04/2026	PLACA	GCU814
COMPAÑÍA	AUTOMAX S.A.S	ROMBO	3
No. ORDEN	2822971291	CENTRO DE INSPECCIÓN	MEDELLIN - SATELITE AUTOMAX [MEDELLIN]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	AUTOMOTORA
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 25 SUR NO. 48 - 11
VALOR FASECOLD A	\$ 0	INTERMEDIARIO	JOSÉ IGNACIO SEPÚLVEDA CORREA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 0	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	0
TIEMPO	113	FORMA DE PAGO	30

REINSPECCIÓN	SI	ASEGURABLE	SI
OBSERVACIÓN	VEHICULO SE REINSPECCIONA CON FUGA DE ACEITE DE MOTOR CORREGIDA		FECHA
			28/04/2026

SOLICITUD DE SERVICIO			
No. SOLICITUD	21562098	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	JOSÉ IGNACIO SEPÚLVEDA CORREA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	9/04/2026	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTOMAX SAS	No. Identificación	NIT NIT: 900707055
Apellidos	...	E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 141 15A 32
Ciudad	BUCARAMANGA	Teléfono	3165306260
Edad		Fecha Creación	23/12/2025
Sexo	M	Código	829052

VEHICULO COLSERAUTO S.A

Placa	GCU814	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2020	Marca	VOLKSWAGEN
Código Fasecolda	00000000	No. Chasis	3VWK66BU8LM000496
Kilometraje	55359	No. Serie	3VWK66BU8LM000496
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	CSD904125
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1395
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	MEX
Color	PLATA	Tipo carrocería	AUTO SEDAN
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	JETTA [7]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL COLSERAUTO S.A

Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA		78%	
PINTURA		75%	
VIDRIOS		100%	
CHASIS		100%	
TAPICERIA		100%	
FUGAS FLUIDO		93%	
IDENTIFICACIÓN		100%	

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	Si
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	NA
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Arreglo Regular
		GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Arreglo Regular
		PUERTA TRAS.	Arreglo Regular
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Arreglo Regular
	VISTA INFERIOR	ESTRIBO DER.	Arreglo Regular
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Rayon
		GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Sumido
		PUERTA TRAS.	Sumido
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Arreglo Regular

		PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Sumido
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	80
		LLANTA TRAS.	70
		RIN DEL.	Rayon
		RIN TRAS.	Rayon
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	BUENO
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	BUENO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		FUGA ACEITE MOTOR	FUGA SIN GOTEO
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	NA
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	NA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	NA
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	80
		LLANTA TRAS.	60
		RETROVISOR	Rayon
		RIN DEL.	Rayon
		RIN TRAS.	Rayon
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NO VERIFICABLE
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	NO VERIFICABLE
		ESTADO SOPORTE MOTOR	NO VERIFICABLE
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	NO VERIFICABLE
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
		STOP DER.	Rayado
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	Metal
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 5



MARCACION

COLSERAUTO S.A.

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A.

L. AVALUO SENCILLO

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
VISUAL LIVIANOS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	9/04/2026 12:14:43 p.m.
OBSERVACIONES	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	9/04/2026 12:14:43 p.m.
NOVEDADES	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	9/04/2026 12:14:43 p.m.
ACCESORIOS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	9/04/2026 12:14:43 p.m.
IMPRONTAS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	9/04/2026 12:14:43 p.m.
FOTOS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	9/04/2026 12:14:43 p.m.
PISTA	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	9/04/2026 12:14:43 p.m.
PERITAJE COMERCIAL	DANIEL FERNANDO JARAMILLO	9/04/2026 12:14:43 p.m.

ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION ASISTIDA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
OTROS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	6	\$ 0
	ORIGINAL	SENSOR DE REVERSA		1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 0

NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO
 DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
 VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME
 PINTURA PRESENTA IMPUREZAS
 PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA
 PINTURA CON MARCAS DE LIJADO
 SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
 NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ
 PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
 VEHICULO NO PRESENTA LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD REGISTRADA EN EL RUNT.

OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
IMPRONTAS	SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR MULTAS EMBARGOS Y OTROS ,VALORES Y DATOS SUJETOS A VERIFICACION CON LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO
OBSERVACIONES	CODIGO FASECOLD A 09201247, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS.VEHICULO SE INSPECCIONA CON RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA, APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLOS, MOTIVO DE RECHAZO FUGA DE ACEITE DE MOTOR .:SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A SISTEMAS DE SUSPENSION DIRECCION Y FRENOS	DANIEL FERNANDO JARAMILLO

PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES



Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje