



PERITAJE

DATOS CLIENTE

NOMBRE: SERGIO TAMAYO MEDINA

DATOS MOTOCICLETA

MARCA: DUCATI

REFERENCIA: SCRAMBLER ICON

KILOMETRAJE: 34.785

PLACA: VJM39D

PERITAJE

PARTE	ESTADO			OBSERVACIONES
	MALO	REGULAR	BUENO	
Nivel de aceite			X	
Sillín			X	
Llanta delantera			X	60% de vida útil
Llanta trasera			X	100% de vida útil
Carenaje frontal			X	
Cúpula			X	
Tapa lateral derecha delantera			X	
Tapa lateral izquierda delantera			X	
Tanque de combustible			X	
Pastas delanteras			X	100% de vida útil
Pastas traseras			X	90% de vida útil
Mordaza freno delantero derecho			N/A	
Mordaza freno delantero izquierdo			X	
Balnera campana delantera			X	
Kit de arrastre			X	100% de vida útil
Sistema eléctrico			X	
Bomba de inyección			X	
Suspensión delantera			X	
Suspensión trasera			X	
Sistema de refrigeración			N/A	
Batería			X	
Tapa lateral izquierda trasera			X	
Tapón de manubrio izquierdo			X	Rayado
Tapón de manubrio derecho			X	Rayado
Tapa lateral derecha trasera			X	Despintado
Rin delantero			X	Despintado
Rin trasero			X	
Manguera hidráulica de freno			X	Raspada
Leva freno			X	
Leva cluth			X	
Cluth			X	
Línea de clutch			X	
Comando derecho			X	
Comando izquierdo			X	
Palanca de frenos trasero			X	



Palanca de cambios			X	
Manubrio			X	
Farola			X	
Tablero de instrumentos			X	
Medidor de revoluciones			X	
Medidor de gasolina			X	
Medidor de temperatura			X	
Switch ON/OFF			X	
Bomba de freno delantero			X	
Bomba de freno trasero			X	
Tapa volante motor			X	
Tapa clutch motor			X	
Disco de freno delantero derecho			X	
Disco de freno delantero izquierdo			N/A	
Disco de freno trasero			X	
Posa pie conductor derecho			X	
Posa pie conductor izquierdo			X	
Posa pie pasajero derecho			X	
Posa pie pasajero izquierdo			X	
Base posa pies derecho pasajero			X	Despintado
Base posa pies izquierdo pasajero			X	Despintado
Radiador de aceite			X	
Espejo retrovisor derecho			X	
Espejo retrovisor izquierdo			X	
Filtro de aire		X		
Caja filtro			X	
Mofle			X	
Headers			X	
Guardabarro delantero			X	
Guardabarro trasero			X	
Direccional delantero derecha			X	
Direccional delantera izquierda			X	
Direccional trasero derecha			X	
Direccional trasero izquierda			X	
Balineras traseras			X	
Balineras delanteras			X	
Manguera hidráulica de freno trasero			X	
Depósito de líquido de freno			X	
Líquido refrigerante			N/A	
Cunas de dirección			X	
Horquilla superior			X	Despintado
Horquilla inferior			X	Rayado
Líquido de freno delantero			X	
Líquido de freno trasero			X	
Líquido de clutch			N/A	
Placa			X	Raspada
Porta placa			X	
Bujes de tijera			X	
Tijera			X	



ITALBIKE CENTRO DE SERVICIOS SAS

901.513.943-0

3004519163

administracion@italbike.com.co

Tapa piñón de salida			X	
Bujías			X	
Gato			X	
Llaves			X	
Sensor de gato			X	
Sensor de cluth			X	
Sub – chasis			X	
Stop			X	

ACCESORIOS



Slider delantera y traseros



Leva de frenos



Protector de depósito de líquido de freno trasero



Cúpula



Tapones de ejes de motor



Cinta térmica



OBSERVACIONES



Cola rayada



Se recomienda cambio de filtro de aire




Medición de compresión del cilindro vertical 135 **psi** – con una pérdida de 7%.



Medición de compresión del cilindro horizontal 130 **psi**-- con una pérdida 11%.

.....ITALBIKE LIVE FOR YOU MOTORCYCLE.....

ERRORES DE LA ECU



EVIDENCIAS



Este concepto emitido por ITALBIKE centro de servicios SAS está sustentado exclusivamente en conceptos mecánicos, de la misma forma no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo aquí relacionado esta es una prueba que no comprometa a ITALBIKE, se realiza en la fecha 25/6/2026 y hora 6:00 PM, por lo tanto, no se aceptan reclamaciones posteriores a la misma.

RESPONSABLE:
ITALBIKE CENTRO DE SERVICIOS SAS

.....ITALBIKE LIVE FOR YOU MOTORCYCLE.....